

DS-750 Digital Reloading Scale

[Přebíjení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Váhy na prach](#)

Digitální váha na přebíjení Frankford Arsenal® DS-750 poskytuje extrémní přesnost pro přesné měření prášku, projektilů, nábojnic nebo nabitých nábojů. Jednoduché ovládání umožňuje snadné změny jednotek, taringu nebo počítání. Včetně misky na prášek, tašky na přenášení a kalibrační hmotnosti.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [DS-750 Digital Reloading Scale](#)
- Výrobce: [Frankford Arsenal](#)
- Produkt č.: EU1000317
- Výrob. č.: 205205
- Color: Grey
- Dodací hmotnost: 0.263kg
- Výška přepravy: 121mm
- Šířka přepravy: 48mm
- Délka přepravy: 248mm
- UPC: 661120052050

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro digitální váhu na přebíjení Frankford Arsenal® DS750
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro digitální váhu na přebíjení Frankford Arsenal® DS750

Úvod

Gratuluje k zakoupení digitální váhy na přebíjení Frankford Arsenal® DS750. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné měření pro vaše přebíjení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny v tomto dokumentu.
- Nikdy nepoužívejte váhu v blízkosti vody nebo jiných kapalin.
- Udržujte váhu mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání váhy dbejte na čistotu pracovního prostoru.
- Zkontrolujte, zda je váha před použitím správně kalibrována.
- V případě poškození nebo poruchy produktu se zdržte jeho používání.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty (např. misky, kalibrační hmotnost) v dobrém stavu.
- Při manipulaci s práškem a projektily dodržujte všechna relevantní bezpečnostní opatření.
- Používejte váhu na stabilním povrchu, aby nedošlo k jejímu převrnutí.
- Nikdy nepoužívejte váhu k měření nebezpečných nebo zakázaných látek.
- Při přenášení váhy používejte dodanou tašku na přenášení, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Umístění váhy:

- Umístěte váhu na rovný a stabilní povrch.
- Zajistěte, aby byla váha chráněna před přímým slunečním světlem a extrémními teplotami.

2. Kalibrace:

- Před prvním použitím kalibrujte váhu podle pokynů v uživatelské příručce.
- Použijte dodanou kalibrační hmotnost pro zajištění přesnosti.

3. Použití váhy:

- Zapněte váhu pomocí tlačítka napájení.
- Vyberte požadovanou jednotku měření (gramy, unce atd.) pomocí příslušného tlačítka.
- Umístěte misku na prášek na váhu a stiskněte tlačítko taringu pro nulování váhy.
- Přidejte požadované množství prášku nebo projektilu do misky a přečtěte si hodnotu na displeji.

4. Údržba:

- Po každém použití důkladně vyčistěte váhu a misku.
- Udržujte váhu v suchu a chráněnou před prachem.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že se rozhodnete váhu již nepoužívat, zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte váhu do běžného odpadu; zjistěte, zda je k dispozici program pro recyklaci elektroniky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho použití se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Závěr

Děkujeme, že jste si vybrali digitální váhu na přebíjení Frankford Arsenal® DS750. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz