

Delta Series AR Receiver Lapping Tool - Wheeler AR-10 Receiver Lapping Tool

[Zbrojářské nářadí](#) > [Nástroje pro kulovnice](#) > [Nářadí závěru](#)

Eliminujte faktor nepřesnosti s nástrojem pro lapování přijímače Wheeler Rifle Variant. Dokonalé spojení přijímače s hlavní je zásadní pro přesnost. Tento nástroj vyrobený z oceli, spolu s dodávanou lapovací směsí 220 Grit, usnadní a urychlí lapování, aby zajistil dokonale čtvercový a pravý povrch, který vám pomůže dosáhnout přesné a vysoce výkonné zbraně.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Wheeler AR-10 Receiver Lapping Tool](#)
- Výrobce: [Wheeler](#)
- Produkt č.: EU1001220
- Výrob. č.: 1082227
- Typ zbraně: AR .308
- Dodací hmotnost: 1.21kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 127mm
- Délka přepravy: 292mm
- UPC: 661120412564

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému použití nástroje pro lapování přijímače Wheeler Delta Series AR](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému použití nástroje pro lapování přijímače Wheeler Delta Series AR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nástroj pro lapování přijímače Wheeler Delta Series AR. Tento nástroj je určen pro zajištění dokonalého spojení mezi přijímačem a hlavní vaší zbraně, což je klíčové pro její přesnost a výkon. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny k bezpečnosti a používání, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte nástroj a všechny související materiály mimo dosah dětí.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při práci s nástrojem.
- Zkontrolujte, zda je pracovní prostor dobře osvětlený a uspořádaný.
- Nikdy nepoužívejte nástroj, pokud je poškozený nebo nekompletní.
- Po každém použití nástroj důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá a bezpečná.
- Používejte pouze doporučenou lapovací směs 220 Grit.
- Nástroj používejte pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu; lapování by mělo být prováděno jemně a rovnoměrně.
- Pokud se objeví jakékoli neobvyklé zvuky nebo vibrace, okamžitě přestaňte používat nástroj a zkontrolujte jeho stav.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pracovní plochy:

- Ujistěte se, že máte čistou a stabilní pracovní plochu.
- Připravte si všechny potřebné nástroje a materiály.

2. Příprava zbraně:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Odstraňte všechny součásti, které by mohly bránit lapování.

3. Použití nástroje:

- Aplikujte lapovací směs rovnoměrně na povrch přijímače.
- Umístěte nástroj na přijímač a jemně otáčejte, aby se zajistilo rovnoměrné lapování.
- Pokračujte v lapování, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
- Po dokončení lapování důkladně vyčistěte všechny zbytky lapovací směsi.

4. Údržba nástroje:

- Po každém použití nástroj důkladně vyčistěte.
- Uložte nástroj na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj a jeho součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je nástroj poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu pro rychlé vyřízení vašich dotazů.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání nástroje pro lapování přijímače Wheeler Delta Series AR.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz