

AR Gas Block Taper Pin Removal Tool

[Zbrojářské nářadí](#) > [Nástroje pro kulovnice](#) > [Nářadí systému vedení plynů](#)

Získejte plnou kontrolu nad svou vlastní konstrukcí s nástrojem na odstranění kuželových kolíků pro plynové bloky Wheeler. Ať už máte svěrák nebo jen kladivo s kulovou hlavou, podpůrný blok spolu se startovacími a dokončovacími údery umožňuje rychlé a snadné odstranění plynových bloků ve stylu A2. Vyrobeno z odolné nástrojové oceli, tohle je nezbytnost pro každý pracovní stůl.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [AR Gas Block Taper Pin Removal Tool](#)
- Výrobce: [Wheeler](#)
- Produkt č.: EU1001228
- Výrob. č.: 1079898
- Typ zbraně: AR-15
- Dodací hmotnost: 1.12kg
- Výška přepravy: 210mm
- Šířka přepravy: 146mm
- Délka přepravy: 51mm
- UPC: 661120412793

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání nástroje na odstranění kuželových kolíků pro plynové bloky Wheeler](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání nástroje na odstranění kuželových kolíků pro plynové bloky Wheeler

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nástroj na odstranění kuželových kolíků pro plynové bloky Wheeler. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil odstranění plynových bloků ve stylu A2. Před použitím tohoto nástroje si prosím přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Před použitím zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a bez poškození.
- Používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud se při používání nástroje vyskytnou jakékoli problémy, přestaňte okamžitě používat a zkontrolujte návod.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte nástroj pouze pro jeho určený účel – odstranění kuželových kolíků z plynových bloků.
- Při použití kladiva buďte opatrní, abyste se vyhnuli zraněním.
- Při práci s nástrojem se vyvarujte volného oblečení, které by se mohlo zachytit.
- Nepoužívejte nástroj, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či drog.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pracovního prostoru:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály po ruce.
- Zajistěte, aby byl pracovní prostor stabilní a bezpečný.

2. Použití nástroje:

- Umístěte plynový blok na stabilní pracovní plochu.
- Použijte podpůrný blok a umístěte startovací úder na kuželový kolík.
- Pomalu a kontrolovaně udeřte kladivem na startovací úder, dokud se kolík nezačne uvolňovat.
- Jakmile je kolík uvolněn, použijte dokončovací úder pro úplné odstranění kolíku.
- Po dokončení procesu zkontrolujte, zda je pracovní prostor čistý a bez nebezpečných částic.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti recyklovatelné, a likvidujte je odpovídajícím způsobem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro případ, že byste potřebovali další pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali nástroj na odstranění kuželových kolíků pro plynové bloky Wheeler. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz