

Zero-Max Shooting Rest

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Opěrky pro dlouhé kulové zbraně](#)

Caldwell® ZeroMax™ Shooting Rest je celokovový opěrný systém, který obsahuje všechny funkce, které dnešní střelci požadují. Tento "bez frází" celokovový opěrný systém poskytuje střelci stabilní platformu pro rychlé a pohodlné nastavení bez nákladů a složitosti jiných opěr.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Zero-Max Shooting Rest](#)
- Výrobce: [Caldwell](#)
- Produkt č.: EU1001846
- Výrob. č.: 546889
- Dodací hmotnost: 2.38kg
- Výška přepravy: 175mm
- Šířka přepravy: 137mm
- Délka přepravy: 617mm
- UPC: 661120468899

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání opěrky Caldwell ZeroMax Shooting Rest](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání opěrky Caldwell ZeroMax Shooting Rest

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Caldwell® ZeroMax™ Shooting Rest. Tento celokovový opěrný systém je navržen tak, aby poskytoval střelcům stabilní platformu pro efektivní a pohodlné nastavení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je v dobrém stavu a neobsahuje žádné poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, jako jsou brýle a sluchátka, při střelbě.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části výrobku správně namontovány a pevně drží.
- Nepoužívejte výrobek na nerovném nebo nestabilním povrchu.
- Ujistěte se, že je výrobek umístěn v bezpečné vzdálenosti od lidí a zvířat.
- Nikdy nenechávejte zbraň na opěrce bez dozoru.
- Při přenášení výrobku se ujistěte, že je zbraň zcela vyjmuta a zabezpečena.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte pokyny.
- Vyberte si vhodné místo pro použití opěrky, které je stabilní a bezpečné.

2. Instalace

- Umístěte opěrku na rovný povrch.
- Ujistěte se, že všechny nastavitelné části jsou správně uzamčeny.
- Nastavte výšku a úhel opěrky podle potřeby.

3. Použití

- Umístěte zbraň na opěrku a ujistěte se, že je stabilní.
- Před výstřelem se ujistěte, že je vše v pořádku a že nikdo není v blízkosti.
- Po použití opěrku vždy důkladně zkontrolujte a vyčistěte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nenechávejte výrobek na veřejných místech nebo v přírodě.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Caldwell® ZeroMax™ Shooting Rest. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy, neváhejte se obrátit na odborníky nebo prodejce. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si střelbu!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz