

X-10 Replacement Parts - X-10 Powder Measure Relocation Kit

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí lis](#) > [Progresivní lisy](#)

Tento produkt je navržen tak, aby byl skvělým doplňkem pro téměř každého, jsme si jisti, že oceníte Frankford Arsenal X-10 Powder Measure Relocation Kit.

Vyvinuto ve spolupráci s několika z nejodolnějších a nejspolehlivějších materiálů, tyto Press Parts & Accessories od Frankford Arsenal vám poskytnou produkt, který vám zajistí mnoho let spolehlivosti.

Frankford Arsenal vyvíjí vysoce kvalitní produkty již velmi dlouho a Frankford Arsenal X-10 Powder Measure Relocation Kit je jejich vlastním způsobem, jak vám ukázat, jak moc se o vás starají.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [X-10 Powder Measure Relocation Kit](#)
- Výrobce: [Frankford Arsenal](#)
- Produkt č.: EU2012300
- Výrob. č.: 1201583
- Dodací hmotnost: 1kg
- Výška přepravy: 82.55mm
- Šířka přepravy: 381mm
- Délka přepravy: 190.5mm
- UPC: 661120748762

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro X10 Powder Measure Relocation Kit](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro X10 Powder Measure Relocation Kit

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Frankford Arsenal X10 Powder Measure Relocation Kit. Tento produkt byl navržen tak, aby byl skvělým doplňkem pro vaše potřeby. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, připravili jsme pro vás následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že používáte produkt v souladu s určením.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné viditelné poškození před jeho použitím.
- V případě poškození produktu nebo podezření na nebezpečnou situaci okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při manipulaci s práškovými materiály noste vhodné ochranné pomůcky (např. brýle a rukavice).
- Vyvarujte se vdechování prášků a zajistěte dobrou ventilaci v oblasti použití.
- Nikdy nepoužívejte produkt v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů vznícení.
- Zajistěte, aby byl produkt umístěn na stabilním a rovném povrchu během používání.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti potřebné pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a suchá.

2. Instalace:

- Připojte relocátor kit k měřiči prášku podle přiloženého návodu.
- Ujistěte se, že všechny spojovací prvky jsou pevně utaženy.

3. Použití:

- Naplňte měřič prášku požadovaným práškem.
- Pomalu a opatrně nastavte měřič na požadovanou hodnotu.
- Po použití důkladně vyčistěte měřič a příslušenství.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte elektrické součásti do běžného odpadu. Zkontrolujte místní zařízení pro recyklaci elektroniky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud potřebujete další informace nebo podporu, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky Frankford Arsenal.

Závěr

Při dodržování těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Frankford Arsenal X10 Powder Measure Relocation Kit. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svůj produkt.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz