

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with LiNK

[Příslušenství](#) > [Větroměry a vlaječky](#) > [Větrometry](#)

The Kestrel 5700 replaces the Sportsman model and offers a more affordable entry into advanced ballistic weather meters. But what sets the 5700 apart from the Elite version? The Elite model features proprietary Applied Ballistics® software, while the Kestrel 5700 uses a ballistic solver that is not Applied Ballistics. If you want the highest level of ballistic performance, the Elite is the preferred choice. However, for shooters who need to stay within budget, the Kestrel 5700 delivers powerful functionality at a more accessible price point.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Features:

- G1 / G7 Ballistic Solver: Corrects for aerodynamic jump, spin drift, and Coriolis effect to enable accurate long-range shooting
- Easy Mode: Step-by-step guided setup that helps users learn the system quickly and shoot with confidence at distance
- Muzzle Velocity Calibration Guide: Allows accurate bullet velocity calibration without a chronograph, improving overall precision
- Environmental Capture: Measures and adapts to current conditions wherever you are, automatically updating ballistic solutions—no re-zeroing required when changing elevation
- LiNK Connectivity: Powered by Bluetooth® Low Energy, enabling wireless communication with mobile devices and computers, and integration with LiNK-compatible laser rangefinders for increased speed and accuracy
- Weather Mode: Provides all environmental measurements, data storage, and graphing functions of the Kestrel 5500 Weather Meter, including wind speed, wind direction, crosswind, temperature, humidity, pressure, and altitude
- Large, High-Resolution Display: Easily readable even in direct sunlight, featuring both bright white and night-vision-friendly red backlighting
- Kestrel LiNK Ballistics App: Available for iOS and Android, offering convenient firearm management, profile backup, and remote viewing of ballistic solutions on your mobile device
- Rugged and Waterproof: Drop-tested to MIL-STD-810G standards and waterproof to IP67. Includes a protective cover, neck lanyard, and lithium AA battery

Atributy

- Název: [Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with LiNK](#)
- Výrobce: [KESTREL](#)
- Produkt č.: EU2016381
- Výrob. č.: 0857BLTAN
- Dodací hmotnost: 0.229kg
- Výška přepravy: 33mm
- Šířka přepravy: 165mm
- Délka přepravy: 165mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání měřiče počasí Kestrel 5700](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání měřiče počasí Kestrel 5700

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřič počasí Kestrel 5700. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné a spolehlivé měření pro střelce a outdoorové nadšence. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, důkladně si přečtěte tento návod k bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Udržujte měřič mimo dosah dětí a zvířat.
- Neprovádějte úpravy nebo opravy, které nejsou schváleny výrobcem.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození zařízení, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.
- Při používání měřiče v extrémních podmínkách se ujistěte, že je chráněn před nadměrnou vlhkostí a teplotními extrémy.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je měřič správně kalibrován.
- Vyhněte se používání zařízení v blízkosti silných magnetických polí nebo zdrojů elektromagnetického záření.
- Při měření rychlosti větru a dalších klimatických podmínek se ujistěte, že jste na bezpečném místě, kde nehrozí nebezpečí zranění.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je mokré nebo poškozené.
- Při používání funkce LiNK se ujistěte, že je zařízení kompatibilní s vaším mobilním zařízením.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zařízení:

- Vložte lithium AA baterii do zařízení podle pokynů v uživatelské příručce.
- Zapněte měřič stisknutím tlačítka napájení.

2. Kalibrace:

- Použijte Muzzle Velocity Calibration Guide pro správné nastavení rychlosti střely.
- Ujistěte se, že jste na správné nadmořské výšce a podmínkách.

3. Použití:

- Aktivujte Easy Mode pro rychlé a jednoduché nastavení.
- Sledujte měření na velkém, vysoce rozlišeném displeji, který je čitelný i na přímém slunci.
- Uložte data a grafy pro pozdější analýzu.

4. LiNK připojení:

- Aktivujte Bluetooth® Low Energy na svém mobilním zařízení.
- Sledujte pokyny pro připojení k LiNKkompatibilním laserovým dálkoměrům.

Pokyny pro likvidaci

- Zařízení a jeho baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte zařízení do domácího odpadu. Vyhledejte sběrná místa pro elektronický odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další otázky nebo obavy ohledně bezpečnosti a používání měřiče Kestrel 5700 se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace a podporu.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Užívejte si bezpečné a přesné měření s vaším Kestrel 5700!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz