

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK

[Příslušenství](#) > [Větroměry a vlaječky](#) > [Větrometry](#)

The Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics® Software is an upgrade to the groundbreaking—but now discontinued—Kestrel 4500, specifically optimized for long-range shooters. The 5700 Elite measures up to 15 environmental parameters and allows you to select either G1 or G7 ballistic coefficients (BC) for precise trajectory calculations.

Despite fitting comfortably in your hand, it provides access to the “Litz” library (named after renowned ballisticians Bryan Litz) with over 225 measured bullets—the most comprehensive source of real-world data for modern small-caliber projectiles. Using its ballistic calibration feature, you can “train” your Kestrel 5700 Elite to match a specific rifle based on observed long-range impacts. The result is an even more accurate dataset you can rely on for future ballistic calculations.

NO IMAGE
AVAILABLE

With this level of access to highly precise BC data, you have everything you need to perform exact trajectory calculations—all in a compact, handheld wind meter. Additional Features of the Kestrel 5700 Elite:

- Bluetooth LiNK connectivity for Android or iOS devices
- User-friendly, intuitive interface navigation
- Enhanced display resolution for easier reading under varying light conditions
- Switchable screen backlight: bright white or night-vision-friendly red
- Operates on one AA battery
- Sealed battery compartment to protect the motherboard from leaks
- Multilingual menus: English, French, German, and Spanish
- Reinforced, molded hard polymer housing with scratch- and impact-resistant viewing window

Atributy

- Název: [Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK](#)
- Výrobce: [KESTREL](#)
- Produkt č.: EU2016386
- Výrob. č.: 0857ALTAN
- Dodací hmotnost: 0.234kg
- Výška přepravy: 32mm
- Šířka přepravy: 159mm
- Délka přepravy: 159mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání Kestrel 5700 Elite Weather Meter](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Kestrel 5700 Elite Weather Meter s Applied Ballistics. Tento přístroj je navržen pro dlouhé střílby a poskytuje přesné měření environmentálních parametrů. Je důležité dodržovat pokyny pro bezpečné používání a údržbu přístroje, abyste zajistili jeho správnou funkci a vaši bezpečnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že přístroj používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Nezanedbávejte přístroj na místech s extrémními teplotami nebo vlhkostí.
- Chraňte přístroj před nárazy a mechanickým poškozením.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození přístroje, přestaňte jej používat a obraťte se na technickou podporu.
- Dbejte na to, abyste přístroj používali pouze k zamýšleným účelům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání přístroje venku se ujistěte, že máte dobré povětrnostní podmínky pro přesné měření.
- Používejte pouze doporučené baterie (AA) a nezapomínejte na správnou instalaci.
- Neprovádějte žádné úpravy na přístroji, které nejsou schváleny výrobcem.
- Při používání funkce Bluetooth LiNK se ujistěte, že máte povolený přístup k aplikacím na vašem zařízení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace baterie:

- Otevřete bateriový prostor a vložte novou AA baterii, dbejte na správnou polaritu.
- Zavírejte bateriový prostor a ujistěte se, že je bezpečně uzavřen.

2. Zapnutí přístroje:

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí, které se obvykle nachází na přední straně přístroje.
- Po zapnutí si zkontrolujte, zda je displej funkční a zobrazuje správné údaje.

3. Použití přístroje:

- Pomocí intuitivního rozhraní navigujte mezi různými funkcemi.
- Vyberte si mezi G1 nebo G7 balistickými koeficienty pro měření trajektorie.
- V případě potřeby se připojte k aplikaci přes Bluetooth LiNK pro další funkce.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte přístroj na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte displej a pouzdro měkkým, suchým hadříkem.
- Udržujte přístroj v suchém a bezpečném prostředí, pokud ho nepoužíváte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci přístroje dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Baterie likvidujte podle pokynů pro ekologickou likvidaci baterií.
- Pokud je přístroj poškozen, obraťte se na místní zařízení pro ekologickou likvidaci elektroniky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů se ujistěte, že jste informováni o všech aktualizacích prostřednictvím systému Safety Gate.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za vaši pozornost k bezpečnosti při používání Kestrel 5700 Elite Weather Meter.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz