

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK

[Příslušenství](#) > [Větroměry a vlaječky](#) > [Větrometry](#)

The Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics® Software is an upgrade to the groundbreaking—but now discontinued—Kestrel 4500, specifically optimized for long-range shooters. The 5700 Elite measures up to 15 environmental parameters and allows you to select either G1 or G7 ballistic coefficients (BC) for precise trajectory calculations.

Despite fitting comfortably in your hand, it provides access to the “Litz” library (named after renowned ballisticians Bryan Litz) with over 225 measured bullets—the most comprehensive source of real-world data for modern small-caliber projectiles. Using its ballistic calibration feature, you can “train” your Kestrel 5700 Elite to match a specific rifle based on observed long-range impacts. The result is an even more accurate dataset you can rely on for future ballistic calculations.

NO IMAGE
AVAILABLE

With this level of access to highly precise BC data, you have everything you need to perform exact trajectory calculations—all in a compact, handheld wind meter. Additional Features of the Kestrel 5700 Elite:

- Bluetooth LiNK connectivity for Android or iOS devices
- User-friendly, intuitive interface navigation
- Enhanced display resolution for easier reading under varying light conditions
- Switchable screen backlight: bright white or night-vision-friendly red
- Operates on one AA battery
- Sealed battery compartment to protect the motherboard from leaks
- Multilingual menus: English, French, German, and Spanish
- Reinforced, molded hard polymer housing with scratch- and impact-resistant viewing window

Atributy

- Název: [Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK](#)
- Výrobce: [KESTREL](#)
- Produkt č.: EU2016387
- Výrob. č.: 0857ALBLZ
- Dodací hmotnost: 0.234kg
- Výška přepravy: 32mm
- Šířka přepravy: 159mm
- Délka přepravy: 159mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání měřiče počasí Kestrel 5700 Elite](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání měřiče počasí Kestrel 5700 Elite

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřič počasí Kestrel 5700 Elite s aplikovanou balistikou. Tento přístroj je navržen tak, aby poskytoval přesné měření a analýzu pro dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití přístroje, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby přístroj nebyl používán dětmi bez dozoru dospělé osoby.
- Nepoužívejte přístroj v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly poškodit jeho elektroniku.
- Udržujte přístroj mimo dosah vlhkosti a extrémních teplot.
- Při používání přístroje se vyhněte kontaktu s ostrými předměty, které by mohly poškodit jeho pouzdro.
- Pravidelně kontrolujte stav baterie a vyměňte ji, pokud je slabá nebo vybitá.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je přístroj správně kalibrován pro vaši konkrétní zbraň.
- Při měření větru a dalších podmínek se ujistěte, že se nacházíte na bezpečném místě, daleko od potenciálních nebezpečí.
- Pokud dojde k poškození přístroje, nepokoušejte se ho opravit sami. Kontaktujte autorizovaný servis.
- Při používání Bluetooth LiNK funkce se ujistěte, že vaše zařízení je kompatibilní a že máte nainstalovanou nejnovější verzi aplikace.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace baterie:

- Otevřete uzávěr bateriového prostoru.
- Vložte novou AA baterii podle označení (+/-).
- Uzavřete kryt baterie.

2. Základní používání:

- Zapněte přístroj stisknutím tlačítka napájení.
- Pomocí intuitivního rozhraní navigujte mezi funkcemi.
- Vyberte požadovaný balistický koeficient (G1 nebo G7) pro výpočty trajektorie.

3. Použití funkce Bluetooth LiNK:

- Aktivujte Bluetooth na vašem zařízení.
- Otevřete aplikaci a připojte se k přístroji Kestrel 5700 Elite.
- Sledujte data v reálném čase na svém zařízení.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte displej a pouzdro přístroje měkkým, suchým hadříkem.
- Udržujte přístroj v suchu a chráněném prostředí.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci přístroje se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Baterie likvidujte podle pokynů pro nebezpečný odpad.
- Pokud je přístroj poškozen a nelze ho opravit, zvažte jeho recyklaci v autorizovaném zařízení.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další pomoc, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání měřiče počasí Kestrel 5700 Elite!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz