

Accessories - Kestrel General - RH Calibration Kit (Kestrel 3000, 3500, 4000 Series)

[Příslušenství](#)

The Kestrel Calibration Kit allows you to perform dozens of recalibrations in the field to ensure that your Kestrel is always performing within specifications. Included manual explains in detail all of the steps for recalibrating your Kestrel meter. This process will take approximately 50 hours, including setup and calibration.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [RH Calibration Kit \(Kestrel 3000, 3500, 4000 Series\)](#)
- Výrobce: [KESTREL](#)
- Produkt č.: EU2016438
- Výrob. č.: 0802
- Dodací hmotnost: 1kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 100mm

Obsah

- Úvodní stránka
- Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů Kestrel General RH Calibration Kit
- O nás

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů Kestrel General RH Calibration Kit

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Kestrel General RH Calibration Kit. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho kalibračního kitu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte, že váš Kestrel bude vždy fungovat v souladu se specifikacemi a bezpečnostními normami.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou v dobrém stavu a nepoškozené.
- Používejte zařízení pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby zařízení nebylo používáno dětmi bez dozoru dospělých.
- V případě poškození nebo poruchy zařízení se obraťte na autorizovaný servis.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s kalibračním kit je důležité dbát na bezpečnostní pokyny, aby nedošlo k poškození zařízení nebo zranění.
- Udržujte pracovní prostor čistý a suchý, aby se minimalizovalo riziko úrazů.
- Před kalibrací se ujistěte, že jsou všechny součásti správně připojeny a že je zařízení vypnuto.
- Při práci se zařízením noste vhodné ochranné pomůcky, pokud je to nutné.
- Pokud zaznamenáte neobvyklé chování zařízení, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na kalibraci:

- Zkontrolujte, zda je Kestrel zařízení plně nabité.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti kalibračního kitu.

2. Kalibrace:

- Přečtěte si příložený manuál, který podrobně popisuje jednotlivé kroky kalibrace.
- Postupujte podle pokynů pro kalibraci v terénu.
- Kalibrace by měla trvat přibližně 50 hodin, včetně přípravy a samotného procesu kalibrace.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav zařízení a příslušenství.
- Udržujte kalibrační kit na suchém a bezpečném místě, když se nepoužívá.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci kalibračního kitu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nepokládejte zařízení do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální programy pro recyklaci elektroniky.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat zařízení, obraťte se na místní úřady pro rady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jeho zakoupení.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání Kestrel General RH Calibration Kit.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz