

Accessories - Kestrel General - USB Data Transfer Cable for Kestrel 5000 series (IR)

[Zbrojářské nářadí](#) > [Měřidla](#)

This USB data cable enables a wired connection between all Kestrel 5 Series models and Windows/Mac computers with a USB port. It is ideal for installing firmware updates and transferring stored data via the Kestrel LiNK software.

Optical communication: Maintains the Kestrel's waterproof seal. No external power: No additional power supply required. Length: 3 feet (approx. 91 cm) Data rate: Up to 230 Kbps Lightweight: Only 2 oz (approx. 56 g), perfect for on-the-go use

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [USB Data Transfer Cable for Kestrel 5000 series \(IR\)](#)
- Výrobce: [KESTREL](#)
- Produkt č.: EU2016453
- Výrob. č.: 0785
- Dodací hmotnost: 1kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 100mm

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému použití Kestrel General USB Data Transfer Cable
- O nás

Návod k bezpečnému použití Kestrel General USB Data Transfer Cable

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Kestrel General USB Data Transfer Cable pro Kestrel 5000 series. Tento kabel umožňuje rychlé a bezpečné připojení vašich Kestrel 5 Series modelů k počítačům s operačními systémy Windows a Mac. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosím, věnujte pozornost následujícím pokynům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby kabel nebyl vystaven extrémním teplotám, vlhkosti nebo mechanickému poškození.
- Používejte kabel pouze pro určené účely, tj. pro přenos dat mezi Kestrel 5 Series a počítačem.
- Uchovávejte kabel mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na kabelu viditelné poškození.
- V případě poškození kabelu přestaňte ihned používat a kontaktujte výrobce pro další pokyny.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte kabel v blízkosti vody nebo v mokřem prostředí.
- Zajistěte, aby konektory byly správně připojeny k zařízení a počítači.
- Nezapojte kabel do zařízení, které není kompatibilní s Kestrel 5 Series.
- Při přenosu dat se vyhněte fyzickému tahání nebo napínání kabelu.
- Pokud se kabel zahřeje, přestaňte ho používat a nechte ho vychladnout.

Pokyny k instalaci a používání

- Před připojením kabelu k počítači se ujistěte, že je počítač zapnutý a že je nainstalován software Kestrel LiNK.
- Připojte jeden konec kabelu k portu USB na vašem Kestrel 5 Series zařízení a druhý konec do USB portu vašeho počítače.
- Otevřete software Kestrel LiNK a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přenos dat a instalaci aktualizací firmwaru.
- Po dokončení přenosu dat odpojte kabel od obou zařízení.
- Kabel uchovávejte na suchém a bezpečném místě, když ho nepoužíváte.

Pokyny k likvidaci

- Kabel likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte kabel do běžného odpadu; zkontrolujte, zda je k dispozici recyklační program pro elektroniku.
- Pokud si nejste jisti, jak správně kabel zlikvidovat, obraťte se na místní úřad pro ochranu životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo navštivte jejich webové stránky pro více informací.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a pomáháte zajistit bezpečné používání Kestrel General USB Data Transfer Cable. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz