

EXTRA-WIDE SPRING STEEL - BROWNELLS 1"X1/32" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK

[Zbrojářské nářadí](#) > [Drobné kovové prvky](#) > [Velká balení pružin](#)

Dvě šířky a tři tloušťky pro vlastní pružiny a díly

Dostatečně velké na výrobu širokých pružin pro nové i staré předovky, dvojité pušky a brokovnice; také díly.



Atributy

- Název: [BROWNELLS 1"X1/32" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 080038132
- Výrob. č.:
- Length: 16 v
- Množství: 4
- Dodací hmotnost: 0.272kg
- Výška přepravy: 8mm
- Šířka přepravy: 81mm
- Délka přepravy: 427mm
- UPC: 050806012028

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro produkt: EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/32" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro produkt: EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/32" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS. Tento produkt je navržen pro výrobu širokých pružin a dílů pro předovky, dvojité pušky a brokovnice. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné použití, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze k určeným účelům, jak je uvedeno v tomto manuálu.
- Dbejte na to, aby produkt nebyl používán dětmi nebo osobami, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Před použitím si zkontrolujte, zda na produktu nejsou viditelné poškození nebo vady.
- V případě poškození produktu přestaňte okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při práci s pružinovou ocelí noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před zraněním.
- Při zahřívání oceli na ztvrdnutí používejte vhodné ochranné oděvy a chraňte se před popáleninami.
- Při kalení v oleji dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro práci s hořlavými materiály.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře větraný, zejména při zahřívání a kalení.

Pokyny pro instalaci a použití

- Před použitím produktu se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Ocelové pásy lze stříhat na požadované délky pomocí vhodných nástrojů.
- Při zahřívání oceli nastavte teplotu na 1450°1500° F a udržujte ji po dobu doporučenou výrobcem.
- Po zahřátí okamžitě ponořte ocel do oleje pro kalení.
- Ověřte tvrdost oceli pomocí standardních metod, abyste zajistili, že produkt splňuje požadované specifikace.

Pokyny pro likvidaci

- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu.
- Před likvidací se ujistěte, že je produkt bezpečně zneškodněn, aby nedošlo k poranění jiných osob.
- Zvažte recyklaci kovových materiálů v souladu s místními předpisy o odpadech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo prohlášení o shodě se obraťte na svého dodavatele nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Závěr

Dodržování těchto bezpečnostních pokynů je klíčové pro zajištění bezpečného používání produktu EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS. Děkujeme, že jste si přečetli tento manuál a že dbáte na bezpečnost při práci s našimi výrobky.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz