

SILVALOY 355 SILVER SOLDER - BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1OZ 0.005 WIDE RIBBON 74" LONG

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Pájky a tavný materiál](#)

Nyní barevně odpovídá nerezové oceli; 56% stříbra; bez kadmia

SILVALOY 355 SILVER SOLDER Svařovací materiál Brownells Silvaloy 355 Silver Solder je vysoce kvalitní, bezkadmiový pájecí materiál určený pro spojování různých kovů, včetně oceli, nerezové oceli, mědi, niklu a drahých kovů. S obsahem stříbra 56% nabízí vynikající tokové vlastnosti a nízkou teplotu tání, což jej činí ideálním pro přesné aplikace, jako je instalace mířidel a ramp na nerezových zbraních. Pájecí materiál taje při 1145°F a teče při 1205°F, což zajišťuje silné a spolehlivé spoje. Pro optimální výsledky se doporučuje používat tento pájecí materiál s Ultra Flux®. Klíčové vlastnosti: Vysoký obsah stříbra: 56% stříbrného složení pro vynikající spojení. Nízká teplota tání: Taje při 1145°F a teče při 1205°F pro přesné aplikace. Bez kadmia: Bezpečný pro různé aplikace bez nebezpečného kadmia. Univerzální použití: Vhodný pro spojování široké škály kovů, včetně nerezové oceli, s téměř bílou barvou, která krásně ladí s nerezovou ocelí. Specifikace: Teplota tání: 1145°F. Teplota toku: 1205°F. Obsah stříbra: 56%. Doporučený flux: Ultra Flux®. Začlenění pájecího materiálu Brownells Silvaloy 355 Silver Solder do vašich gunsmithing projektů zajišťuje trvanlivé a esteticky příjemné spoje, zejména při práci s komponenty z nerezové oceli.



Atributy

- Název: **BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1OZ 0.005 WIDE RIBBON 74" LONG**
- Výrobce: **BROWNELLS**
- Produkt č.: 080538305
- Výrob. č.:
- Color: Silver
- Container Size: 1 oz
- Model Number: Wide Ribbon
- Váha: 1.0 oz
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 18mm
- Šířka přepravy: 86mm
- Délka přepravy: 99mm
- UPC: 050806102811

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro SILVALOY 355 Silver Solder](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro SILVALOY 355 Silver Solder

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pájecí materiál Brownells Silvaloy 355 Silver Solder. Tento vysoce kvalitní, bezkadmiový pájecí materiál je určen pro spojování různých kovů a zajišťuje silné a spolehlivé spoje pro vaše projekty. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání tohoto produktu v souladu s Obecnou evropskou regulací o bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny k produktu před jeho použitím.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře větraný, aby se minimalizovala expozice výparům.
- Držte pájecí materiál mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Skladujte pájecí materiál na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a tepelné zdroje.
- Likvidujte veškeré odpadní materiály v souladu s místními předpisy.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Identifikace nebezpečí:** Pájecí materiál má nízkou teplotu tání a může způsobit popáleniny, pokud je nesprávně manipulován. Během pájení mohou vznikat výpary; je vyžadováno správné větrání.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Nedotýkejte se pájecího materiálu holou kůží, když je zahřátý.
 - Zajistěte, aby byla pájecí plocha bez hořlavých materiálů.
 - Pokud pocítíte závratě nebo podráždění, okamžitě opusťte prostor a vyhledejte čerstvý vzduch.
- **Varování specifická pro věk:** Tento produkt není vhodný pro děti. Je požadován dohled dospělého, pokud je používán osobami s omezenými zkušenostmi.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Příprava:**
 - Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.
 - Ujistěte se, že kovy, které mají být spojeny, jsou čisté a bez kontaminantů.
- **Pájecí proces:**
 1. Zahřejte pájecí železo na odpovídající teplotu.
 2. Aplikujte Ultra Flux® na povrchy, které mají být spojeny, pro optimální výsledky.
 3. Umístěte pájecí materiál Silvaloy 355 Silver Solder do kontaktu se zahřátým kovem.
 4. Nechte pájecí materiál roztavit a proudit do spoje, aby bylo zajištěno úplné pokrytí.
 5. Odstraňte zdroj tepla a nechte spoj přirozeně vychladnout.
- **Údržba po použití:**
 - Ihned po použití vyčistěte pájecí nástroje, abyste zabránili hromadění.
 - Zkontrolujte pájené spoje, abyste se ujistili, že jsou bezpečné.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškerý zbylý pájecí materiál a flux v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nepokládejte pájecí materiál do běžného domácího odpadu.
- Konzultujte místní úřad pro správu odpadů ohledně správných metod likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy ohledně použití pájecího materiálu Silvaloy 355 Silver Solder se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání pájecího materiálu Brownells Silvaloy 355 Silver Solder. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých projektech.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz