

SILVALOY 355 SILVER SOLDER - BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1OZ 1/32" ROUND WIRE 240" LONG

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Pájky a tavný materiál](#)

Nyní barva ladí s nerezovou ocelí; 56% stříbra; bezkadmiová

SILVALOY 355 SILVER SOLDER Svařovací materiál Brownells Silvaloy 355 Silver Solder je vysoce kvalitní, bezkadmiový pájecí materiál určený pro spojování různých kovů, včetně oceli, nerezové oceli, mědi, niklu a drahých kovů. S obsahem stříbra 56% nabízí vynikající tokové vlastnosti a nízkou teplotu tání, což jej činí ideálním pro přesné aplikace, jako je instalace mířidel a ramp na nerezových zbraních. Pájecí materiál taje při 1145°F a teče při 1205°F, což zajišťuje silné a spolehlivé spoje. Pro optimální výsledky se doporučuje používat tento pájecí materiál s Ultra Flux®. Klíčové vlastnosti: Vysoký obsah stříbra: 56% stříbrného složení pro vynikající spojení. Nízká teplota tání: Taje při 1145°F a teče při 1205°F pro přesné aplikace. Bez kadmia: Bezpečný pro různé aplikace bez nebezpečného kadmia. Univerzální použití: Vhodný pro spojování široké škály kovů, včetně nerezové oceli, s téměř bílou barvou, která krásně ladí s nerezovou ocelí. Specifikace: Teplota tání: 1145°F. Teplota toku: 1205°F. Obsah stříbra: 56%. Doporučený flux: Ultra Flux®. Začlenění pájecího materiálu Brownells Silvaloy 355 Silver Solder do vašich gunsmithing projektů zajišťuje trvanlivé a esteticky příjemné spoje, zejména při práci s komponenty z nerezové oceli.



Atributy

- Název: **BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1OZ 1/32" ROUND WIRE 240" LONG**
- Výrobce: **BROWNELLS**
- Produkt č.: 080538332
- Výrob. č.:
- Color: Silver
- Container Size: 1 oz
- Model Number: Round Wire
- Váha: 1.0 oz
- Dodací hmotnost: 0.032kg
- Výška přepravy: 10mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 163mm
- UPC: 050806102835

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro SILVALOY 355 Silver Solder](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro SILVALOY 355 Silver Solder

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SILVALOY 355 Silver Solder od společnosti Brownells. Tento vysoce kvalitní, bezkadmiový pájecí materiál je určen pro spojování různých kovů, včetně oceli a nerezové oceli. Aby byla zajištěna bezpečná a efektivní použití tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné použití SILVALOY 355 Silver Solder dodržováním těchto pokynů:
- Vždy používejte pájecí materiál v dobře větrané oblasti, aby se předešlo vdechování výparů.
- Noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a respirátoru.
- Udržujte pájecí materiál mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nepoužívejte pájecí materiál pro aplikace související s potravinami.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o bezpečnosti produktu a stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.
- Hlášte jakékoli incidenty nebo nehody spojené s nebezpečnými produkty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při používání SILVALOY 355 Silver Solder si buďte vědomi následujících nebezpečí:
 - Vysoké teploty: Pájecí materiál taje při 1145°F a teče při 1205°F. Zacházejte s ním opatrně, abyste se vyhnuli popáleninám.
 - Výpary: Zahřívání pájecího materiálu může produkovat škodlivé výpary. Používejte v dobře větrané oblasti.
 - Kontaktní s pokožkou: Vyhněte se přímému kontaktu s pokožkou. V případě kontaktu umyjte zasaženou oblast mýdlem a vodou.
- Zvláštní varování: Tento produkt není určen pro použití dětmi. Zajistěte, aby byl bezpečně a bezpečně uložen.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že povrchy, které mají být spojeny, jsou čisté a bez kontaminantů.
- Používejte Ultra Flux® podle doporučení pro optimální výsledky.

2. Zahřívání:

- Používejte vhodný zdroj tepla k dosažení teploty tání 1145°F.
- Postupně zahřívajte kovové části, abyste se vyhnuli tepelnému šoku.

3. Aplikace:

- Jakmile pájecí materiál dosáhne své teploty tání, naneste ho na spojovací oblast.
- Nechte pájecí materiál proudit do spoje, abyste zajistili úplné spojení.

4. Chlazení:

- Nechte spoj přirozeně vychladnout. Nepoužívejte vodu k zchlazení, protože to může způsobit praskliny.

5. Postaplikace:

- Zkontrolujte spoj na případné vady nebo mezery.
- Vyčistěte oblast, abyste odstranili jakýkoli zbytek pájecího materiálu nebo fluxu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakýkoli nepoužitý nebo odpadní pájecí materiál v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte pájecí materiál do domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a použití SILVALOY 355 Silver Solder prosím konzultujte obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další zdroje a podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití SILVALOY 355 Silver Solder. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz