

SILVALOY 355 SILVER SOLDER - BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1/2OZ 1/32" ROUND WIRE 120" LONG

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Pájky a tavný materiál](#)

Nyní barevně odpovídá nerezové oceli; 56% stříbra; bez kadmia

SILVALOY 355 SILVER SOLDER Svařovací materiál Brownells Silvaloy 355 Silver Solder je vysoce kvalitní, bezkadmiový pájecí materiál určený pro spojování různých kovů, včetně oceli, nerezové oceli, mědi, niklu a drahých kovů. S obsahem stříbra 56% nabízí vynikající tokové vlastnosti a nízkou teplotu tání, což jej činí ideálním pro přesné aplikace, jako je instalace mířidel a ramp na nerezových zbraních. Pájecí materiál taje při 1145°F a teče při 1205°F, což zajišťuje silné a spolehlivé spoje. Pro optimální výsledky se doporučuje používat tento pájecí materiál s Ultra Flux®. Klíčové vlastnosti: Vysoký obsah stříbra: 56% stříbrného složení pro vynikající spojení. Nízká teplota tání: Taje při 1145°F a teče při 1205°F pro přesné aplikace. Bez kadmia: Bezpečný pro různé aplikace bez nebezpečného kadmia. Univerzální použití: Vhodný pro spojování široké škály kovů, včetně nerezové oceli, s téměř bílou barvou, která krásně ladí s nerezovou ocelí. Specifikace: Teplota tání: 1145°F. Teplota toku: 1205°F. Obsah stříbra: 56%. Doporučený flux: Ultra Flux®. Začlenění pájecího materiálu Brownells Silvaloy 355 Silver Solder do vašich gunsmithing projektů zajišťuje trvanlivé a esteticky příjemné spoje, zejména při práci s komponenty z nerezové oceli.



Atributy

- Název: **BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1/2OZ 1/32" ROUND WIRE 120" LONG**
- Výrobce: **BROWNELLS**
- Produkt č.: 080538432
- Výrob. č.: NONE
- Barevný: -
- Container Size: 1/2 oz
- Model Number: Round Wire
- Váha: 1/2 oz.
- Dodací hmotnost: 0.018kg
- Výška přepravy: 10mm
- Šířka přepravy: 117mm
- Délka přepravy: 107mm
- UPC: 050806102842

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [SILVALOY 355 Silver Solder Bezpečnostní Pokyny](#)
- [O nás](#)

SILVALOY 355 Silver Solder Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Vítejte v bezpečnostních pokynech pro SILVALOY 355 Silver Solder. Tento průvodce je navržen tak, aby zajistil bezpečné zacházení a používání produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument, abyste pochopili, jak produkt bezpečně a efektivně používat.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy používejte tento produkt v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s pájkou noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou rukavice, brýle a maska.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti hořlavých materiálů nebo v explozivních prostředích.
- Zajistěte, aby byly dodržovány všechny bezpečnostní pokyny a místní předpisy během používání.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- **Identifikace Nebezpečí:**
 - Pájka může při zahřátí produkovat škodlivé výpary.
 - Přímý kontakt s pájkou může způsobit podráždění pleti.
 - Vysoká teplota tání představuje riziko popálení.
- **Vyhýbání se Nebezpečím:**
 - Vždy před pájením předejte pracovní prostor a nástroje.
 - Používejte systém odsávání výparů nebo pracujte v prostoru s dostatečným prouděním vzduchu.
 - Vyhněte se přímému kontaktu s pokožkou; používejte nástroje k manipulaci s pájkou.
 - Nechte pájku zcela vychladnout před manipulací.
- **Varování pro Specifické Publikum:**
 - Tento produkt není vhodný pro použití dětmi.
 - Zajistěte, aby osoby s respiračními problémy nebo citlivostí pleti nepřišly do kontaktu s pájkou.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně SILVALOY 355 Silver Solder, páječky a OOP.
- Zajistěte, aby byl váš pracovní prostor čistý a bez nepořádku.

2. Proces Pájení:

- Zahřejte páječku na vhodnou teplotu (nad 1145° F).
- Umístěte pájecí drát na spoj, který má být pájen.
- Aplikujte teplo na spoj, dokud se pájka neroztaví a nevsákne do spoje.
- Odstraňte teplo a nechte pájku přirozeně vychladnout.

3. Údržba po Použití:

- Po použití vyčistěte pracovní prostor a nástroje.
- Uložte pájku na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.

Pokyny pro Likvidaci

- Zlikvidujte veškerou nepoužitou nebo odpadní pájku v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte pájku do domácího odpadu. Ověřte si u místních úřadů správné metody likvidace.
- Zajistěte, aby byly všechny obalové materiály recyklovány nebo likvidovány odpovědně.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro dotazy ohledně bezpečnosti nebo další informace o SILVALOY 355 Silver Solder se prosím odvolejte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné používání SILVALOY 355 Silver Solder. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte místní předpisy při používání tohoto produktu. Děkujeme, že jste si vybrali SILVALOY 355 Silver Solder.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz