

HIGH SPEED STEEL TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY HIGH SPEED STEEL TAPER TAP 7/32"-40 THREAD

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Závitníky a závitořezné matice](#) > [Závitníky](#)

VYSOKORYCHLOSTNÍ OCELOVÉ KALIBRY Společnost Reiff & Nestor
Vysokorychlostní ocelové kalibry jsou precizně navržené nástroje určené pro zbrojře a nadšence do střelných zbraní k vytváření nebo opravě vnitřních závitů v komponentách zbraní. Vyrobeny z vysokorychlostní oceli, tyto kalibry nabízejí vynikající trvanlivost a udržují svou tvrdost i při vysokých teplotách, což je činí ideálními pro nepřetržité používání. Tyto kalibry jsou k dispozici v různých velikostech závitů a stylech, včetně spodních, kuželových a zástrčkových kalibrů, které jsou nezbytné pro závitování blízko dna slepých otvorů. Konstrukce z vysokorychlostní oceli zajišťuje dlouhou životnost a přesné závitování, což vyhovuje široké škále aplikací zbrojářství. Specifikace: Materiál: Vysokorychlostní ocel Styly kalibrů: Spodní kalibr Velikosti závitů k dispozici: 8-40 3-56 6-40 7/32-40 Zákaznické názory: Uživatelé vysokorychlostních ocelových kalibrů společnosti Reiff & Nestor oceňují jejich přesnost a trvanlivost. Konstrukce z vysokorychlostní oceli umožňuje efektivní závitování, aniž by došlo k ohrožení integrity nástroje, což činí tyto kalibry spolehlivou volbou jak pro profesionální zbrojře, tak pro hobbyisty. Zařazení vysokorychlostních ocelových kalibrů společnosti Reiff & Nestor do vaší zbrojářské sady nástrojů zajišťuje spolehlivé a přesné závitování, čímž se zvyšuje kvalita a trvanlivost komponentů střelných zbraní.



Atributy

- Název: **REIFF & NESTOR COMPANY HIGH SPEED STEEL TAPER TAP 7/32"-40 THREAD**
- Výrobce: **REIFF & NESTOR COMPANY**
- Produkt č.: 080598113
- Výrob. č.:
- Material: Steel
- Style: Kužel
- Závity: 7/32-40
- Dodací hmotnost: 0.136kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro VYSOKORYCHLOSTNÍ OCELOVÉ KALIBRY](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro VYSOKORYCHLOSTNÍ OCELOVÉ KALIBRY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vysokorychlostní ocelové kalibry Reiff & Nestor, konkrétně Taper Tap 7/32"40 Thread. Tento návod obsahuje nezbytné bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím kalibrů si prosím důkladně přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všichni uživatelé byli obeznámeni s řádným zacházením a používáním kalibrů.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání kalibrů.
- Udržujte kalibry mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte kalibry na poškození nebo opotřebení.
- Ukládejte kalibry na suchém a bezpečném místě, aby se zabránilo poškození a neoprávněnému přístupu.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace nástrojů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Vyhnete se přetáčení:** Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání kalibrů, protože to může vést k zlomení nebo zranění.
- **Používejte správné mazivo:** Aplikujte vhodnou řeznou kapalinu nebo mazivo, abyste snížili tření a teplo během používání.
- **Udržujte pracovní prostor čistý:** Udržujte pracovní prostor bez nepořádku a odpadků, aby se předešlo nehodám.
- **Zkontrolujte kompatibilitu:** Zajistěte, že velikost kalibru je kompatibilní s materiálem a aplikací před použitím.
- **Nenuťte kalibr:** Pokud cítíte odpor při závitování, zastavte a zhodnoťte situaci, abyste se vyhnuli poškození kalibru nebo pracovního kusu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně kalibru, klíče na kalibr, řezné kapaliny a ochranného vybavení.
- Ujistěte se, že pracovní kus je bezpečně upnutý nebo držen na místě.

2. Závitování:

- Aplikujte řeznou kapalinu na kalibr a pracovní kus pro zajištění hladkého chodu.
- Vložte kalibr do klíče na kalibr a zarovnejte ho kolmo na povrch pracovního kusu.
- Jemně otáčejte kalibrem ve směru hodinových ručiček, abyste začali řezat závit. Aplikujte stálý tlak bez nutnosti kalibru.
- Po několika otáčkách kalibr mírně otočte zpět, abyste přerušili třísku a snížili zablokování.
- Pokračujte v závitování, dokud nedosáhnete požadované hloubky.

3. Dokončení:

- Jakmile je závitování dokončeno, opatrně vyjměte kalibr z pracovního kusu.
- Vyčistěte kalibr a pracovní prostor, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo řeznou kapalinu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované kalibry v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte kovové kalibry, kde to je možné.
- Nevyhazujte kalibry do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu ohledně Vysokorychlostních ocelových kalibrů Reiff & Nestor, prosím, konzultujte příslušné kanály pro pomoc.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání našich produktů. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečnou a efektivní zkušenost.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz