

CARBIDE WILSON DOVETAIL CUTTER - BROWNELLS CARBIDE WILSON DOVETAIL CUTTER

[Zbrojářské nářadí](#) > [Elektrické nástroje a příslušenství](#) > [Frézovací nože](#)

Jedinečné velikosti pro Wilson

Pevný karbidový 2" (5 cm) dlouhý..290" x 60 stupňů.



Atributy

- Název: [BROWNELLS CARBIDE WILSON DOVETAIL CUTTER](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 080621291
- Výrob. č.:
- Degree: 60
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 13mm
- Šířka přepravy: 81mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 050806019768

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání frézy CARBIDE WILSON DOVETAIL CUTTER](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání frézy CARBIDE WILSON DOVETAIL CUTTER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili frézu CARBIDE WILSON DOVETAIL CUTTER od společnosti BROWNELLS. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečné používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte výrobek pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím se ujistěte, že je výrobek v dobrém stavu a bez poškození.
- Při používání dodržujte všechny pokyny týkající se osobní ochrany (např. brýle, rukavice).
- V případě poškození nebo podezření na poruchu výrobku přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím se ujistěte, že fréza je správně nainstalována a upevněna.
- Nikdy se nedotýkejte rotujících částí během provozu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Používejte vhodné zařízení pro upevnění materiálu, abyste předešli jeho pohybu během frézování.
- Pokud se výrobek přehřívá nebo vykazuje neobvyklé chování, přestaňte s jeho používáním a nechte ho vychladnout.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace frézy:

- Ujistěte se, že máte správné nástroje pro instalaci, včetně šroubováků a klíčů.
- Pečlivě připevněte frézu do stroje podle pokynů výrobce stroje.
- Zkontrolujte, zda je fréza pevně a bezpečně upevněna.

2. Použití frézy:

- Nastavte stroj na požadovanou rychlost a hloubku frézování.
- Umístěte materiál na pracovní plochu a zajistěte ho.
- Zapněte stroj a nechte frézu dosáhnout plné rychlosti před zahájením frézování.
- Pomalu a rovnoměrně pohybujte materiálem vůči fréze, abyste dosáhli požadovaného tvaru.

Pokyny pro likvidaci

- Po ukončení používání výrobku ho řádně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.
- Pokud se rozhodnete výrobek zlikvidovat, dodržujte místní předpisy o likvidaci nebezpečných odpadů.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste zvolili frézu CARBIDE WILSON DOVETAIL CUTTER. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz