

1911 AUTO HSS LO-MOUNT SIGHT BASE CUTTER - BROWNELLS 65 HSS LO-MOUNT SIGHT BASE CUTTER .490"

[Zbrojářské nářadí](#) > [Elektrické nástroje a příslušenství](#) > [Frézovací nože](#)

65\ Rameno x .495"

Tyto frézy jsou speciálně navrženy námi a vyrobeny podle našich specifikací pro řezání drážky pro montáž mířidel Wichita a Novak Lo-Mount na 1911 Auto. Použijte ¼" karbidovou frézu pro odstranění většiny materiálu (viz výkres výše) a poté proveďte konečné řezání drážky. Konečný řez do dolní zadní části závěru se provádí pomocí frézy a není součástí řezu základny mířidla. Je mírně poddimenzován, aby kompenzoval variace v základnách mířidel a tolerancích frézování při instalaci. S rostoucí popularitou zakázkových pistolí 1911 Auto je tato fréza jednou z těch, které budete často používat ve své zakázkové práci. UPOZORNĚNÍ: Pouze pro použití na frézovacím stroji. 2" (5 cm). Řez o průměru .495". Stopka o průměru ½" (12,7 mm). Rameno 65°. NEDOVOLTE PŘEKROČENÍ 700 ot./min, VYŠŠÍ RYCHLOST ZPŮSOBÍ ZLOM ZUBŮ.



Atributy

- Název: [BROWNELLS 65 HSS LO-MOUNT SIGHT BASE CUTTER .490"](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 080621495
- Výrob. č.:
- Degree: 65
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 5mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 140mm
- UPC: 050806019836

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny k bezpečnosti pro frézu 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER](#)
- [O nás](#)

Pokyny k bezpečnosti pro frézu 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali frézu 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER. Tento průvodce poskytuje základní pokyny a bezpečnostní instrukce, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití produktu. Před použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte a uchovejte ho pro budoucí reference.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte frézu v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby byl frézovací stroj řádně udržován a v dobrém provozním stavu před použitím.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste předešli nehodám.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byli kolemjdoucí v bezpečné vzdálenosti během provozu.
- Nepřekračujte doporučenou rychlost 700 ot./min, abyste předešli poškození frézy a zajistili bezpečnost.
- Hlášení nebezpečných produktů nebo incidentů příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- POZOR: Tato fréza je určena pouze pro použití na frézovacích strojích. Nepoužívejte ji v žádném jiném typu stroje.
- Vždy používejte ¼" karbidovou frézu pro odstranění většiny materiálu před provedením konečného drážkování.
- Ujistěte se, že je fréza řádně upevněna ve frézovacím stroji před zahájením provozu.
- Vyvarujte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit ve stroji.
- Nepokoušejte se upravit nebo měnit frézu, zatímco stroj běží.
- Pokud se fréza otupí nebo poškodí, okamžitě přestaňte používat a vyměňte ji.
- Buďte opatrní na ostré hrany a otřepy na fréze po použití.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a OOP před zahájením.
- Ujistěte se, že je frézovací stroj správně nastaven a kalibrován pro daný úkol.

2. Řezací proces

- Začněte použitím ¼" karbidové frézy k odstranění většiny materiálu ze slotu pro základnu mířidla.
- Po odstranění většiny materiálu přepněte na frézu 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER pro konečné drážkování.
- Ujistěte se, že řezáte do dolní zadní části závěru, protože to není součástí řezu základny mířidla.

3. Po operaci

- Po použití vyčistěte frézu a pracovní prostor, abyste udrželi bezpečnost a efektivitu.
- Uložte frézu na bezpečné místo, mimo vlhkost a extrémní teploty.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte frézu a veškerý odpadový materiál v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte frézu do běžného domácího odpadu; zkontrolujte místní recyklační programy, které přijímají kovové nástroje.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se frézy 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce nebo svého prodejce. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o bezpečnostních staženích nebo aktualizacích.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání frézy 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER. Vaše dodržování těchto pokynů je zásadní pro vaši ochranu a úspěšné dokončení vašich projektů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz