

.010" PIPE WRAP TAPE - PASCO .010" PIPE WRAP TAPE

[Zbrojářské nářadí](#) > [Zpracování a úprava pažby](#) > [Příslušenství pro zapažbení](#) > [Páska pro přepažbení](#)

Získejte přesné rozestupy při volném plovoucím hlavních

Každá vrstva pásky je přesně .010" silná a poskytuje pěknou, rovnoměrnou mezeru pro správné volné plovoucí hlavně, což zlepšuje přesnost tím, že eliminuje tlak mezi pažbou a hlavní. Může být také použita při postavení lugs.



Atributy

- Název: [PASCO .010" PIPE WRAP TAPE](#)
- Výrobce: [PASCO](#)
- Produkt č.: 100001354
- Výrob. č.: 9052-R
- Dodací hmotnost: 0.476kg
- UPC: 671451905215

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro .010" PIPE WRAP TAPE PASCO](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro .010" PIPE WRAP TAPE PASCO

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili .010" PIPE WRAP TAPE od společnosti PASCO. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro zajištění volného plovoucího hlavně a zlepšení přesnosti. Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.
- Páska je určena pouze pro použití na nepotravinářských výrobcích.
- Při používání pásky dbejte na to, aby nedošlo k jejímu poškození, které by mohlo ovlivnit její funkčnost.
- Uchovávejte pásku mimo dosah dětí a zranitelných skupin, aby nedošlo k nehodám.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím pásky zkontrolujte, zda je povrch, na který ji aplikujete, čistý a suchý.
- Pásku aplikujte na rovný povrch, abyste zajistili optimální přilnavost.
- Vyvarujte se používání pásky na površích, které by mohly být vystaveny extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Pásku nikdy nepoužívejte na elektrické zařízení nebo v blízkosti elektrických zdrojů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava povrchu:

- Ujistěte se, že je povrch čistý, suchý a hladký.
- Odstraňte veškeré nečistoty nebo mastnotu.

2. Aplikace pásky:

- Odměřte požadovanou délku pásky.
- Začněte s jedním koncem pásky a postupně ji aplikujte na povrch, přičemž ji jemně vyrovnávejte, aby se zabránilo vzniku vzduchových bublin.
- Ujistěte se, že páska je rovnoměrně rozložena po celém povrchu.

3. Dokončení:

- Po aplikaci pásky zkontrolujte, zda je pevně přilnutá a bez vzduchových bublin.
- Pásku je možné stříhat na požadovanou délku.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití pásky ji zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pásku nevyhazujte do přírody a dbejte na ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte příslušný orgán ve vaší zemi.

Děkujeme vám za výběr našeho výrobku. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití .010" PIPE WRAP TAPE PASCO.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz