

SAFETY POWDER SCALE - LEE PRECISION LEE SAFETY POWDER SCALE

[Přebíjení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Váhy na prach](#)

Spolehlivá, velmi přesná a snadno použitelná, rameno je vyrobeno z odolného fenolového plastu. Citlivá a čitelná na 1/20 granu. Kapacita 100 grainů.



Atributy

- Název: [LEE PRECISION LEE SAFETY POWDER SCALE](#)
- Výrobce: [LEE PRECISION](#)
- Produkt č.: 100010144
- Výrob. č.: 90681
- Dodací hmotnost: 0.408kg
- Výška přepravy: 56mm
- Šířka přepravy: 163mm
- Délka přepravy: 246mm
- UPC: 734307906818

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro SAFETY POWDER SCALE LEE PRECISION](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro SAFETY POWDER SCALE LEE PRECISION

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SAFETY POWDER SCALE LEE PRECISION. Tento průvodce je navržen tak, aby vám poskytl nezbytné bezpečnostní pokyny a informace k zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před použitím váhy si prosím pozorně přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte váhu mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte váhu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Ukládejte váhu na suchém a stabilním místě, aby nedošlo k poškození.
- Pokud zaznamenáte jakékoli nepravdivosti v chodu váhy, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- S váhou zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli poškození citlivých komponentů.
- Nepřekračujte maximální kapacitu 100 grainů, abyste předešli poškození.
- Vyvarujte se vystavení extrémním teplotám nebo vlhkosti, které mohou ovlivnit přesnost.
- Zajistěte, aby byla váha umístěna na stabilním a rovném povrchu před použitím.
- Nepoužívejte váhu k žádnému jinému účelu než k vážení prášku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení

- Rozbalte váhu a ujistěte se, že jsou všechny komponenty zahrnuty.
- Umístěte váhu na plochý, stabilní povrch mimo průvany nebo vibrace.
- Ujistěte se, že je rameno správně zarovnáno a není blokováno.

2. Kalibrace

- Před prvním použitím kalibrujte váhu podle pokynů výrobce.
- Pravidelně kontrolujte kalibraci, abyste zajistili přesné měření.

3. Vážení prášku

- Umístěte nádobu s práškem na misku váhy.
- Jemně upravte rameno, dokud není váha vyvážená.
- Přečtete si měření jasně zobrazené na váze.

4. Údržba po použití

- Po každém použití vyčistěte váhu měkkým, suchým hadříkem, aby se udržela přesnost.
- Ukládejte váhu v původním obalu nebo ochranném pouzdře, když se nepoužívá.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte váhu v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu.
- Nevyhazujte váhu do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo výkonu produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Prosím, ujistěte se, že dodržujete bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v této příručce, abyste zajistili svou bezpečnost a dlouhou životnost vaší SAFETY POWDER SCALE LEE PRECISION. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz