

LEAD LADLE - LEE PRECISION LEE LEAD LADLE

[Přebíjení](#) > [Výroba střel](#) > [Tavení olova a příslušenství](#)

Lopatka na olovo Lee pro odlévání střel, ideální pro sbírání a míchání kovu. Má dřevěnou rukojeť a železnou lopatku.



Atributy

- Název: [LEE PRECISION LEE LEAD LADLE](#)
- Výrobce: [LEE PRECISION](#)
- Produkt č.: 100010156
- Výrob. č.: 90026
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 15mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 292mm
- UPC: 734307900267

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití Lopatky na olovo Lee](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití Lopatky na olovo Lee

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Lopatku na olovo Lee, spolehlivý nástroj navržený pro odlévání střel. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání produktu v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že Lopatka na olovo Lee je používána pouze k jejímu zamýšlenému účelu, tedy k odlévání střel.
- Vždy manipulujte s lopatkou opatrně, abyste se vyhnuli popáleninám nebo zraněním způsobeným horkým kovem.
- Držte lopatku a její součásti mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte lopatku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Používejte lopatku v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů z taveného kovu.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se manipulace a likvidace olova a dalších materiálů používaných při odlévání střel.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně:
 - Rukavic odolných vůči teplotě
 - Ochranných brýlí
 - Dlouhého oblečení na ochranu před stříkáním
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez hořlavých materiálů.
- Nenechávejte tavené kovové materiály bez dozoru během používání lopatky.
- Používejte stabilní povrch, abyste předešli rozlití nebo nehodám během odlévání.
- Buďte opatrní při nalévání taveného kovu, abyste se vyhnuli stříkání a rozlití.
- Nechte lopatku zcela vychladnout před jejím čištěním nebo uložením.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně olova, forem a ochranného vybavení.
- Upravte své pracovní místo v dobře větrané oblasti, daleko od hořlavých materiálů.

2. Použití lopatky:

- Umístěte lopatku na stabilní povrch.
- Roztavte olovo v odlévacím peci podle pokynů výrobce.
- Jakmile je olovo zcela roztaveno, opatrně ponořte lopatku do taveného kovu.
- Použijte lopatku k nabírání taveného olova a nalijte ho do formy.
- Vyhněte se přeplnění lopatky, abyste předešli rozlití.

3. Údržba po použití:

- Po odlévání nechte lopatku zcela vychladnout.
- Vyčistěte lopatku pomocí vhodného čistícího nástroje, abyste odstranili zbytky olova.
- Uložte lopatku na suché místo, abyste předešli rzi nebo korozi.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakékoli zbylé olovo a kovové špony v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte olovo do běžného odpadu. Zkontrolujte, zda existují určené zařízení pro recyklaci nebo likvidaci nebezpečných materiálů.
- Ujistěte se, že všechny obalové materiály jsou recyklovány nebo likvidovány odpovědně.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání Lopatky na olovo Lee pro vaše potřeby odlévání střel. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte všechny pokyny, abyste chránili sebe i ostatní. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz