

UNIFLOW POWDER MEASURE ACCESSORIES - RCBS UNIFLOW POWDER MEASURE DROP TUBE 17 TO 20 CAL

[Přebíjení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Odměrné stojany a příslušenství](#)

Měřič prášku RCBS Uniflow poskytuje konzistentně přesné dávky objemu se všemi typy bezdýmného prachu. Jednoduchý design měřicího válce pomáhá eliminovat zadržování prášku, které může vést k dvojitém nebo nadměrným dávkám. Číslovaný měřicí šroub se snadno mění mezi dávkami a umožňuje vám se později vrátit k známé dávce. Přesně broušený válec je vyleštěný hlavní odlitkem, což vytváří hladký a přesný systém dávkování prášku. Montáž je standardní závit 7/8 na čtrnáct, dodává se s držákem na stůl nebo polici a dvěma kapacitmi trubkami pro ráži 22 a vyšší. Montuje se na měřič prášku RCBS nebo na stojan měřiče prášku Sinclair (11-1200), přijímá kapacit trubky Sinclair s adaptérem Sinclair. NEPOUŽÍVEJTE S ČERNÝM PRACHEM.



Atributy

- Název: [RCBS UNIFLOW POWDER MEASURE DROP TUBE 17 TO 20 CAL](#)
- Výrobce: [RCBS](#)
- Produkt č.: 100010301
- Výrob. č.: 9028
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Výška přepravy: 1mm
- Šířka přepravy: 51mm
- Délka přepravy: 152mm
- UPC: 076683090287

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro příslušenství RCBS Uniflow Powder Measure](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro příslušenství RCBS Uniflow Powder Measure

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kapací trubku RCBS Uniflow Powder Measure pro vaše potřeby přebíjení. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a provozní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, dodržujte prosím následující pokyny:

- Vždy si přečtěte a porozumějte manuálu produktu před použitím.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Neměňte produkt jakýmkoli způsobem.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a skladování bezdýmného prachu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

Při používání kapací trubky RCBS Uniflow Powder Measure dodržujte následující opatření:

- NIKDY NEPOUŽÍVEJTE S ČERNÝM PRACHEM. Tento produkt je navržen výhradně pro bezdýmný prach.
- Ujistěte se, že měřicí šroub je před použitím bezpečně nastaven, aby se zabránilo náhodným přeplněním.
- Vyhněte se přeplnění měřiče prášku, abyste předešli rozlití a potenciálním nebezpečím.
- Používejte v dobře větraném prostoru, abyste minimalizovali expozici prachovým částicím.
- Vždy noste ochranné brýle při obsluze měřiče prášku.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez nepořádku, abyste snížili riziko nehod.

Pokyny pro instalaci a používání

Dodržujte následující kroky pro správnou instalaci a používání kapací trubky RCBS Uniflow Powder Measure:

1. Instalace:

- Ujistěte se, že měřič prášku je bezpečně upevněn na stabilním povrchu pomocí standardního závitu 7/8 na 14.
- Použijte dodaný držák na stůl nebo polici k stabilizaci měřiče prášku.
- Připojte příslušnou kapací trubku pro vaši ráži (22 ráže a vyšší) k měřicímu válci.

2. Použití:

- Před použitím zkontrolujte, že je měřicí válec čistý a bez jakýchkoli překážek.
- Nastavte číselný měřicí šroub na požadovanou hmotnost dávky.
- Pomalu nalijte bezdýmný prach do měřicího válce, abyste zajistili, že nepřekročíte doporučenou úroveň naplnění.
- Jakmile je válec naplněn, použijte měřicí šroub k dávkování prášku do vašeho přebíjecího pouzdra.
- Po použití vyčistěte měřicí válec, abyste předešli hromadění zbytkového prášku.

Pokyny pro likvidaci

Správná likvidace produktu a jakýchkoli souvisejících materiálů je nezbytná:

- Likvidujte jakýkoli nepoužitý nebo prošlý bezdýmný prach v souladu s místními předpisy.
- Recykluje obalové materiály, kde je to možné.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Dodržujte místní pokyny pro nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně kapací trubky RCBS Uniflow Powder Measure se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že si užijete používání kapací trubky RCBS Uniflow Powder Measure.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz