

PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES - LYMAN PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGE - 9MM

[Přebíjení](#) > [Měřidla](#) > [Kalibr délky nábojnice a uzamykací vůle](#)

Měřiče maximálních nábojů Lyman kontrolují všechny kritické rozměry pistolové munice, aby zajistily správnou funkčnost. Tyto přesně vyrobené měřiče umožňují přebíječům zkontrolovat délku náboje, průměr a celkovou délku náboje pistolové munice. Tato kontrola je považována za povinnou nejlepšími závodními střelci, kteří vyžadují 100% spolehlivost pro svou závodní munici.



Atributy

- Název: [LYMAN PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGE - 9MM](#)
- Výrobce: [LYMAN](#)
- Produkt č.: 100020154
- Výrob. č.: 7832330
- Náboje: 9 mm Luger
- Dodací hmotnost: 0.136kg
- Výška přepravy: 32mm
- Šířka přepravy: 66mm
- Délka přepravy: 112mm
- UPC: 011516723307

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro měřič nábojů Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge 9MM](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro měřič nábojů Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge 9MM

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali měřič nábojů Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge pro vaše potřeby kontroly munice. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím pečlivě přečtěte a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu, což je kontrola rozměrů pistolové munice.
- Vždy manipulujte s municí a přebíjecími nástroji opatrně, abyste předešli nehodám a zraněním.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte měřič na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo nepravidelností, nepoužívejte měřič a obraťte se na kvalifikovaného odborníka pro pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodnou ochrannou výbavu, jako jsou ochranné brýle, při používání měřiče, abyste chránili své oči před možnými úlomky.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez rozptýlení, abyste udrželi pozornost během kontrol.
- Nepoužívejte sílu při vkládání munice do měřiče; měla by se hladce vložit bez nadměrného tlaku.
- Vyhněte se používání měřiče v prostředích s vysokou vlhkostí nebo extrémními teplotami, protože tyto podmínky mohou ovlivnit jeho přesnost.
- Ukládejte měřič na suchém a bezpečném místě po použití, abyste předešli poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je měřič čistý a bez jakýchkoli překážek.
- Shromážděte munici, kterou chcete zkontrolovat.

2. Použití měřiče:

- Vložte náboj do měřiče, přičemž se ujistěte, že je správně usazen.
- Zkontrolujte délku náboje, průměr a celkovou délku náboje podle specifikací uvedených v uživatelské příručce produktu.
- Pokud náboj nevyhovuje specifikacím, nepoužívejte ho a zlikvidujte ho podle místních předpisů.

3. Po kontrole:

- Vyjměte náboj z měřiče a bezpečně ho uložte.
- Po každém použití vyčistěte měřič, abyste udrželi jeho přesnost a dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakoukoli vadnou nebo nepoužitelnou municí podle místních zákonů a předpisů.
- Co se týče samotného měřiče, pokud se stane nepoužitelným, postupujte podle místních pokynů pro likvidaci kovových a plastových výrobků.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se měřiče Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte jejich oficiální webové stránky. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro jakékoli dotazy.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní používání měřiče Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge. Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost ve vašich přebíjecích praktikách.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz