

STIPPLING KIT - OREGON TRAIL DEFENSE FIREARMS STIPPLING TOOL KIT

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Soupravy puškařských nástrojů](#)

Stippling vám poskytuje tolik nebo málo gripu, kolik POTŘEBUJETE na SVÉ zbraň. Například, pistole pro skryté nošení může mít na těle málo nebo žádnou texturu, a agresivní texturu na dalších 3 stranách pistole. Pracovní zbraň může mít agresivní texturu po celém obvodu, aby zajistila dobrý grip, ať už máte ruku pokrytou krví, vodou, sněhem, rukavicemi atd. Tento vlastní kit obsahuje americký Wall Lenk 25 Watt dřevěný hořák, který má krátkou hřídel, takže jste blízko své práci, následující americké vyrobené hroty: 20LPI Waffle tip, náš nejoblíbenější tip pro skvělý univerzální grip, 20LPI Finish Tip pro vytváření přímých čar a rohů, OTD Rectangle, Small Round, Large Round a Chisel tips pro další možnosti stipplingu. Vše je zabaleno v praktickém tvrdém pouzdře s držákem nástroje, když je zahřátý. Tvrdé pouzdro slouží také jako cvičná platforma, protože plast udrží většinu stipple vzorů. * *Tvrdé pouzdro není vyrobeno z identického materiálu jako jakákoliv zbraň a bude stípkovat jinak, je určeno k použití pro praxi a obecné testování designu. Mezinárodní zákazníci, prosím, vezměte na vědomí, že je určeno pouze pro použití s 110 volt AC.



Atributy

- Název: [OREGON TRAIL DEFENSE FIREARMS STIPPLING TOOL KIT](#)
- Výrobce: [OREGON TRAIL DEFENSE](#)
- Produkt č.: 100022980
- Výrob. č.: ST-GUNKIT
- Dodací hmotnost: 0.454kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 127mm
- Délka přepravy: 203mm
- UPC: 808887028236

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro STIPPLING KIT OREGON TRAIL DEFENSE FIREARMS STIPPLING TOOL KIT](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro STIPPLING KIT OREGON TRAIL DEFENSE FIREARMS STIPPLING TOOL KIT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STIPPLING KIT OREGON TRAIL DEFENSE FIREARMS STIPPLING TOOL KIT. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro správné použití a manipulaci s tímto produktem. Prosím, pečlivě si přečtete a porozumějte těmto pokynům, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte stippling nástroj v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Držte nástroj daleko od hořlavých materiálů a povrchů.
- Zajistěte, aby byl nástroj odpojen, když se nepoužívá nebo při výměně špiček.
- Uložte nástroj na bezpečné místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle, abyste chránili své ruce a oči před potenciálními nebezpečími.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na poškození nebo opotřebení před použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozen.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte nástroj pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Vyhněte se přímému kontaktu s ohřátými špičkami, abyste se vyhnuli popáleninám.
- Nenechávejte nástroj bez dozoru, když je zapojen a zahřátý.
- Buďte opatrní při používání nástroje na materiálech jiných než na cvičném tvrdém pouzdře, protože výsledky se mohou lišit.
- Pokud během používání nástroje pocítíte jakékoli nepohodlí nebo nežádoucí reakce, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez nepořádku.
- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně stippling nástroje, špiček a cvičného tvrdého pouzdra.

2. Instalace špiček:

- Odpojte stippling nástroj před výměnou špiček.
- Vyberte požadovanou špičku z kitu.
- Vložte špičku bezpečně do hřídele nástroje, dokud nezapadne na místo.
- Zapněte nástroj a nechte ho zahřát na doporučený čas.

3. Použití stippling nástroje:

- Držte nástroj pevně za rukojeť, držte prsty dál od ohřáté špičky.
- Umístěte ohřátou špičku proti povrchu, který má být stiplován, a aplikujte jemný tlak.
- Pohybujte nástrojem v pravidelném rytmu, abyste vytvořili požadovanou texturu.
- Pro cvičení použijte tvrdé pouzdro k testování různých vzorů a technik.

4. Po použití:

- Odpojte nástroj a nechte ho úplně vychladnout před manipulací.
- Uložte nástroj a špičky do dodaného tvrdého pouzdra pro bezpečnost a organizaci.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte stippling nástroj a jakékoli poškozené nebo opotřebované špičky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte nástroj do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní programy pro recyklaci elektronického odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se používání tohoto produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje poskytnuté výrobcem nebo prodejcem.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho STIPPLING KIT OREGON TRAIL DEFENSE FIREARMS STIPPLING TOOL KIT. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a konzultujte tento průvodce, kdykoli budete mít dotazy ohledně používání produktu. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz