

RANGEMASTER 2800.COM COMPACT RANGEFINDER - LEICA

RANGEMASTER 2800.COM RANGEFINDER

[Optika a Montáže](#) > [Dálkoměry](#)

Kompaktní dálkoměr poskytující měření až do 2 800 yardů

Leica Rangemaster CRF 2800.COM je první specializovaný kompaktní laserový dálkoměr schopný přesných měření vzdálenosti až do 2 800 yardů a nabízí snadné programování pomocí smartphonu přes Bluetooth a novou aplikaci Leica Hunting. To znamená, že balistiku Leica ABC lze přizpůsobit přímo prostřednictvím smartphonu, stejně jako meteorologickému měřiči Kestrel Elite. Baterie: CR2 Divergence paprsku: 0,5x1,25 MRAD Hmotnost: 6,7 oz Leica Rangemaster CRF 2800.COM nabízí lovcům a střelcům na dlouhé vzdálenosti tři balistické výstupy kromě naměřené vzdálenosti. V závislosti na požadovaných balistických údajích, při použití balistického programu Leica, CRF2800.COM poskytuje buď hodnotu pro přenos v palcích, centimetrech nebo výstupy v MOA nebo MILs do 1 000 yardů, nebo ekvivalentní horizontální vzdálenost (EHR) do 1 200 yardů. Při připojení k Kestrel 5700 Elite s Applied Ballistics, CRF2800.COM zobrazí jak korekce elevace, tak větru, jak daleko může dálkoměr číst. Data jsou zobrazena na integrovaném LED displeji, který se automaticky přizpůsobuje okolním světelným podmínkám. Mód skenování měří environmentální podmínky a vzdálenost k cíli každých 0,3 sekundy. Mezi 10 a 200 yardy CRF2800.COM zobrazuje vzdálenost na desetiny yardu, což je zvláště užitečná funkce pro lukostřelce. Díky své kompaktní velikosti a hmotnosti ho lze snadno nosit v kapse košile.



Atributy

- Název: LEICA RANGEMASTER 2800.COM RANGEFINDER
- Výrobce: LEICA
- Produkt č.: 100035824
- Výrob. č.: 40506
- Battery: CR2
- Color: Black
- Magnification: 7
- Objective Size: 24mm
- Range; Reflective: 2800 Yards
- Váha: 6.7 oz
- Dodací hmotnost: 0.592kg
- Výška přepravy: 95mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 159mm

Detail produktů

Tento výrobek obsahuje baterii.

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání dálkoměru Leica Rangemaster CRF 2800.COM](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání dálkoměru Leica Rangemaster CRF 2800.COM

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili dálkoměr Leica Rangemaster CRF 2800.COM. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval přesné měření vzdálenosti a byl snadno použitelný. V této příručce naleznete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci výrobku v souladu s evropskými normami bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo nefunguje správně.
- Dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce, abyste předešli možným nehodám nebo zraněním.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání dálkoměru se vyvarujte přímého pohledu do laserového paprsku. Může to způsobit poškození zraku.
- Nikdy nesměřujte laser na lidi nebo zvířata.
- Používejte dálkoměr pouze v souladu s jeho určením a pokyny výrobce.
- Při měření vzdálenosti se ujistěte, že máte jasný výhled na cíl a že neexistují žádné překážky.
- Dbejte na to, aby byl výrobek chráněn před extrémními teplotami a vlhkostí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Baterie:** Před prvním použitím zkontrolujte, zda je v zařízení správně vložena baterie typu CR2.
2. **Zapnutí:** Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí přístroje.
3. **Měření vzdálenosti:**
 - Srovnejte hledáček s cílem.
 - Stiskněte tlačítko pro měření a počkejte na zobrazení výsledku na displeji.
4. **Nastavení balistiky:** Pro přizpůsobení balistiky použijte aplikaci Leica Hunting přes Bluetooth.
5. **Mód skenování:** Aktivujte mód skenování pro měření vzdálenosti k cíli každých 0,3 sekundy.
6. **Údržba:** Pravidelně čistěte čočky a povrch přístroje měkkým hadříkem.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do domácího odpadu. Zajistěte jeho ekologickou likvidaci v určených sběrných místech.
- Před likvidací odstraňte baterie a zlikvidujte je podle pokynů pro nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny produkty musí mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Tento návod je určen k zajištění bezpečného používání dálkoměru Leica Rangemaster CRF 2800.COM. Dodržováním těchto pokynů přispějete k vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz