

DIGITAL POCKET SCALE - RCBS 1500 GRAIN DIGITAL POCKET SCALE

[Přebíjení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Váhy na prach](#)

Digitální kapesní váha RCBS je ideální pro ruční nabíječe, kteří hledají cenově dostupnou a robustní váhu pro ověření hmotnosti.

Kapacita 1500 grainů

Přesnost 0,10 grainu

Snadno čitelný digitální displej

Robustní design

Napájení 2-AAA bateriemi (součástí balení)

Zkontrolujte hmotnost a zahrnutou misku na prášek.



Atributy

- Název: [RCBS 1500 GRAIN DIGITAL POCKET SCALE](#)
- Výrobce: [RCBS](#)
- Produkt č.: 100044712
- Výrob. č.: 98914
- Capacity: 1500 grains
- Dodací hmotnost: 0.227kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 241mm
- UPC: 604544659078

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání digitální kapesní váhy RCBS 1500 grain](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání digitální kapesní váhy RCBS 1500 grain

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili digitální kapesní váhu RCBS 1500 grain. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné měření hmotnosti pro ruční nabíječe. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím váhy si důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte váhu mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zajistěte, aby byla váha používána pouze pro zamýšlené účely.
- Nepoužívejte váhu v blízkosti vody nebo jiných kapalin.
- Zkontrolujte váhu na poškození před každým použitím. Pokud je váha poškozená, nepoužívejte ji.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Váhu používejte na stabilním a rovném povrchu.
- Nezatěžujte váhu nad její maximální kapacitu 1500 grainů.
- Při manipulaci s váhou buďte opatrní, abyste se vyhnuli pádu nebo nárazu.
- Při používání váhy se vyhněte silným magnetickým polím a vibracím.
- Pokud váha nefunguje správně, vypněte ji a zkontrolujte baterie.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Umístěte váhu na stabilní a suchý povrch.
2. Vložte 2AAA baterie do prostoru pro baterie podle označení (+ a).
3. Zapněte váhu stisknutím tlačítka.
4. Počkejte, až se na displeji objeví nula. Pokud ne, stiskněte tlačítko pro nulování.
5. Umístěte misku na prášek na váhu a počkejte, až se na displeji stabilizuje hmotnost.
6. Přidejte materiál, který chcete zvážit, a přečtěte si hmotnost na displeji.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Baterie likvidujte v souladu s předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Tento návod k bezpečnému používání digitální kapesní váhy RCBS 1500 grain byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz