

BORE-MAX SPEED BRUSH - 6MM/243 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH

The Bore-Max Speed Brush is a component of the Bore-Max Speed Clean System for faster and easier bore cleaning. Carbon build-up not only affects performance and accuracy, but also causes degradation of the bore. Carbon build-up also insulates the copper fouling in the bore making it difficult to dissolve and remove with bore solvent. Using a bore brush to remove this carbon build-up is the best way to tackle the job. In order to achieve maximum effectiveness, there needs to be an optimal balance between bristle density and bristle flexibility. Having too few bristles is a waste of time and too many won't provide enough flexibility to navigate the lands and grooves of the bore. The bristle configuration of the Bore-Max Speed Brush provides maximum scrubbing density removing more carbon with each pass and getting maximum results faster.



Attributes

- Name: 6MM/243 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH
- Manufacturer: REAL AVID
- Product no.: 100047669
- Mfr. No.: AVBMSB243
- Caliber: 243/6 mm (.243)
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 70mm
- Shipping length: 171mm
- UPC: 813119013379

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BoreMax Speed Brush](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BOREMAX SPEED BRUSH 6MM/243 CALIBER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse BoreMax Speed Brush](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della BoreMax Speed Brush](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed](#)
- [Suomi: BOREMAX SPEED BRUSH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití kartáče BoreMax Speed Brush](#)

Sicherheitshinweise für die BoreMax Speed Brush

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der BoreMax Speed Brush von REAL AVID. Diese spezielle Laufbürste wurde entwickelt, um die Reinigung von Läufen effizienter und einfacher zu gestalten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die BoreMax Speed Brush nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Bürste außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie die Bürste vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Lagern Sie die Bürste an einem trockenen Ort, um Korrosion oder andere Schäden zu vermeiden.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur sicheren Handhabung und Verwendung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Tragen Sie beim Reinigen von Läufen immer Schutzbrillen, um Ihre Augen vor Rückständen zu schützen.
- Verwenden Sie die Bürste nicht in Verbindung mit aggressiven Chemikalien oder Reinigungsmitteln, die nicht für die Verwendung mit Waffen geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Verwendung der Bürste entladen ist.
- Führen Sie die Bürste stets in die Laufrichtung, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Bürsten, um die Borsten nicht zu beschädigen.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist. Entfernen Sie alle Munition und überprüfen Sie, ob der Lauf leer ist.
2. **Anbringen der Bürste:** Befestigen Sie die BoreMax Speed Brush an einem passenden Reinigungsstab.
3. **Reinigung:**
 - Führen Sie die Bürste vorsichtig in den Lauf ein.
 - Drehen Sie die Bürste in die Laufrichtung, um eine effektive Reinigung zu gewährleisten.
 - Ziehen Sie die Bürste langsam zurück, um Rückstände zu entfernen.
4. **Nach der Verwendung:** Reinigen Sie die Bürste nach jedem Gebrauch, um die Lebensdauer zu verlängern. Lagern Sie sie an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die BoreMax Speed Brush gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Wenn die Bürste nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrer BoreMax Speed Brush besuchen Sie bitte die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Kundenservice.

Bitte beachten Sie alle oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for BOREMAX SPEED BRUSH 6MM/243 CALIBER

Introduction

Thank you for choosing the BOREMAX SPEED BRUSH, an essential tool for effective bore cleaning. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe usage and optimal performance of the product. Please read this guide carefully before using the BOREMAX SPEED BRUSH.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the BOREMAX SPEED BRUSH, please follow these guidelines:

- Always use the brush in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the brush before each use for any signs of wear or damage.
- Do not use the brush for any purpose other than bore cleaning.
- Avoid using excessive force while cleaning to prevent damage to the bore or brush.

Specific Safety Precautions for Use

When using the BOREMAX SPEED BRUSH, take the following precautions:

- Wear appropriate eye protection to prevent debris from entering your eyes.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before cleaning.
- Use the brush in a wellventilated area to avoid inhaling any cleaning solvents or debris.
- Follow the instructions for cleaning solvents and ensure they are compatible with the brush.
- Do not exceed the recommended number of passes with the brush to avoid bore damage.

Instructions for Installation and Usage

To effectively use the BOREMAX SPEED BRUSH, please follow these steps:

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the BOREMAX SPEED BRUSH and appropriate cleaning solvent.

2. Installation:

- Attach the BOREMAX SPEED BRUSH to a cleaning rod that is compatible with the brush size.
- Ensure that the attachment is secure to prevent the brush from detaching during use.

3. Usage:

- Insert the brush into the bore from the chamber end, if applicable.
- Gently push the brush through the bore and pull it back out. Repeat this process as necessary.
- Use a cleaning solvent to aid in the removal of carbon buildup and fouling.
- After cleaning, inspect the bore for any remaining debris or fouling.

4. PostUsage:

- Clean the brush after use to maintain its effectiveness.
- Store the brush in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

When disposing of the BOREMAX SPEED BRUSH, please follow these guidelines:

- Do not dispose of the brush in regular household waste.
- Check local regulations for the proper disposal of cleaning tools and materials.
- If the brush is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the BOREMAX SPEED BRUSH, please refer to the manufacturer's contact information. Ensure that you have the product details on hand when seeking assistance.

Conclusion

By following the safety instructions and guidelines provided in this document, you can ensure a safe and effective cleaning experience with the BOREMAX SPEED BRUSH. Always prioritize safety and proper usage to maintain the integrity of both the tool and your firearm. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el BoreMax Speed Brush de REAL AVID. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza de cañones, mejorando el rendimiento y la precisión de tu arma. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre cómo usar el producto de manera segura, así como detalles sobre el manejo adecuado y la eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso para evitar lesiones y daños.
- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes para protegerte de residuos y productos químicos.
- **Almacenamiento:** Mantén el producto en un lugar seco y fuera del alcance de niños y mascotas.
- **Inspección Regular:** Revisa el cepillo antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- **Uso Apropiado:** Utiliza el BoreMax Speed Brush solo para el propósito para el que fue diseñado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el Contacto con la Piel:** No dejes que el cepillo entre en contacto directo con la piel durante su uso.
- **Evita Inhalar Vapores:** Usa en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores de solventes.
- **No Mezcles Productos Químicos:** No combines diferentes tipos de solventes o limpiadores.
- **Mantén Alejado de Fuentes de Calor:** No uses el producto cerca de llamas abiertas o fuentes de calor intensas.
- **Supervisa a los Niños:** Nunca dejes que los niños usen el cepillo sin supervisión de un adulto.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y segura antes de comenzar la limpieza.
- Reúne los materiales necesarios, incluyendo el BoreMax Speed Brush y un solvente adecuado.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el BoreMax Speed Brush en el cañón del rifle.
- Aplica una ligera presión y mueve el cepillo hacia adelante y hacia atrás para eliminar la acumulación de carbono.
- Realiza varias pasadas hasta que observes que el cañón está limpio.

3. Limpieza Postuso:

- Limpia el cepillo con solvente después de cada uso para mantener su efectividad.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho Responsable:** Si el BoreMax Speed Brush está dañado o ya no se necesita, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- **Reciclaje:** Consulta las pautas locales para el reciclaje de productos de limpieza y materiales relacionados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, busca la información de contacto en el empaque o en el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la descripción del producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar productos de limpieza. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo del BoreMax Speed Brush.

Guide de Sécurité pour la Brosse BoreMax Speed Brush

Introduction

La BoreMax Speed Brush est conçue pour un nettoyage efficace des canons de carabine. Ce guide vous fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la brosse.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse BoreMax Speed Brush conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez l'état de la brosse avant chaque utilisation. N'utilisez pas une brosse endommagée.
- Gardez la brosse hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Évitez tout contact avec les yeux et la peau pendant l'utilisation.
- Ne laissez jamais la brosse sans surveillance pendant son utilisation.
- Disposez de la brosse de manière appropriée après utilisation pour éviter tout risque de blessure.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection pour éviter les projections de débris lors du nettoyage.
- Utilisez des gants de protection si vous êtes sensible aux produits chimiques ou aux résidus de nettoyage.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon. Utilisez un mouvement doux et contrôlé.
- Ne combinez pas la brosse avec d'autres produits chimiques non recommandés, car cela pourrait causer des réactions indésirables.
- Évitez d'utiliser la brosse dans des environnements humides ou mouillés pour prévenir la corrosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant le nettoyage.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris la brosse BoreMax Speed Brush et un solvant pour canon approprié.

2. Utilisation de la Brosse:

- Insérez délicatement la brosse dans le canon.
- Effectuez des mouvements de va-et-vient pour enlever les dépôts de carbone et autres résidus.
- Retirez la brosse en veillant à ne pas rayer l'intérieur du canon.
- Répétez le processus si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

3. Nettoyage de la Brosse:

- Après utilisation, nettoyez la brosse avec de l'eau tiède et un savon doux.
- Assurez-vous qu'elle est complètement sèche avant de la ranger.

Instructions d'Élimination

- Disposez de la brosse conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas la brosse dans les déchets ménagers ordinaires si elle est endommagée.
- Renseignez-vous sur les points de collecte spécifiques pour les produits de nettoyage et les outils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la brosse BoreMax Speed Brush, veuillez contacter le point de contact de sécurité approprié dans votre région. Consultez le site web de l'Union Européenne pour des mises à jour sur les rappels de produits.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de la BoreMax Speed Brush. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation efficace et sécurisée de ce produit. Restez informé des mises à jour et des rappels potentiels pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della BoreMax Speed Brush

Introduzione

La BoreMax Speed Brush è un componente essenziale del sistema BoreMax Speed Clean, progettato per facilitare e velocizzare la pulizia delle canne delle armi. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizzare la spazzola solo per lo scopo previsto, ovvero la pulizia delle canne di fucili calibro .243/6 mm.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare occhiali protettivi per evitare il contatto con detriti volanti durante la pulizia.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di utilizzare la spazzola.
- Non utilizzare la spazzola su canne danneggiate o compromesse.
- Non utilizzare solventi o prodotti chimici non raccomandati dal produttore.
- Evitare di applicare una forza eccessiva durante l'uso per prevenire danni alla canna.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'arma:

- Verificare che l'arma sia scarica.
- Posizionare l'arma in un'area ben illuminata e stabile.

2. Utilizzo della BoreMax Speed Brush:

- Inserire la spazzola nella canna dell'arma.
- Effettuare movimenti avanti e indietro con una pressione moderata per rimuovere l'accumulo di carbonio.
- Ripetere il processo fino a ottenere una pulizia soddisfacente.
- Dopo l'uso, pulire la spazzola e riporla in un luogo sicuro.

3. Manutenzione:

- Controllare regolarmente la spazzola per segni di usura o danni.
- Sostituire la spazzola se le setole sono consumate o danneggiate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e il suo imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.
- Contattare le autorità locali per informazioni specifiche sullo smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare la richiesta di assistenza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed

Wprowadzenie

Szczotka BoreMax Speed to wysokiej jakości produkt zaprojektowany do czyszczenia lufy broni. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja została opracowana zgodnie z regulacjami ogólnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów w UE (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie stosuj szczotki, jeśli jest zniszczona lub ma uszkodzone włosie.
- Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia, aby uniknąć kontaktu z ostrymi krawędziami lufy.
- Używaj szczotki BoreMax Speed wyłącznie do czyszczenia lufy broni palnej o kalibrze 243/6 mm.
- Przechowuj szczotkę w suchym miejscu, aby uniknąć rdzewienia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznym miejscu.
- Zgromadź wszystkie niezbędne akcesoria do czyszczenia.

2. Użycie Szczotki:

- Umieść szczotkę BoreMax Speed na końcu pręta czyszczącego.
- Włóż szczotkę do lufy i delikatnie wprowadź ją do środka.
- Wykonuj ruchy do przodu i do tyłu, aby usunąć nagromadzenie węgla.
- Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij szczotkę z lufy.

3. Czyszczenie Po Użyciu:

- Po użyciu wypłucz szczotkę w odpowiednim rozpuszczalniku do lufy.
- Osusz szczotkę przed przechowaniem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj szczotkę BoreMax Speed zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotki do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub zanieczyszczona substancjami chemicznymi.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia.

BOREMAX SPEED BRUSH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

BOREMAX SPEED BRUSH on suunniteltu tehokkaaksi työkaluksi, joka auttaa puhdistamaan tuloja nopeasti ja vaivattomasti. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Noudata valmistajan ohjeita ja suosituksia käytön aikana.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöä Varten

- Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet BOREMAX SPEED BRUSH harjaa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen harjan käyttöä.
- Älä käytä harjaa voimakkaasti, jotta vältät vaurioita tuloissa.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja järjestettynä, jotta vältät vahingot tai onnettomuudet.
- Vältä suoraa kontaktia harjakuitujen kanssa, sillä ne voivat olla teräviä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet.
- Tarkista BOREMAX SPEED BRUSH harjan kunto ennen käyttöä.

2. Harjan Käyttö:

- Aseta harja tuloon varovasti.
- Kierrä harjaa hitaasti edestakaisin varmistaaksesi, että se pääsee kaikkiin urien ja maastojen kohtiin.
- Puhdista harja säännöllisesti käytön aikana hiilikerrostumista.

3. Puhdistus ja Huolto:

- Puhdista harja käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla.
- Anna harjan kuivua kokonaan ennen säilytystä.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetty BOREMAX SPEED BRUSH ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet vaarallisten jätteiden hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että säilytät kaikki ostokuitit ja takuutiedot.

Yhteenveto

BOREMAX SPEED BRUSH on tehokas työkalu, joka auttaa puhdistamaan tuloja. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla.

Bezpečnostní pokyny pro použití kartáče BoreMax Speed Brush

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BoreMax Speed Brush od společnosti REAL AVID. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil a zrychlil čištění hlavně. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální účinnost při používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je hlaveň zbraně prázdná a bezpečná.
- Při čištění hlavně noste ochranné brýle, abyste se chránili před případnými úlomky.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení a v případě poškození jej nepoužívejte.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím kartáče BoreMax Speed Brush se ujistěte, že je hlaveň zbraně čistá a suchá.
- Používejte kartáč pouze na odpovídající kalibr (6 mm/243 kalibr).
- Netečnete kartáč s ostrými předměty nebo chemikáliemi, které by mohly způsobit poškození.
- Vyhněte se přílišnému tlaku při čištění, abyste nezpůsobili poškození hlavně.
- Po použití kartáče důkladně vyčistěte a uskladněte na suchém místě.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je hlaveň prázdná.
- Připravte si potřebné ochranné vybavení (brýle, rukavice).

2. Použití kartáče:

- Vložte kartáč do hlavně a jemně ho otáčejte.
- Při čištění postupujte pomalu a rovnoměrně, aby se zajistilo důkladné odstranění akumulace uhlíku.
- Po každém průchodu kartáčem zkontrolujte, zda je hlaveň čistá.

3. Údržba:

- Po použití kartáč důkladně vyčistěte a uložte na suché místo.
- Pravidelně kontrolujte kartáč na poškození a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Kartáč BoreMax Speed Brush by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do běžného domácího odpadu. Zjistěte si, zda je možné ho recyklovat nebo jak správně zlikvidovat.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy si uchovejte doklad o koupi pro případnou reklamaci nebo dotazy.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.