

BORE-MAX SPEED BRUSH - 35 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH

The Bore-Max Speed Brush is a component of the Bore-Max Speed Clean System for faster and easier bore cleaning. Carbon build-up not only affects performance and accuracy, but also causes degradation of the bore. Carbon build-up also insulates the copper fouling in the bore making it difficult to dissolve and remove with bore solvent. Using a bore brush to remove this carbon build-up is the best way to tackle the job. In order to achieve maximum effectiveness, there needs to be an optimal balance between bristle density and bristle flexibility. Having too few bristles is a waste of time and too many won't provide enough flexibility to navigate the lands and grooves of the bore. The bristle configuration of the Bore-Max Speed Brush provides maximum scrubbing density removing more carbon with each pass and getting maximum results faster.



Attributes

- Name: 35 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH
- Manufacturer: REAL AVID
- Product no.: 100047675
- Mfr. No.: AVBMSB35
- Caliber: 35 Caliber (.358)
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 70mm
- Shipping length: 159mm
- UPC: 813119013423

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BOREMAX SPEED BRUSH](#)
- [English: BOREMAX SPEED BRUSH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BoreMax Speed Brush](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse BoreMax Speed Brush](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per BOREMAX SPEED BRUSH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed](#)
- [Suomi: BOREMAX SPEED BRUSH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BOREMAX SPEED BRUSH](#)

Sicherheitshinweise für die BOREMAX SPEED BRUSH

Einleitung

Die BOREMAX SPEED BRUSH ist ein hochwertiges Produkt zur effektiven Reinigung von Läufen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur sicheren Verwendung und Entsorgung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die BOREMAX SPEED BRUSH nur bei Raumtemperatur und in gut belüfteten Bereichen.
- Stellen Sie sicher, dass der Lauf, den Sie reinigen möchten, nicht geladen ist, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten der Bürste, um Verletzungen zu verhindern.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob der Lauf sauber und unbeschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Lauf nicht geladen ist.

2. Verwendung der BOREMAX SPEED BRUSH:

- Führen Sie die Bürste vorsichtig in den Lauf ein.
- Bewegen Sie die Bürste mit gleichmäßigem Druck hin und her, um Kohlenstoffablagerungen zu entfernen.
- Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Lauf gründlich gereinigt ist.
- Nach der Reinigung den Lauf mit einem geeigneten Laufreiniger nachbehandeln.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Bürste mit Wasser und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie lagern.
- Überprüfen Sie die Bürste auf Abnutzung und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Recyceln Sie, wo möglich, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit der Verbraucher oberste Priorität hat. Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden und überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

BOREMAX SPEED BRUSH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BOREMAX SPEED BRUSH. This product is designed to enhance your bore cleaning experience by providing efficient removal of carbon buildup. To ensure safe and effective use of the BoreMax Speed Brush, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage before use.
- Do not modify or alter the product in any way.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when using the BoreMax Speed Brush to prevent debris from entering your eyes.
- Use the brush only with compatible bore solvents and cleaning solutions.
- Avoid excessive force when using the brush to prevent damage to the bore or brush.
- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before cleaning.
- Do not use the brush on a hot bore; allow the bore to cool before cleaning.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the BoreMax Speed Brush and bore solvent.

2. Using the BoreMax Speed Brush

- Apply a suitable bore solvent to the brush bristles.
- Insert the brush into the bore, ensuring it is aligned with the lands and grooves.
- Using a cleaning rod, push the brush through the bore in a smooth motion. Do not force it.
- Pull the brush back out of the bore and repeat as necessary until carbon buildup is removed.
- After use, clean the brush with solvent and store it properly.

3. PostCleaning Care

- Inspect the brush for wear or damage after each use.
- Replace the brush if bristles are worn down or if the brush is damaged.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding nonhazardous materials.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the BOREMAX SPEED BRUSH, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product.

By following these instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your BOREMAX SPEED BRUSH. Thank you for prioritizing safety and performance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BoreMax Speed Brush

Introducción

El BoreMax Speed Brush de REAL AVID es un cepillo diseñado para limpiar cañones de armas de fuego de manera eficiente. Este manual proporciona directrices de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto, conforme a las regulaciones de seguridad del producto de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el BoreMax Speed Brush solo para su propósito previsto: la limpieza de cañones de armas de fuego de calibre .35.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas para manejar armas de fuego.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para detectar daños o desgaste. No utilices el cepillo si está dañado.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad y manejo de armas de fuego al usar el cepillo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección al limpiar el cañón para evitar lesiones o irritaciones oculares.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la limpieza.
- No apliques una fuerza excesiva al usar el cepillo, ya que esto puede dañar el cañón.
- No utilices el cepillo en un cañón que contenga munición o que esté en condiciones inseguras.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne todos los materiales necesarios: BoreMax Speed Brush, solvente para cañones, y gafas de protección.

2. Uso del BoreMax Speed Brush:

- Aplica una pequeña cantidad de solvente en el cepillo.
- Inserta el cepillo en el cañón, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Realiza movimientos suaves hacia adelante y hacia atrás para limpiar el cañón.
- Repite el proceso según sea necesario hasta que el cañón esté limpio.

3. Finalización:

- Limpia el cepillo después de cada uso y guárdalo en un lugar seco.
- Revisa el cañón para asegurarte de que no queden residuos de carbono o solvente.

Instrucciones de Eliminación

- El BoreMax Speed Brush debe ser desechado de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales de limpieza.
- Si el cepillo está dañado o desgastado, considera reciclarlo si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, asegúrate de comunicarte con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes utilizar el BoreMax Speed Brush de manera segura y efectiva. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso relacionado con la seguridad del producto y recuerda que tu seguridad es la prioridad número uno.

Guide de Sécurité pour la Brosse BoreMax Speed Brush

Introduction

Merci d'avoir choisi la BoreMax Speed Brush de REAL AVID. Ce produit est conçu pour faciliter et accélérer le nettoyage de votre canon de carabine de calibre 35. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, veuillez suivre attentivement les instructions de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser la brosse sur des canons qui ne sont pas compatibles avec le calibre spécifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris lors du nettoyage.
- Utilisez des gants si vous êtes sensible aux produits chimiques présents dans les solvants pour canon.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon ; cela pourrait endommager le canon ou la brosse.
- Ne mélangez pas différents types de solvants pour canon, car cela pourrait créer des réactions indésirables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la brosse BoreMax Speed et un solvant pour canon approprié.

2. Utilisation de la Brosse :

- Insérez la brosse dans le canon.
- Faites des mouvements de vaetvient en appliquant une pression modérée pour éliminer l'accumulation de carbone.
- Retirez la brosse et nettoyezla après chaque utilisation pour prolonger sa durée de vie.

3. Fréquence de Nettoyage :

- Nettoyez votre canon après chaque utilisation pour maintenir des performances optimales.
- Si vous tirez fréquemment, envisagez de nettoyer plus souvent pour éviter l'accumulation excessive de carbone.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez la brosse usagée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des endroits non autorisés ; consultez votre déchetterie locale pour les instructions appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la BoreMax Speed Brush, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour les produits de sécurité. Vous pouvez également consulter le site web de la plateforme Safety Gate pour les mises à jour sur les rappels de produits et les alertes de sécurité.

En suivant ces instructions, vous pouvez profiter de la BoreMax Speed Brush en toute sécurité tout en préservant la qualité de votre équipement. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per BOREMAX SPEED BRUSH

Introduzione

La BoreMax Speed Brush è progettata per garantire una pulizia efficace della canna delle armi da fuoco. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'uso corretto e sulla manutenzione del prodotto, in conformità con la normativa europea sulla sicurezza dei prodotti (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la BoreMax Speed Brush solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla frequentemente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da particelle volanti.
- Usa guanti per proteggere le mani da eventuali sostanze chimiche o detriti.
- Non utilizzare la spazzola su canne calde o immediatamente dopo l'uso dell'arma.
- Non forzare la spazzola all'interno della canna; applica una pressione uniforme.
- Evita di utilizzare la spazzola su canne non compatibili o danneggiate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura prima di iniziare.
- Rimuovi eventuali accessori dalla canna.

2. Utilizzo della BoreMax Speed Brush:

- Inserisci la spazzola nella canna e applica una leggera pressione.
- Muovi la spazzola avanti e indietro per rimuovere l'accumulo di carbonio.
- Ripeti il processo fino a quando non ottieni risultati soddisfacenti.

3. Pulizia della Spazzola:

- Dopo l'uso, pulisci la spazzola con un panno asciutto per rimuovere residui di carbonio.
- Conserva la spazzola in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per il Disposizione

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti chimici e dei materiali pericolosi.
- Rivolgiti ai servizi di raccolta rifiuti locali per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per eventuali domande, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile della BoreMax Speed Brush. Segui attentamente queste istruzioni per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed

Wprowadzenie

Szczotka BoreMax Speed jest zaprojektowana do skutecznego czyszczenia lufy broni palnej kal. 35. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami ogólnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (EU GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Przechowuj szczotkę w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotki przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie podejrzenia dotyczące niebezpiecznych produktów odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś rękawice ochronne podczas czyszczenia broni, aby uniknąć kontaktu z chemikaliami.
- Używaj szczotki tylko w odpowiednich warunkach, unikając wilgotnych lub niebezpiecznych miejsc.
- Nie używaj szczotki do czyszczenia innych przedmiotów niż lufy broni palnej.
- Zachowaj ostrożność przy używaniu rozpuszczalników do lufy; upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że szczotka jest dobrze przymocowana do uchwyty przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Włóż szczotkę do lufy zgodnie z kierunkiem bruzd.
- Użyj równomiernej siły, aby przesuwac szczotkę w przód i w tył, co pozwala na skuteczne usunięcie nagromadzenia węgla.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie oczyść szczotkę i przechowuj w suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj szczotki do lufy w odpadach komunalnych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji produktów metalowych i chemicznych.
- Upewnij się, że wszelkie chemikalia używane do czyszczenia są utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem produktu.

Dziękujemy za zakup szczotki BoreMax Speed. Bezpieczne użytkowanie i konserwacja produktu pozwoli na długotrwałe i skuteczne działanie.

BOREMAX SPEED BRUSH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

BOREMAX SPEED BRUSH on suunniteltu tehokkaaseen ja turvalliseen puhdistamiseen aseiden tuloissa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aseiden puhdistamiseen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai puutteellinen.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöä Varten

- Käytä suojakäsineitä estääksesi ihoärsytystä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen puhdistamista.
- Vältä liiallista painetta harjaa käytettäessä, jotta et vaurioita tuloa.
- Älä käytä harjaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut.
- Käytä harjaa vain suositellussa kaliiperissa (.358) varmistaaksesi optimaalisen suorituskyvyn.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Valmistele tarvittavat välineet, kuten boresolventti ja suojakäsineet.

2. Harjan Käyttö

- Kiinnitä BoreMax Speed Brush tuloa puhdistavaan varteeseen.
- Upota harja boresolventtiin ennen käyttöä.
- Työnnä harja tuloa pitkin ja vedä se takaisin ulos. Toista tarvittaessa.
- Varmista, että harja liikkuu sujuvasti ilman liiallista vastusta.

3. Puhdistus

- Puhdista harja käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja saippualla.
- Anna harjan kuivua ennen seuraavaa käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vahingoittunut tai sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Muista noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön BOREMAX SPEED BRUSH tuotteen kanssa.

Bezpečnostní pokyny pro BOREMAX SPEED BRUSH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOREMAX SPEED BRUSH od společnosti REAL AVID. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil a urychlil čištění hlavně vaší pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální efektivitu používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, tedy pro čištění hlavní pušek.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo problémů s produktem se obraťte na příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nedošlo k žádnému poškození.
- Při používání kartáče na hlavěň vždy noste ochranné brýle, abyste se chránili před možnými částicemi.
- Používejte kartáč pouze na suché a čisté hlavěň, abyste předešli poškození.
- Nikdy nepoužívejte kartáč na hlavěň, pokud je zbraň nabitá. Zajistěte, aby byla zbraň vždy vybitá před čištěním.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a čisticí prostředky.
- Zkontrolujte, zda je hlavěň vaší pušky vybitá.

2. Použití BOREMAX SPEED BRUSH:

- Vložte kartáč do hlavěň a jemně pohybujte tam a zpět.
- Opakujte tento postup, dokud nebude hlavěň čistá.
- Po použití důkladně vyčistěte kartáč a uložte ho na suchém místě.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte kartáč na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud je označen jako nebezpečný.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro případné dotazy a další informace o bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo navštivte oficiální webové stránky společnosti REAL AVID.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a efektivitu používání BOREMAX SPEED BRUSH. Vaše bezpečnost je naší prioritou.