

6 CAVITY HANDGUN MOULDS - LEE PRECISION 45 CALIBER (0.452") 230GR TC 6-CAVITY MOLD

[Přebíjení](#) > [Výroba střel](#) > [Příslušenství pro odlévání](#) > [Kokily na odlévání střel](#)

Formy na střelivo Lee 6 Cavity Handgun jsou navrženy pro intenzivní výrobu. Formy a bloky mají ocelové pouzdra a zarovnávací kolíky pro trvalou přesnost. Cena zahrnuje sprue desku ovládanou klikou, která eliminuje údery běžné u obyčejných forem. Sprue deska je tvrdě eloxována a je držena dolů pomocí vlnových podložek na každém konci. Všechny bloky forem Lee jsou vyrobeny z hliníku kvůli jeho výjimečným vlastnostem odlévání. Všechny formy mají CNC obráběné dutiny pro nepřekonatelnou kulatost a kontrolu velikosti. Rukojeti nejsou součástí dodávky.



Atributy

- Název: [LEE PRECISION 45 CALIBER \(0.452"\) 230GR TC 6-CAVITY MOLD](#)
- Výrobce: [LEE PRECISION](#)
- Produkt č.: 100053326
- Výrob. č.: 90289
- Bullet Style: Truncated Cone
- Bullet Weight (Grains): 230
- Caliber: 45 Caliber
- Cavities: 6
- Diameter (in): 0.452
- Dodací hmotnost: 0.522kg
- Výška přepravy: 48mm
- Šířka přepravy: 112mm
- Délka přepravy: 340mm
- UPC: 734307902896

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro formy na odlévání střel Lee Precision 6 Cavity Handgun](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro formy na odlévání střel Lee Precision 6 Cavity Handgun

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili formy na odlévání střel Lee Precision 6 Cavity Handgun pro 45 Caliber (0.452") 230gr TC. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní použití produktu. Před použitím forem si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zajistěte, aby byly formy používány v dobře větrané oblasti, aby se zabránilo vdechování jakýchkoli výparů vznikajících během procesu odlévání.
- Uchovávejte formy mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte formy na jakékoli poškození nebo vady. Nepoužívejte, pokud jsou některé části poškozené.
- Vždy používejte odpovídající osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a tepelně odolných rukavic při použití forem.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo bez nepořádku a nebezpečí.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace olova a dalších materiálů zapojených do procesu odlévání.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Bezpečnost při vysokých teplotách:** Formy se během používání stanou extrémně horkými. Vždy je manipulujte s tepelně odolnými rukavicemi a nechte je vychladnout před dotykem.
- **Expozice olovu:** Olovo může být toxické. Vyhněte se vdechování prachu nebo výparů z olova. Používejte správné větrání a zajistěte, abyste si po manipulaci s olovem nebo použití forem důkladně umyli ruce.
- **Riziko popálení:** Buďte opatrní s tekutým olovem. Může způsobit vážné popáleniny. Vždy pomalu nalévejte olovo do forem, abyste se vyhnuli rozlití.
- **Elektrická bezpečnost:** Pokud používáte elektrický hrnec na tavení olova, ujistěte se, že je zařízení v dobrém stavu a dodržujte pokyny výrobce.
- **Skladování:** Ukládejte formy na suchém místě, abyste předešli korozi. Ujistěte se, že jsou čisté a bez zbytkového olova.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté a uspořádané.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně olova, taviče, tepelně odolných rukavic a ochranných brýlí.

2. Nastavení forem:

- Umístěte formy na stabilní, tepelně odolný povrch.
- Pevně připevněte sprue desku ovládanou klikou, zajistěte, aby se pohybovala volně.

3. Tavení olova:

- Použijte tavič olova k tavení olova podle pokynů výrobce.
- Sledujte teplotu, abyste předešli přehřátí.

4. Nalévání olova:

- Jakmile je olovo zcela roztavené, opatrně je nalijte do dutin forem.
- Nalévejte pomalu, abyste minimalizovali riziko rozlití.

5. Chlazení:

- Nechte formy vychladnout před odstraněním projektilů. To obvykle trvá několik minut.
- Nepokoušejte se odstranit projektily, dokud jsou formy stále horké.

6. Údržba forem:

- Po použití důkladně vyčistěte formy, abyste odstranili jakékoli zbytky olova.
- Ukládejte formy na suchém místě, abyste předešli jakémukoli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli zbytky nebo odpad z olova podle místních předpisů. Nepokládejte odpad z olova do běžného odpadu.
- Pokud máte jakékoli nepoužité nebo vadné formy, obraťte se na místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo bezpečnostní obavy týkající se forem na odlévání střel Lee Precision 6 Cavity Handgun se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené v obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další podrobnosti.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vašimi formami na odlévání střel Lee Precision 6 Cavity Handgun. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte místní předpisy týkající se používání forem a odlévání olova. Děkujeme, že jste si vybrali Lee Precision.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz