

BUCKSHOT MOULDS - LEE PRECISION #4 (0.240") BUCKSHOT 18 CAVITY MOLD

[Přebíjení](#) > [Výroba střel](#) > [Příslušenství pro odlévání](#) > [Shotgun Moulds](#)

Lee osmnácti dutinové formy na broky jsou k dispozici ve 3 velikostech: 000 Brok, 00 Brok a #4 Brok. Přesně opracované formy produkují 18 spojených broků na odlití, což umožňuje snadno odlít více než 2000 broků za hodinu. RUKOJETI ZOBRAZENÉ, ALE NEJSOU ZAHRNUTY.



Atributy

- Název: [LEE PRECISION #4 \(0.240"\) BUCKSHOT 18 CAVITY MOLD](#)
- Výrobce: [LEE PRECISION](#)
- Produkt č.: 100100595
- Výrob. č.: 90028
- Dodací hmotnost: 0.522kg
- Výška přepravy: 48mm
- Šířka přepravy: 112mm
- Délka přepravy: 340mm
- UPC: 734307900281

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro BUCKSHOT MOULDS LEE PRECISION #4 \(0.240"\) BUCKSHOT 18 CAVITY MOLD](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro BUCKSHOT MOULDS LEE PRECISION #4 (0.240") BUCKSHOT 18 CAVITY MOLD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali BUCKSHOT MOULDS LEE PRECISION #4 (0.240") BUCKSHOT 18 CAVITY MOLD. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního použití tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt používali jednotlivci, kteří jsou obeznámeni s odléváním a manipulací s olovem.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), včetně ochranných brýlí, rukavic a masky, abyste se chránili před expozicí olova a horkým materiálům.
- Udržujte pracovní prostor dobře větraný, abyste minimalizovali vdechování výparů.
- Uložte formu na suchém místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nepoužívejte formu k jinému účelu, než k jakému je určena.
- Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených s tavením olova, včetně popálenin a toxických výparů.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zkontrolujte formu na jakékoli poškození nebo vady. Nepoužívejte poškozenou formu.
- Ujistěte se, že je forma čistá a bez jakýchkoliv nečistot před odléváním.
- Vždy před přidáním roztaveného olova předeďte formu, aby se zajistilo správné odlévání.
- Používejte naběračku nebo jiný vhodný nástroj k nalévání roztaveného olova do formy, abyste se vyhnuli přímému kontaktu.
- Vyhněte se přeplnění formy, abyste předešli rozlití olova a možným popáleninám.
- Nechte formu úplně vychladnout před manipulací s ní po odlévání.
- Zlikvidujte jakýkoliv odpad nebo zbytky olova v souladu s místními předpisy, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně olova, zdroje tepla a vhodných nástrojů.
- Ujistěte se, že je vaše pracovní místo uspořádané a bez nebezpečí.

2. Ohřev formy:

- Umístěte formu na zdroj tepla, aby se předehtřála. To lze provést pomocí horké desky nebo vhodné pece.
- Sledujte teplotu, abyste zajistili, že je vhodná pro odlévání.

3. Nalévání olova:

- Jakmile je forma dostatečně ohřátá, použijte naběračku k opatrnému nalití roztaveného olova do dutin formy.
- Naplňte každou dutinu do doporučené úrovně bez přeplnění.

4. Chlazení:

- Nechte formu vychladnout a olovo ztvrdnout. To může trvat několik minut.
- Nespěchejte s procesem chlazení, protože by to mohlo vést k vadám na peletech.

5. Odstranění pelet:

- Jakmile olovo zchladne, opatrně otevřete formu a vyjměte odlitky pelet.
- Zkontrolujte pelety na případné nedokonalosti.

6. Údržba formy:

- Po použití vyčistěte formu, abyste odstranili jakékoliv zbytky olova. Použijte měkký kartáč nebo hadřík, který nepoškrábe povrch.
- Uložte formu na bezpečném místě, mimo vlhkost a kontaminanty.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakýkoliv odpad nebo zbytky olova odpovědně. Dodržujte místní předpisy pro nebezpečné materiály.
- Nevyhazujte odpad olova do běžného odpadu. Kontaktujte místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti a použití BUCKSHOT MOULDS LEE PRECISION #4 (0.240") BUCKSHOT 18 CAVITY MOLD, obraťte se prosím na příslušné místní zdroje nebo úřady pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a doporučení pomůžete zajistit bezpečné a efektivní používání BUCKSHOT MOULDS LEE PRECISION #4 (0.240") BUCKSHOT 18 CAVITY MOLD. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz