

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 22 WRF HEADSPACE GAUGE STEEL

[Zbrojářské nářadí](#) > [Měřidla](#) > [Kalibry uzamykací vůle](#)

Absolutně nezbytné pro přesnou a bezpečnou práci s komorou

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES

Clymer No-Go Headspace Gauges jsou přesné nástroje navržené pro pomoc zbrojářům a nadšencům do střelných zbraní při ověřování, že komora střelné zbraně nepřekračuje maximální bezpečné rozměry headspace. Identifikací nadměrné délky komory tyto měřicí nástroje zabraňují potenciálním bezpečnostním rizikům, jako jsou prasknutí nábojnic nebo selhání výstřelu, a zajišťují, že zbraň funguje v rámci stanovených tolerancí. Jsou nezbytné při osazování nových hlavních, pravidelné údržbě nebo při posuzování použitých zbraní k nákupu.

Klíčové vlastnosti:

Precision Machining: Každý měřicí nástroj je vyroben z vysoce kvalitní oceli a zpracován podle přesných specifikací SAAMI, což zajišťuje přesné a spolehlivé měření.

Caliber Specificity: K dispozici v široké škále ráží, tyto měřicí nástroje vyhovují různým typům střelných zbraní a poskytují všestrannost pro zbrojáře pracující s různými platformami.

Durable Construction: Navrženo tak, aby odolalo opakovanému použití, konstrukce z kalené oceli zajišťuje dlouhou životnost a konzistentní výkon v náročném pracovním prostředí.

Specifikace:

Materiál: Kalená ocel

Rozměry: Velikost se liší podle ráže a stylu měřicího nástroje

Soulad: Vyrobeno podle specifikací SAAMI

Zákaznické názory: Zákazníci oceňují Clymer No-Go Headspace Gauges pro jejich přesnost a spolehlivost. Přesné zpracování a dodržování průmyslových standardů poskytují důvěru během montáže a inspekce zbraní. Uživatelé si cení široké škály dostupných ráží, což jim umožňuje vybrat si vhodný měřicí nástroj pro jejich specifické potřeby. Odolná konstrukce je často zdůrazňována, přičemž mnozí uvádějí, že měřicí nástroje si zachovávají svou přesnost i po rozsáhlém používání. Zařazení Clymer No-Go Headspace Gauges do vašeho zbrojářského nářadí zajišťuje, že komory vašich střelných zbraní jsou v rámci bezpečných provozních limitů, což zvyšuje jak bezpečnost, tak výkon.



Atributy

- Název: CLYMER NO GO 22 WRF HEADSPACE GAUGE STEEL
- Výrobce: CLYMER
- Produkt č.: 184100231
- Výrob. č.: NG22WRFM
- Color: Steel
- Height: 0.284"
- Length: 0.75"
- Material: Steel
- Model Number: NO GO 22 WRF
- Náboje: 22 WRF,17 HMR,22 RF
- Style: No Go Gauge
- Váha: 0.1 lbs
- Šířka: 0.284"
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Výška přepravy: 15mm
- Šířka přepravy: 18mm
- Délka přepravy: 58mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání Clymer NoGo Headspace Gauges](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání Clymer NoGo Headspace Gauges

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Clymer NoGo Headspace Gauges. Tento nástroj je navržen tak, aby pomáhal zbrojářům a nadšencům do střelných zbraní ověřit, že komora zbraně nepřekračuje maximální bezpečné rozměry headspace. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu v souladu s evropskými bezpečnostními normami.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že měřič není poškozen a je čistý.
- Používejte měřič pouze pro určené ráže, jak je uvedeno v specifikacích.
- Zajišťujte, aby byl měřič používán pouze kvalifikovanými osobami nebo pod jejich dohledem.
- Uchovávejte měřič mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda není měřič poškozen.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, pokud je to vhodné.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo vylepšení produktu.
- Ujistěte se, že zbraň je bezpečně zajištěna a není nabitá, než začnete měřit.
- Pokud zjistíte, že měřič ukazuje nebezpečné hodnoty, přestaňte zbraň používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

- 1. Příprava na měření**
 - Zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu a není nabitá.
 - Vyberte správný měřič podle ráže zbraně.
- 2. Použití měřiče**
 - Vložte měřič do komory zbraně.
 - Opatrně otáčejte měřičem, dokud se nezastaví.
 - Zkontrolujte, zda měřič neprochází komorou bez odporu. Pokud ano, komora je pravděpodobně příliš dlouhá.
- 3. Údržba měřiče**
 - Po použití měřič důkladně vyčistěte a uložte na suché místo.
 - Pravidelně kontrolujte stav měřiče a vyměňte ho, pokud vykazuje známky opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Měřiče, které jsou poškozené nebo již nejsou použitelné, likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte měřiče do běžného odpadu. Zjistěte si, jak správně likvidovat kovové a plastové komponenty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky v oblasti zbraní. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a místa zakoupení.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Clymer NoGo Headspace Gauges. Tento nástroj je nezbytný pro zajištění bezpečnosti a výkonu vaší zbraně. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz