

HEADSPACE GAUGES - GO - CLYMER 30-30 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Zbrojářské nářadí](#) > [Měřidla](#) > [Kalibry uzamykací vůle](#)

Absolutně nezbytné pro přesnou a bezpečnou práci s komorou

Jediný způsob, jak přesně měřit a testovat délku komory pušky. Nezbytné při osazování nového hlavně, aby byla zajištěna těsná, přesná a bezpečná komora. Kdykoli koupíte použitou zbraň, vždy zkontrolujte headspace před výstřelem. Měřidla jsou vyryta s označením "Go" nebo "No-Go" a názvem ráže/stylu pro snadnou identifikaci. Měřidla Forster a Clymer jsou vyrobená podle specifikací SAAMI.



Atributy

- Název: [CLYMER 30-30 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Výrobce: [CLYMER](#)
- Produkt č.: 184100300
- Výrob. č.: G03030WCF
- Náboje: 30-30 Winchester, 219 Zipper Improved, 357 Herrett, 219 Donaldson Wasp, 219 Zipper, 32 Winchester Special, 25-35 Winchester, 7-30 Waters, 30 Herrett, 303 Savage, 307 Winchester, 32-40 Winchester, 356 Winchester
- Style: Go Gauge
- Dodací hmotnost: 0.014kg
- Výška přepravy: 18mm
- Šířka přepravy: 20mm
- Délka přepravy: 53mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 3030 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 3030 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřidlo HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 3030 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně měřit a testovat délku komory pušky, což je klíčové pro zajištění bezpečnosti a výkonu vaší zbraně. Před použitím prosím důkladně prostudujte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby měřidlo bylo používáno pouze pro zamýšlené účely.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je měřidlo v dobrém stavu a bez poškození.
- Používejte měřidlo pouze v suchém prostředí, aby se předešlo korozi.
- Udržujte měřidlo mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o použití se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Před měřením se ujistěte, že je puška vybitá a bezpečně zabezpečená.
- Při měření dodržujte doporučené postupy pro manipulaci se zbraněmi.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před případnými úrazy.
- Měřidla jsou vyryta s označením "Go" nebo "NoGo". Používejte je podle pokynů výrobce.
- Při používání měřidla se vyvarujte nadměrného tlaku, abyste předešli poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava pušky:

- Ujistěte se, že puška je zcela vybitá.
- Očistěte komoru pušky od nečistot a zbytků.

2. Použití měřidla:

- Vložte měřidlo "Go" do komory pušky.
- Pokud se měřidlo snadno vejde a otočí, komora je v pořádku.
- Pokud se měřidlo "NoGo" nevejde, komora je příliš krátká a vyžaduje úpravy.

3. Kontrola:

- Po použití měřidlo důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.
- Pravidelně kontrolujte měřidlo na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Měřidlo je vyrobeno z opracované oceli. Při likvidaci se ujistěte, že dodržujete místní předpisy pro likvidaci kovového odpadu.
- Pokud je měřidlo poškozené, zvažte jeho recyklaci nebo odbornou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný orgán ve vaší zemi, který se zabývá bezpečností produktů. Doporučujeme také sledovat aktualizace o výzvách k vrácení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz