

# HEADSPACE GAUGES - GO - CLYMER 30-40 Krag GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Zbrojářské nářadí](#) > [Měřidla](#) > [Kalibry uzamykací vŭle](#)

## Absolutně nezbytné pro přesnou a bezpečnou práci s komorou

Jediný způsob, jak přesně měřit a testovat délku komory pušky. Nezbytné při osazování nového hlavně, aby byla zajištěna těsná, přesná a bezpečná komora. Kdykoli koupíte použitou zbraň, vždy zkontrolujte headspace před výstřelem. Měřidla jsou vyryta s označením "Go" nebo "No-Go" a názvem ráže/stylu pro snadnou identifikaci. Měřidla Forster a Clymer jsou vyrobená podle specifikací SAAMI.



## Atributy

- Název: [CLYMER 30-40 Krag GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Výrobce: [CLYMER](#)
- Produkt č.: 184100302
- Výrob. č.: GO3040Krag
- Náboje: 303 British, 30-40 Krag
- Style: Go Gauge
- Dodací hmotnost: 0.014kg
- Výška přepravy: 15mm
- Šířka přepravy: 18mm
- Délka přepravy: 58mm

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnostní použití produktu](#)
- [O nás](#)

# Pokyny pro bezpečnostní použití produktu

## Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro měřidlo HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 3040 Krag GO Gauge Headspace Gauge Steel. Tento produkt je navržen tak, aby přesně měřil a testoval délku komory pušky. Je nezbytný pro zajištění bezpečné a přesné komory při osazování nové hlavně. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečnosti a správném používání produktu.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že používáte měřidlo pouze pro určené účely.
- Zkontrolujte měřidlo před každým použitím, abyste se ujistili, že není poškozené.
- Uchovávejte měřidlo mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte, že je produkt poškozený nebo nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při měření komory pušky se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Používejte ochranné brýle, abyste ochránili své oči před případnými úlomky.
- Dbejte na to, abyste měřidlo správně umístili do komory, aby se předešlo chybám v měření.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo opravovat měřidlo sami.
- Pokud máte pochybnosti o správnosti měření, obraťte se na odborníka.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na měření:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Ujistěte se, že máte čisté a suché měřidlo.

### 2. Použití měřidla:

- Vložte měřidlo do komory pušky.
- Pomalu a opatrně zatlačte měřidlo, dokud se nezastaví.
- Zkontrolujte, zda je měřidlo správně umístěno a zda se nezasekává.

### 3. Interpretace výsledků:

- Pokud měřidlo zapadne hladce, komora je v pořádku.
- Pokud měřidlo nezapadne, je nutné provést další kontroly nebo úpravy.

## Pokyny pro likvidaci

- Měřidlo likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je měřidlo poškozené, zvažte jeho recyklaci nebo odbornou likvidaci.

## Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a používání produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali naše měřidlo HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 3040 Krag GO Gauge Headspace Gauge Steel. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)