

HEADSPACE GAUGES - GO - CLYMER 300 REMINGTON ULTRA MAGNUM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Zbrojářské nářadí](#) > [Měřidla](#) > [Kalibry uzamykací vůle](#)

Absolutně nezbytné pro přesnou a bezpečnou práci s komorou

Jediný způsob, jak přesně měřit a testovat délku komory pušky. Nezbytné při osazování nového hlavně, aby byla zajištěna těsná, přesná a bezpečná komora. Kdykoli koupíte použitou zbraň, vždy zkontrolujte headspace před výstřelem. Měřidla jsou vyryta s označením "Go" nebo "No-Go" a názvem ráže/stylu pro snadnou identifikaci. Měřidla Forster a Clymer jsou vyrobená podle specifikací SAAMI.



Atributy

- Název: [CLYMER 300 REMINGTON ULTRA MAGNUM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Výrobce: [CLYMER](#)
- Produkt č.: 184100306
- Výrob. č.: GO300REMUMAG
- Náboje: 300 Remington Ultra Magnum, 7 mm Remington Ultra Magnum
- Style: Go Gauge
- Dodací hmotnost: 0.068kg
- Výška přepravy: 18mm
- Šířka přepravy: 18mm
- Délka přepravy: 69mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod pro bezpečné používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 300 REMINGTON ULTRA MAGNUM](#)
- [O nás](#)

Návod pro bezpečné používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 300 REMINGTON ULTRA MAGNUM

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 300 REMINGTON ULTRA MAGNUM. Cílem je zajistit, aby uživatelé byli informováni o potenciálních rizicích a jak se jim vyhnout, a aby produkt byl používán bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že měřidlo je v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Při manipulaci s měřidlem dodržujte základní bezpečnostní opatření, abyste předešli úrazům.
- Uchovávejte měřidlo mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality nebo poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte měřidlo pouze pro určené ráže a styl, jak je uvedeno v technických specifikacích.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je měřidlo správně označeno jako "Go" nebo "NoGo".
- Nikdy nepoužívejte měřidlo, které bylo vystaveno nadměrnému tlaku nebo poškození.
- Při osazování nové hlavě vždy zkontrolujte headspace, abyste zajistili bezpečnost a přesnost.
- Při práci s měřidlem noste ochranné brýle a další ochranné vybavení, pokud je to nutné.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na měření:

- Zkontrolujte, zda je puška čistá a bez zbytků.
- Ujistěte se, že máte správné měřidlo pro danou ráži.

2. Použití měřidla:

- Vložte měřidlo do komory pušky.
- Pokud se měřidlo snadno zasune, komora je v pořádku (Go).
- Pokud se měřidlo nevejde, komora je příliš krátká (NoGo) a je třeba provést úpravy.

3. Údržba měřidla:

- Po použití měřidlo důkladně vyčistěte a uložte na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte měřidlo na známky opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Měřidla, která již nejsou použitelná, zlikvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nepokládejte měřidla do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušný úřad pro ochranu spotřebitelů ve vaší zemi. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, jako je číslo skladového kódu a návod k použití.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropskými předpisy o bezpečnosti výrobků a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného a efektivního používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 300 REMINGTON ULTRA MAGNUM.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz