

HEADSPACE GAUGES - GO - CLYMER 45 ACP GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Zbrojářské nářadí](#) > [Měřidla](#) > [Kalibry uzamykací vŭle](#)

Absolutně nezbytné pro přesnou a bezpečnou práci s komorou

Jediný způsob, jak přesně měřit a testovat délku komory pušky. Nezbytné při osazování nového hlavně, aby byla zajištěna těsná, přesná a bezpečná komora. Kdykoli koupíte použitou zbraň, vždy zkontrolujte headspace před výstřelem. Měřidla jsou vyryta s označením "Go" nebo "No-Go" a názvem ráže/stylu pro snadnou identifikaci. Měřidla Forster a Clymer jsou vyrobená podle specifikací SAAMI.



Atributy

- Název: [CLYMER 45 ACP GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Výrobce: [CLYMER](#)
- Produkt č.: 184100450
- Výrob. č.: G045ACP
- Náboje: 45 Auto (ACP)
- Style: Go Gauge
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 18mm
- Šířka přepravy: 18mm
- Délka přepravy: 58mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání měřiče headspace Clymer 45 ACP Go Gauge](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání měřiče headspace Clymer 45 ACP Go Gauge

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřič headspace Clymer 45 ACP Go Gauge. Tento produkt je určen k přesnému měření a testování délky komory pušky, což je klíčové pro zajištění bezpečného a přesného použití zbraně. Před použitím tohoto produktu si prosím důkladně přečtete následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že měřič používáte pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte měřič na jakékoli známky poškození.
- Při manipulaci se zbraněmi dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.
- Měřiče jsou určeny pouze pro použití s odpovídajícími rážemi a styly.
- Uchovávejte měřiče mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s bezpečnostními postupy.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před měřením headspace se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Při používání měřiče vždy noste ochranné brýle.
- Pokud si nejste jisti, jak správně použít měřič, vyhledejte pomoc odborníka.
- Nikdy nepoužívejte měřič, pokud je poškozený nebo znečištěný.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na měření:

- Ujistěte se, že máte čistou a suchou pracovní plochu.
- Zkontrolujte, zda je měřič správně označen jako "Go" nebo "NoGo".

2. Měření headspace:

- Vložte měřič do komory zbraně.
- Zkontrolujte, zda měřič volně zapadá do komory. Pokud se měřič zasekne, znamená to, že headspace je mimo specifikace.

3. Po použití:

- Po měření důkladně vyčistěte měřič a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Měřiče headspace by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je měřič poškozený, obraťte se na místní recyklační středisko, které má zkušenosti s likvidací kovových materiálů.

Informace pro další podporu

V případě dotazů ohledně bezpečnosti produktu nebo pokud potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz