

GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER 12 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Zbrojářské nářadí](#) > [Měřidla](#) > [Kalibry uzamykací vůle](#)

Absolutně nezbytné pro přesnou a bezpečnou práci s komorou

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES Clymer Go Headspace Gauges jsou přesné nástroje navržené pro pomoc zbrojářům a nadšencům do střelných zbraní při ověřování minimálních bezpečných rozměrů komory pušek a brokovnic. Správný headspace je klíčový pro zajištění toho, aby zbraň mohla bezpečně nabít a vystřelit náboj, čímž se předchází potenciálním poruchám nebo bezpečnostním rizikům. Tyto měřicí nástroje jsou nezbytné při osazování nových hlavních, provádění pravidelné údržby nebo hodnocení použitých zbraní před koupí. Hlavní vlastnosti: Přesné zpracování: Každý měřič je vyroben z vysoce kvalitní oceli a zpracován podle přesných specifikací SAAMI, což zajišťuje přesná a spolehlivá měření. Specifičnost ráže: K dispozici v široké škále ráží, tyto měřiče vyhovují různým typům zbraní, což poskytuje flexibilitu pro zbrojáře pracující s více platformami. Odolná konstrukce: Navrženo tak, aby odolalo opakovanému použití, konstrukce z tvrzené oceli zajišťuje dlouhou životnost a konzistentní výkon v náročných pracovních prostředích. Specifikace: Materiál: Tvrzená ocel Rozměry: Velikost se liší podle ráže a stylu měřiče Soulad: Vyrobeno podle specifikací SAAMI Zákaznické názory: Zákazníci oceňují Clymer Go Headspace Gauges pro jejich přesnost a spolehlivost. Přesné zpracování a dodržování průmyslových standardů poskytují důvěru během procesu montáže a kontroly zbraní. Uživatelé si cení široké škály dostupných ráží, což jim umožňuje vybrat si vhodný měřič pro jejich specifické potřeby. Odolná konstrukce je často zdůrazňována, přičemž mnozí poznamenávají, že měřiče si udržují svou přesnost i po rozsáhlém použití. Začlenění Clymer Go Headspace Gauges do vašeho zbrojářského nářadí zajišťuje, že vaše zbraň má komoru splňující minimální bezpečné rozměry, čímž se zvyšuje jak bezpečnost, tak výkon.



Atributy

- Název: CLYMER 12 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Výrobce: CLYMER
- Produkt č.: 184110120
- Výrob. č.: G012
- Color: Steel
- Height: 0.788"
- Length: 1.26"
- Material: Steel
- Model Number: 12 Gauge Go
- Náboje: 12 Gauge
- Style: Go Gauge
- Váha: 0.2 lbs
- Šířka: 0.788"
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 28mm
- Šířka přepravy: 30mm
- Délka přepravy: 66mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 12 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 12 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 12 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Je důležité dodržovat všechny pokyny uvedené v tomto návodu, abyste zajistili bezpečnost při používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby měřidlo bylo používáno pouze osobami, které rozumějí jeho funkci a správnému použití.
- Před použitím měřidla vždy zkontrolujte jeho stav. Jakékoli poškození může ovlivnit přesnost měření a bezpečnost.
- Při práci s měřidly dodržujte všechny příslušné bezpečnostní normy a pokyny pro manipulaci se zbraněmi.
- Udržujte měřidlo mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání měřidla vždy noste ochranné brýle a další vhodné ochranné vybavení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Měřidlo používejte pouze pro určené ráže a styly, které jsou uvedeny na měřidle.
- Před každým měřením se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Při měření dodržujte správnou techniku, abyste předešli zranění nebo poškození měřidla.
- Pokud si nejste jisti správným používáním měřidla, vyhledejte odbornou pomoc nebo školení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na měření:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a prostor pro měření.

2. Použití měřidla:

- Vložte měřidlo do komory zbraně.
- Zkontrolujte, zda se měřidlo správně usadilo a je v kontaktu se zadní částí komory.
- Ověřte, zda je měřidlo označeno jako "Go" nebo "NoGo", a podle toho vyhodnoťte headspace.

3. Po měření:

- Měřidlo opatrně vyjměte a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.
- Uložte měřidlo na bezpečné místo mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Měřidlo likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je měřidlo poškozené nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje riziko pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečném používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 12 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL, doporučujeme kontaktovat výrobce nebo odborníka v oblasti zbraní.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a zajišťujete bezpečné používání našeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz