

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER 410 BORE NO-GO GAUGE

[Zbrojářské nářadí](#) > [Měřidla](#) > [Kalibry uzamykací vŭle](#)

Absolutně nezbytné pro přesnou a bezpečnou práci s komorou

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES

Clymer No-Go Headspace Gauges jsou přesné nástroje navržené pro pomoc zbrojářům a nadšencům do střelných zbraní při ověřování, že komora střelné zbraně nepřekračuje maximální bezpečné rozměry headspace. Identifikací nadměrné délky komory tyto měřicí nástroje zabráňují potenciálním bezpečnostním rizikům, jako jsou prasknutí nábojnic nebo selhání výstřelu, a zajišťují, že zbraň funguje v rámci stanovených tolerancí. Jsou nezbytné při osazování nových hlavních, pravidelné údržbě nebo při posuzování použitých zbraní k nákupu.

Klíčové vlastnosti:

Precision Machining: Každý měřicí nástroj je vyroben z vysoce kvalitní oceli a zpracován podle přesných specifikací SAAMI, což zajišťuje přesné a spolehlivé měření.

Caliber Specificity: K dispozici v široké škále ráží, tyto měřicí nástroje vyhovují různým typům střelných zbraní a poskytují všestrannost pro zbrojáře pracující s různými platformami.

Durable Construction: Navrženo tak, aby odolalo opakovanému použití, konstrukce z kalené oceli zajišťuje dlouhou životnost a konzistentní výkon v náročném pracovním prostředí.

Specifikace:

Materiál: Kalená ocel

Rozměry: Velikost se liší podle ráže a stylu měřicího nástroje

Soulad: Vyrobeno podle specifikací SAAMI

Zákaznické názory: Zákazníci oceňují Clymer No-Go Headspace Gauges pro jejich přesnost a spolehlivost. Přesné zpracování a dodržování průmyslových standardů poskytují důvěru během montáže a inspekce zbraní. Uživatelé si cení široké škály dostupných ráží, což jim umožňuje vybrat si vhodný měřicí nástroj pro jejich specifické potřeby. Odolná konstrukce je často zdůrazňována, přičemž mnozí uvádějí, že měřicí nástroje si zachovávají svou přesnost i po rozsáhlém používání. Zařazení Clymer No-Go Headspace Gauges do vašeho zbrojářského nářadí zajišťuje, že komory vašich střelných zbraní jsou v rámci bezpečných provozních limitů, což zvyšuje jak bezpečnost, tak výkon.



Atributy

- Název: CLYMER 410 BORE NO-GO GAUGE
- Výrobce: CLYMER
- Produkt č.: 184110411
- Výrob. č.: NG410
- Color: Steel
- Height: -
- Hmotnost: -
- Length: -
- Material: Steel
- Model Number: 410 Bore NO GO
- Náboje: .410 Bore
- Style: No Go Gauge
- Width: -
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 18mm
- Šířka přepravy: 15mm
- Délka přepravy: 61mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES NÁVOD K BEZPEČNOSTI](#)
- [O nás](#)

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES NÁVOD K BEZPEČNOSTI

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Clymer NoGo Headspace Gauges. Tento výrobek je navržen tak, aby pomohl zbrojářům a nadšencům do střelných zbraní při ověřování, že komora zbraně nepřekračuje maximální bezpečné rozměry headspace. Tento návod k bezpečnosti je určen k tomu, aby zajistil bezpečné používání produktu v souladu s evropskými předpisy o bezpečnosti výrobků.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že používáte měřiče v souladu s pokyny výrobce.
- Při používání měřiče noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Uchovávejte měřiče mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo opotřebení měřiče, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je měřič čistý a bez nečistot.
- Používejte měřiče pouze pro určené ráže a typy zbraní.
- Vyhněte se používání měřiče na zbraních, které vykazují známky poškození nebo opotřebení.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo opravy měřiče.
- Pokud je měřič poškozen, okamžitě jej vyřadte z používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava měřiče:

- Ujistěte se, že měřič je čistý a bez nečistot.
- Zkontrolujte, zda je měřič správného typu pro vaši zbraň.

2. Použití měřiče:

- Vložte měřič do komory zbraně.
- Zkontrolujte, zda měřič správně sedí a zda nedochází k žádnému odporu.
- Pokud měřič nezapadá správně, okamžitě přestaňte používat zbraň a zkontrolujte její stav.

3. Údržba:

- Po každém použití měřič důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.
- Pravidelně kontrolujte měřič na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Měřiče, které již nejsou použitelné, likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se měřiče recyklovat nebo upravovat, pokud jsou poškozené.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte připravené informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání Clymer NoGo Headspace Gauges. V případě jakýchkoli pochybností nebo obav se neváhejte obrátit na odborníka. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz