

WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 10-36 THREAD

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Závitníky a závitorezné matice](#) > [Závitorezné matice](#)

Vysoká kvalita, která vám pomůže odvést tu nejlepší práci

FORMY NA MĚŘENÍ DRÁTŮ Formy na měření drátů Brownells jsou nezbytné nástroje pro zbrojíře a nadšence do střelných zbraní, navržené pro přesné řezání vnějších závitů na různých komponentech zbraní. Vyrobené z kvalitní uhlíkové oceli, tyto formy zajišťují odolnost a přesnost při závitových operacích. Tyto formy jsou k dispozici v řadě velikostí měření drátů, přičemž vyhovují různým potřebám závitování. Každá forma má vnější průměr 13/16", což je činí kompatibilními se standardními formovými držáky. Použití uhlíkové oceli umožňuje snadné odstranění zlomených fragmentů forem, protože je lze v případě potřeby rozbít pomocí kladiva. Specifikace: Materiál: Uhlíková ocel Vnější průměr: 13/16" Velikosti závitů: Různé velikosti měření drátů Zákaznické názory: Uživatelé forem na měření drátů Brownells oceňují jejich přesnost a spolehlivost při závitových úlohách. Konstrukce z uhlíkové oceli nejenže poskytuje odolnost, ale také usnadňuje snadné odstranění zlomených fragmentů, což zlepšuje celkový uživatelský zážitek. Formy na měření drátů Brownells jsou cenným doplňkem každého zbrojířského nářadí, nabízející přesné závitování a robustní konstrukci pro spolehlivý výkon.



Další formy

- [Zlomkové](#)

Atributy

- Název: [BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 10-36 THREAD](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 265000002
- Výrob. č.: 03928363
- Material: Carbon Steel
- Závit: 10-36
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro formy na měření drátů Brownells](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro formy na měření drátů Brownells

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali formy na měření drátů Brownells. Tyto nástroje jsou navrženy pro přesné závitování různých komponentů zbraní. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečné používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v tomto manuálu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při používání forem.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste předešli nehodám.
- Uložte formy na bezpečné místo, mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte formy na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo výrobní vady příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Manipulujte s formami opatrně, abyste se vyhnuli osobnímu zranění.
- Nepoužívejte formy, pokud jsou poškozené nebo opotřebované.
- Zajistěte, aby byla forma pevně upevněna v držáku forem před použitím.
- Používejte vhodnou techniku závitování, abyste se vyhnuli nadměrnému tlaku, který by mohl způsobit zlomení formy.
- V případě zlomené formy použijte dláto k jejímu opatrnému rozbití a zajistěte, aby v oblasti závitování nezůstaly žádné fragmenty.
- Pokud máte nedostatečné zkušenosti nebo si nejste jisti používáním forem, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojíře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před začátkem.
- Zajistěte, aby byl pracovní prostor čistý a organizovaný.

2. Upevnění formy:

- Vyberte vhodnou formu na měření drátů pro vaše potřeby závitování.
- Vložte formu do držáku forem, zajistěte, aby byla správně zarovnaná a pevně upevněná.

3. Závitování:

- Umístěte pracovní kus pevně do svěráku nebo na stabilní povrch.
- Aplikujte řezný olej na oblast, kde bude závitování probíhat, aby se snížilo tření.
- Zarovnejte formu s pracovním kusem a aplikujte stálý, rovnoměrný tlak při otáčení držáku forem.
- Nepoužívejte sílu; pokud narazíte na odpor, uvolněte tlak a zkontrolujte zarovnání nebo nečistoty.

4. Dokončení:

- Jakmile je závitování dokončeno, opatrně odstraňte formu z pracovního kusu.
- Po použití vyčistěte formu a pracovní prostor, aby se zajistila dlouhá životnost nástroje.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli zlomené fragmenty forem v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud jsou formy již nepoužitelné, zvažte jejich recyklaci, protože jsou vyrobeny z uhlíkové oceli.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc týkající se forem na měření drátů Brownells se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené v balení produktu nebo navštivte oficiální webové stránky.

Závěr

Vaše bezpečnost je naší prioritou. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání forem na měření drátů Brownells. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz