

OPTIMA/JPOINT HANDGUN MOUNTS - EGW OPTIMA/JP MOUNT FOR BOMAR

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky, montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

EGW Optima/JPoint/Delta Point montáž. Jednoduše odstraňte zadní mířidlo na vaší zbraní a nahradte ho montáží EGW, abyste mohli namontovat svůj Optima, J-Point nebo Delta Point kolimátor. Není potřeba žádné úpravy. Můžete naši montáž kdykoliv sundat a vrátit zpět zadní mířidlo. Montážní hardware je součástí balení.



Atributy

- Název: [EGW OPTIMA/JP MOUNT FOR BOMAR](#)
- Výrobce: [EGW](#)
- Produkt č.: 296000340
- Výrob. č.: 49419
- Color: Black
- Make: -
- Material: -
- Model: -
- Model Number: -
- Dodací hmotnost: 0.021kg
- Výška přepravy: 13mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 127mm
- UPC: 841370107247

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání montáže EGW Optima/JPoint](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání montáže EGW Optima/JPoint

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání montáže EGW Optima/JPoint pro kolimátory. Je důležité dodržovat všechny pokyny, aby se zajistila bezpečnost a správné fungování produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.
- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu (např. zajištěná).
- Při jakýchkoli pochybnostech o správném používání se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací montáže se ujistěte, že je vaše zbraň vypnutá a není nabitá.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo má jakékoli viditelné vady.
- Instalaci provádějte na stabilním povrchu, aby se zabránilo nehodám.
- Při manipulaci s montáží a zbraní noste ochranné brýle.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a příslušenství.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Odstranění zadního mířidla:

- Pomocí vhodného nástroje opatrně odstraňte zadní mířidlo z vaší zbraně.

2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž EGW na místo, kde bylo zadní mířidlo.
- Ujistěte se, že montáž je správně usazena a zarovnána.
- Použijte dodaný montážní hardware k pevnému upevnění montáže.

3. Montáž kolimátoru:

- Připevněte svůj Optima, JPoint nebo Delta Point kolimátor na montáž.
- Ujistěte se, že je kolimátor bezpečně připevněn a správně nastaven.

4. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je vše správně upevněno a zda montáž neomezuje funkčnost zbraně.
- Před prvním použitím vždy proveďte testovací střelbu na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je montáž poškozená nebo již není používána, zlikvidujte ji ekologicky a zodpovědně.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu, ale využijte recyklační možnosti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných situací neváhejte kontaktovat příslušné úřady.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání montáže EGW Optima/JPoint.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz