

SOLID CARBIDE BALL END MILLS - BROWNELLS BALL END MILL, CARBIDE, 5/16"

[Zbrojářské nářadí](#) > [Elektrické nástroje a příslušenství](#) > [Frézovací nože](#)

Karbid pro dutiny, kulaté dno

Čtyřbřítý, středový řezací design produkuje hladké řezy a umožňuje vrtání bez předvrtání. Řezání vpravo, pravotočivá spirála. Používejte v pravotočivých obráběcích strojích. Jednostranné. Prémiový, vysokorychlostní karbid pro tvrzené oceli.



Atributy

- Název: [BROWNELLS BALL END MILL, CARBIDE, 5/16"](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 317140312
- Výrob. č.: 14031250
- Size: 5/16"
- Dodací hmotnost: 0.041kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 697604140517

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro SOLID CARBIDE BALL END MILLS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro SOLID CARBIDE BALL END MILLS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SOLID CARBIDE BALL END MILLS od společnosti BROWNELLS. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a sluchátka, při obsluze frézovacích strojů.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Držte ruce a další části těla daleko od řezných oblastí během používání nástroje.
- Neprovádějte obsluhu nástroje, pokud jste unavení, rozptýlení nebo pod vlivem drog či alkoholu.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na opotřebení, poškození nebo vady před použitím, abyste zajistili bezpečný provoz.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce a směrnice pro bezpečný provoz.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte nástroj pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Ujistěte se, že je frézovací stroj správně nastaven a že jsou všechny bezpečnostní kryty na svém místě před použitím.
- Vždy pevně zajistěte obrobek před zahájením jakékoli řezné operace.
- Nepřekračujte doporučené rychlosti posuvu nebo řezání, jak je uvedeno výrobcem.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v stroji.
- Buďte si vědomi směru řezání a ujistěte se, že nikdo nestojí v dráze nástroje.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je frézovací stroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě před instalací koncové frézy.
- Vložte SOLID CARBIDE BALL END MILL do vřetena frézovacího stroje.
- Pevně utáhněte kolík nebo sklíčidlo, aby se koncová fréza udržela na místě.
- Zkontrolujte, že je nástroj správně nainstalován a zabezpečen před pokračováním.

2. Použití:

- Spustte frézovací stroj podle pokynů výrobce.
- Nastavte odpovídající rychlost a rychlost posuvu na základě materiálu, který se má řezat.
- Zahajte řeznou operaci postupným spouštěním nástroje do obrobku.
- Sledujte provoz pečlivě na jakékoli neobvyklé zvuky nebo vibrace, které mohou naznačovat problém.
- Po dokončení řezu vypněte stroj a nechte nástroj zastavit, než jej odstraníte z obrobku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované nástroje v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte nástroje do běžného odpadu; místo toho zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici.
- Ujistěte se, že jsou všechny ostré hrany zakryté nebo odstraněné, aby se předešlo zranění během likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo hlášení nebezpečných produktů kontaktujte příslušné podpůrné služby se sídlem v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro získání pomoci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečnější pracovní prostředí při používání SOLID CARBIDE BALL END MILLS. Vždy upřednostňujte bezpečnost a neváhejte vyhledat pomoc, pokud je to potřeba.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz