

WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 12-28 THREAD

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Závitníky a závitořezné matice](#) > [Závitořezné matice](#)

Vysoká kvalita, která vám pomůže odvést tu nejlepší práci

FORMY NA MĚŘENÍ DRÁTŮ Formy na měření drátů Brownells jsou nezbytné nástroje pro zbrojáře a nadšence do střelných zbraní, navržené pro přesné řezání vnějších závitů na různých komponentech zbraní. Vyrobené z kvalitní uhlíkové oceli, tyto formy zajišťují odolnost a přesnost při závitových operacích. Tyto formy jsou k dispozici v řadě velikostí měření drátů, přičemž vyhovují různým potřebám závitování. Každá forma má vnější průměr 13/16", což je činí kompatibilními se standardními formovými držáky. Použití uhlíkové oceli umožňuje snadné odstranění zlomených fragmentů forem, protože je lze v případě potřeby rozbít pomocí kladiva. Specifikace: Materiál: Uhlíková ocel Vnější průměr: 13/16" Velikosti závitů: Různé velikosti měření drátů Zákaznické názory: Uživatelé forem na měření drátů Brownells oceňují jejich přesnost a spolehlivost při závitových úlohách. Konstrukce z uhlíkové oceli nejenže poskytuje odolnost, ale také usnadňuje snadné odstranění zlomených fragmentů, což zlepšuje celkový uživatelský zážitek. Formy na měření drátů Brownells jsou cenným doplňkem každého zbrojářského nářadí, nabízející přesné závitování a robustní konstrukci pro spolehlivý výkon.



Další formy

- [Zlomkové](#)

Atributy

- Název: [BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 12-28 THREAD](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 395122804
- Výrob. č.: 03771607
- Material: Carbon Steel
- Závity: 12-28
- Dodací hmotnost: 0.014kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro formy na měření drátů Brownells](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro formy na měření drátů Brownells

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali formy na měření drátů Brownells. Tyto nástroje jsou navrženy pro přesné závitování různých komponentů zbraní. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny. Obsahuje základní bezpečnostní pokyny, pokyny k použití a kontaktní informace pro další podporu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání forem.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste předešli nehodám.
- Skladujte formy na bezpečném, suchém místě, když se nepoužívají, aby nedošlo k poškození a udržení jejich kvality.
- Pravidelně kontrolujte formy na opotřebení nebo poškození před každým použitím. Nepoužívejte poškozené nástroje.
- Dodržujte všechny místní předpisy a bezpečnostní standardy platné pro zbraně a zbrojářství.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zacházejte s formami opatrně, abyste se vyhnuli zranění. Řezné hrany jsou ostré a mohou způsobit pořezání.
- Používejte formy pouze s kompatibilními držáky forem, abyste zajistili správnou velikost a funkci.
- Při řezání závitů aplikujte rovnoměrný tlak, abyste předešli zablokování nebo zlomení formy.
- Pokud se forma zasekne, netlačte na ni. Místo toho použijte kladivo k rozbití formy, pokud je to nutné, protože uhlíková ocel umožňuje snadné odstranění zlomených fragmentů.
- Udržujte ruce a prsty daleko od řezné oblasti formy během provozu.
- Nepoužívejte formy v mokrých nebo vlhkých podmínkách, abyste předešli uklouznutí a elektrickým nebezpečím, pokud používáte elektrické nástroje.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.
- Ujistěte se, že máte správnou velikost formy pro vaše závitování.

2. Instalace:

- Vložte formu do držáku, ujistěte se, že je správně zajištěna.
- Zarovnejte formu s komponentem, který chcete závitovat.

3. Použití:

- Začněte závitováním aplikací jemného, rovnoměrného tlaku.
- Otáčejte formou ve směru hodinových ručiček a udržujte zarovnání s komponentem.
- Pokud cítíte odpor, zastavte a zkontrolujte, zda nedochází k zablokování nebo nesprávnému zarovnání.
- Jakmile je závitování dokončeno, opatrně vyjměte formu z komponentu.

4. Po použití:

- Po každém použití vyčistěte formy, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Skladujte formy v jejich originálním obalu nebo na bezpečném místě, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli zlomené nebo poškozené formy v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte formy do běžného odpadu; zkontrolujte místní recyklační programy pro kovové materiály.
- Ujistěte se, že jakékoli ostré hrany jsou bezpečně obsaženy, aby se předešlo zranění při likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně forem na měření drátů Brownells se obraťte na svého místního distributora nebo navštivte oficiální webové stránky Brownells pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a efektivní používání forem na měření drátů Brownells jsou našimi hlavními prioritami.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz