

WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 3-56 THREAD

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Závitníky a závitořezné matice](#) > [Závitořezné matice](#)

Vysoká kvalita, která vám pomůže odvést tu nejlepší práci

FORMY NA MĚŘENÍ DRÁTŮ Formy na měření drátů Brownells jsou nezbytné nástroje pro zbrojře a nadšence do střelných zbraní, navržené pro přesné řezání vnějších závitů na různých komponentech zbraní. Vyrobené z kvalitní uhlíkové oceli, tyto formy zajišťují odolnost a přesnost při závitových operacích. Tyto formy jsou k dispozici v řadě velikostí měření drátů, přičemž vyhovují různým potřebám závitování. Každá forma má vnější průměr 13/16", což je činí kompatibilními se standardními formovými držáky. Použití uhlíkové oceli umožňuje snadné odstranění zlomených fragmentů forem, protože je lze v případě potřeby rozbít pomocí kladiva. Specifikace: Materiál: Uhlíková ocel Vnější průměr: 13/16" Velikosti závitů: Různé velikosti měření drátů Zákaznické názory: Uživatelé forem na měření drátů Brownells oceňují jejich přesnost a spolehlivost při závitových úlohách. Konstrukce z uhlíkové oceli nejenže poskytuje odolnost, ale také usnadňuje snadné odstranění zlomených fragmentů, což zlepšuje celkový uživatelský zážitek. Formy na měření drátů Brownells jsou cenným doplňkem každého zbrojářského nářadí, nabízející přesné závitování a robustní konstrukci pro spolehlivý výkon.



Další formy

- [Zlomkové](#)

Atributy

- Název: [BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 3-56 THREAD](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 395356004
- Výrob. č.: DIE12126H
- Material: Carbon Steel
- Závity: 3-56
- Dodací hmotnost: 0.014kg
- Výška přepravy: 1mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 050806030237

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro formy na měření drátů Brownells](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro formy na měření drátů Brownells

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali formy na měření drátů Brownells. Tyto přesné nástroje jsou navrženy pro zbrojře a nadšence do střelných zbraní, aby vytvářely přesné vnější závity na různých komponentech zbraní. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání výrobku v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v popisu výrobku.
- Před použitím vždy zkontrolujte formy na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Držte formy mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání a manipulace se střelnými zbraněmi a souvisejícími nástroji.
- V případě jakéhokoli selhání nebo úrazu nahlaste incident příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace výrobků a bezpečnostní upozornění prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání forem.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, suchý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při řezání závitů, protože to může vést k prasknutí formy nebo selhání nástroje.
- Používejte formy pouze s kompatibilními držáky; nesprávné použití může způsobit zranění nebo poškození nástroje.
- Buďte opatrní na ostré hrany forem; manipulujte s nimi opatrně, abyste se vyhnuli řezným ranám nebo poraněním.
- Pokud se forma zasekne nebo se obtížně otáčí, okamžitě přestaňte používat a zhodnoťte situaci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před začátkem.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je uspořádaný a bez rozptýlení.

2. Instalace formy:

- Vyberte vhodnou formu na měření drátů Brownells pro vaše potřeby závitování.
- Vložte formu do kompatibilního držáku, ujistěte se, že je bezpečně upevněna.
- Ověřte, že je forma správně zarovnána a připravena k použití.

3. Použití formy:

- Umístěte komponent zbraně bezpečně do svěráku nebo vhodného držáku.
- Naneste řezný olej na oblast, kde dojde k závitování, abyste snížili tření a teplo.
- Začněte závitováním otáčením formy ve směru hodinových ručiček s rovnoměrným a stabilním tlakem.
- Pokud cítíte odpor, zastavte a zkontrolujte, zda nejsou problémy s zarovnáním nebo nečistotami.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte formy, abyste odstranili jakékoliv kovové třísky nebo řezný olej.
- Uložte formy na bezpečné, suché místo, mimo vlhkost a extrémní teploty.
- Pravidelně kontrolujte formy na opotřebení a v případě potřeby je vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli zlomené nebo opotřebované formy v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte formy do běžného domácího odpadu.
- Pokud si nejste jisti metodami likvidace, obraťte se na místní orgány správy odpadu pro radu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se forem na měření drátů Brownells se prosím odvolejte na obal výrobku pro kontaktní informace nebo konzultujte webové stránky výrobce pro další pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s formami na měření drátů Brownells. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a zodpovědnému používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz