

WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 4-40 THREAD

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Závitníky a závitořezné matice](#) > [Závitořezné matice](#)

Vysoká kvalita, která vám pomůže odvést tu nejlepší práci

FORMY NA MĚŘENÍ DRÁTŮ Formy na měření drátů Brownells jsou nezbytné nástroje pro zbrojáře a nadšence do střelných zbraní, navržené pro přesné řezání vnějších závitů na různých komponentech zbraní. Vyrobené z kvalitní uhlíkové oceli, tyto formy zajišťují odolnost a přesnost při závitových operacích. Tyto formy jsou k dispozici v řadě velikostí měření drátů, přičemž vyhovují různým potřebám závitování. Každá forma má vnější průměr 13/16", což je činí kompatibilními se standardními formovými držáky. Použití uhlíkové oceli umožňuje snadné odstranění zlomených fragmentů forem, protože je lze v případě potřeby rozbít pomocí kladiva. Specifikace: Materiál: Uhlíková ocel Vnější průměr: 13/16" Velikosti závitů: Různé velikosti měření drátů Zákaznické názory: Uživatelé forem na měření drátů Brownells oceňují jejich přesnost a spolehlivost při závitových úlohách. Konstrukce z uhlíkové oceli nejenže poskytuje odolnost, ale také usnadňuje snadné odstranění zlomených fragmentů, což zlepšuje celkový uživatelský zážitek. Formy na měření drátů Brownells jsou cenným doplňkem každého zbrojářského nářadí, nabízející přesné závitování a robustní konstrukci pro spolehlivý výkon.



Další formy

- [Zlomkové](#)

Atributy

- Název: [BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 4-40 THREAD](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 395440004
- Výrob. č.: DIE12147L
- Material: Carbon Steel
- Závity: 4-40
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 050806030244

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny k bezpečnosti pro formy na měření drátů Brownells](#)
- [O nás](#)

Pokyny k bezpečnosti pro formy na měření drátů Brownells

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali formy na měření drátů Brownells. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace o používání, aby se zajistilo bezpečné a efektivní použití produktu. Před použitím forem si prosím pozorně přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte formy mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte formy na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při manipulaci a používání forem.
- Zajistěte, aby vaše pracovní prostor byl čistý, organizovaný a dobře osvětlený.
- Buďte si vědomi svého okolí a vyhněte se rozptýlení při práci.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Manipulujte s formami opatrně, abyste se vyhnuli řezným ranám nebo zraněním.
- Ujistěte se, že používáte správnou velikost formy pro vaše závitové potřeby, abyste předešli poškození pracovní součásti nebo formy.
- Při použití forem aplikujte stálý a rovnoměrný tlak, abyste se vyhnuli zlomení formy.
- Pokud se forma zasekne, nenutíte ji. Místo toho použijte vhodný nástroj nebo techniku pro odstranění.
- Buďte opatrní na kovové třísky a nečistoty. Po použití si uklidněte pracovní prostor, abyste předešli uklouznutí a pádům.
- V případě zlomené formy postupujte podle pokynů výrobce pro bezpečné odstranění fragmentů.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace formy:

- Vyberte vhodnou formu pro váš závitový úkol.
- Zajistěte formu v kompatibilním držáku na formy, ujistěte se, že je pevně držena na místě.
- Dvakrát zkontrolujte, že je forma správně zarovnána před použitím.

3. Použití formy:

- Umístěte pracovní součást bezpečně do svěráku nebo svorky, aby se zabránilo pohybu.
- Zarovnejte formu s pracovní součástí a aplikujte jemný tlak, aby jste začali se závitováním.
- Otočte formou ve směru hodinových ručiček při zachování stálého tlaku.
- Pokud cítíte odpor, mírně povolte a poté pokračujte v závitování.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte formy a odstraňte všechny nečistoty nebo kovové třísky.
- Uložte formy na bezpečné, suché místo, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně kontrolujte formy na opotřebení a v případě potřeby je vyměňte.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakékoli zlomené nebo nepoužitelné formy v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte kovové části, kde je to možné, a dodržujte platné pokyny pro recyklaci.
- Nepoškožujte produkt v domácím odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání produktu se prosím obraťte na kontaktní zdroje výrobce uvedené v obalu produktu.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Správné používání a péče o formy na měření drátů Brownells zajistí jejich dlouhověkost a účinnost ve vašich projektech.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz