

WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS ROUND WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 6-40 THREAD

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Závitníky a závitořezné matice](#) > [Závitořezné matice](#)

Vysoká kvalita, která vám pomůže odvést tu nejlepší práci

FORMY NA MĚŘENÍ DRÁTŮ Formy na měření drátů Brownells jsou nezbytné nástroje pro zbrojáře a nadšence do střelných zbraní, navržené pro přesné řezání vnějších závitů na různých komponentech zbraní. Vyrobené z kvalitní uhlíkové oceli, tyto formy zajišťují odolnost a přesnost při závitových operacích. Tyto formy jsou k dispozici v řadě velikostí měření drátů, přičemž vyhovují různým potřebám závitování. Každá forma má vnější průměr 13/16", což je činí kompatibilními se standardními formovými držáky. Použití uhlíkové oceli umožňuje snadné odstranění zlomených fragmentů forem, protože je lze v případě potřeby rozbít pomocí kladiva. Specifikace: Materiál: Uhlíková ocel Vnější průměr: 13/16" Velikosti závitů: Různé velikosti měření drátů Zákaznické názory: Uživatelé forem na měření drátů Brownells oceňují jejich přesnost a spolehlivost při závitových úlohách. Konstrukce z uhlíkové oceli nejenže poskytuje odolnost, ale také usnadňuje snadné odstranění zlomených fragmentů, což zlepšuje celkový uživatelský zážitek. Formy na měření drátů Brownells jsou cenným doplňkem každého zbrojářského nářadí, nabízející přesné závitování a robustní konstrukci pro spolehlivý výkon.



Další formy

- [Zlomkové](#)

Atributy

- Název: [BROWNELLS ROUND WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 6-40 THREAD](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 395640004
- Výrob. č.: DIE12252K
- Material: -
- Závity: 6-40
- Dodací hmotnost: 0.014kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 050806030268

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro formy na měření drátů Brownells](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro formy na měření drátů Brownells

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali formy na měření drátů Brownells. Tyto nezbytné nástroje jsou navrženy pro zbrojře a nadšence do střelných zbraní, aby umožnily přesné řezání vnějších závitů na různých komponentech zbraní. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k jeho zamýšlenému účelu: řezání vnějších závitů na komponentech zbraní.
- Před použitím vždy zkontrolujte formy na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte poškozené formy.
- Udržujte formy mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- Při manipulaci a používání forem používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Ukládejte formy na bezpečném a suchém místě, když se nepoužívají, aby se předešlo poškození a zajistila se jejich dlouhá životnost.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce a doporučení pro použití, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte formy pouze s kompatibilními držáky na formy, abyste zajistili správné závitování a předešli nehodám.
- Při řezání závitů aplikujte stálý a rovnoměrný tlak, abyste předešli zlomení formy nebo jejímu zaseknutí.
- Pokud se forma během použití zlomí, okamžitě přestaňte a opatrně odstraňte jakékoli zlomené fragmenty pomocí šroubováku. Nepokoušejte se používat zlomenou formu.
- Vyhněte se použití nadměrné síly nebo krouticího momentu při závitování, abyste snížili riziko zranění nebo poškození formy a pracovního kusu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, abyste minimalizovali riziko nehod a zajistili bezpečnou operaci.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Noste vhodné OOP, včetně ochranných brýlí a rukavic.

2. Instalace formy:

- Vyberte vhodnou formu na měření drátů pro vaše potřeby závitování.
- Vložte formu do držáku na formy, přičemž zajistěte, že je pevně držena na místě.
- Zkontrolujte, že je forma správně zarovnána s pracovním kusem.

3. Použití formy:

- Umístěte pracovní kus bezpečně do svěráku nebo svorky, abyste předešli pohybu.
- Začněte závitování tím, že na držák formy aplikujete jemný, rovnoměrný tlak při otáčení ve směru hodinových ručiček.
- Pokračujte v otáčení, dokud nedosáhnete požadované hloubky závitu. Nepoužívejte sílu, pokud cítíte odpor.
- Pokud se forma zasekne nebo zlomí, okamžitě přestaňte a vyřešte problém před pokračováním.

4. Dokončení:

- Jakmile je závitování dokončeno, opatrně odstraňte formu z držáku na formy.
- Zkontrolujte kvalitu závitů a ujistěte se, že splňují vaše specifikace.
- Vyčistěte formu a správně ji uložte, abyste udrželi její stav.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli zlomené nebo poškozené formy v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Ujistěte se, že všechny obalové materiály jsou recyklovány nebo likvidovány správně.
- Nepokládajte výrobek do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně forem na měření drátů Brownells se prosím obraťte na kontaktní místo výrobce, které můžete najít na obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání forem na měření drátů Brownells. Vždy prioritizujte bezpečnost a dodržujte uvedené pokyny, abyste zlepšili svůj celkový zážitek s produktem. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz