

WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS ROUND WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 6-48 THREAD

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Závitníky a závitořezné matice](#) > [Závitořezné matice](#)

Vysoká kvalita, která vám pomůže odvést tu nejlepší práci

FORMY NA MĚŘENÍ DRÁTŮ Formy na měření drátů Brownells jsou nezbytné nástroje pro zbrojíře a nadšence do střelných zbraní, navržené pro přesné řezání vnějších závitů na různých komponentech zbraní. Vyrobené z kvalitní uhlíkové oceli, tyto formy zajišťují odolnost a přesnost při závitových operacích. Tyto formy jsou k dispozici v řadě velikostí měření drátů, přičemž vyhovují různým potřebám závitování. Každá forma má vnější průměr 13/16", což je činí kompatibilními se standardními formovými držáky. Použití uhlíkové oceli umožňuje snadné odstranění zlomených fragmentů forem, protože je lze v případě potřeby rozbít pomocí kladiva. Specifikace: Materiál: Uhlíková ocel Vnější průměr: 13/16" Velikosti závitů: Různé velikosti měření drátů Zákaznické názory: Uživatelé forem na měření drátů Brownells oceňují jejich přesnost a spolehlivost při závitových úlohách. Konstrukce z uhlíkové oceli nejenže poskytuje odolnost, ale také usnadňuje snadné odstranění zlomených fragmentů, což zlepšuje celkový uživatelský zážitek. Formy na měření drátů Brownells jsou cenným doplňkem každého zbrojářského nářadí, nabízející přesné závitování a robustní konstrukci pro spolehlivý výkon.



Další formy

- [Zlomkové](#)

Atributy

- Název: [BROWNELLS ROUND WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 6-48 THREAD](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 395648004
- Výrob. č.: DSP72625B
- Material: -
- Závity: 6-48
- Dodací hmotnost: 0.014kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 050806030275

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro formy na měření drátů Brownells](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro formy na měření drátů Brownells

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali formy na měření drátů Brownells. Tyto nástroje jsou navrženy pro přesné závitování na komponentech zbraní, což zajišťuje odolnost a přesnost. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití produktu. Tento průvodce poskytuje nezbytné informace o bezpečnosti, pokyny pro použití a kontaktní informace pro další podporu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte formy v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez nebezpečí, aby se předešlo nehodám.
- Při používání forem noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Držte formy mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte formy na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Pokud se forma poškodí, okamžitě přestaňte používat a vyměňte ji.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že forma je kompatibilní s použitým držákem forem.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly při řezání závitů, abyste předešli zlomení.
- Používejte správný řezný mazivový prostředek, abyste snížili tření a zahřívání během závitování.
- Nepokoušejte se modifikovat formy nebo je používat k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
- V případě zlomeného fragmentu formy použijte kladivo k opatrnému rozbití, přičemž nezapomeňte nosit ochranné vybavení.
- Vždy dodržujte místní předpisy a pokyny týkající se používání nástrojů a zařízení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře osvětlený a organizovaný.

2. Instalace formy:

- Vyberte vhodnou formu na měření drátů Brownells pro vaše potřeby závitování.
- Zajistěte formu v držáku, abyste se ujistili, že je pevně na svém místě.

3. Použití formy:

- Naneste řezný mazivový prostředek na místo, kde bude závitování probíhat.
- Zarovnejte formu s pracovním kusem a jemně zatlačte, abyste začali řezat.
- Otočte formu po směru hodinových ručiček při zachování stálého tlaku.
- Občas vyjměte formu, abyste odstranili jakékoli nečistoty a podle potřeby naneste více maziva.
- Jakmile dosáhnete požadované hloubky závitu, opatrně vyjměte formu.

4. Údržba po použití:

- Vyčistěte formu vhodným rozpouštědlem, abyste odstranili jakýkoli řezný olej a nečistoty.
- Uložte formy na suchém místě, nejlépe v ochranném pouzdře, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli zlomené fragmenty formy podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud jsou formy poškozené, nelikvidujte je v běžném domácím odpadu; zkontrolujte možnosti recyklace pro kovové nástroje.
- Zajistěte, aby byly jakékoli obalové materiály recyklovány nebo likvidovány zodpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně forem na měření drátů Brownells prosím odkazujte na kontaktní informace uvedené v obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní zkušenosti s vašimi formami na měření drátů Brownells. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých projektech se zbraněmi.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz