

GUNSMITH VISE - BROWNELLS GUNSMITH BENCH VISE W/REPLACEMENT 4.75" JAW

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Svěráky a příslušenství](#) > [Stolní svěráky](#)

Nejlepší těžký pracovní svěrák pro zbraně! Pevný svěrák je základem každého stolu pro zbrojáře. Spolehlivý pracovní svěrák je naprosto nezbytný pro zajištění kompletní zbraně nebo její submontáže a její správné umístění pro práci. Dlouho jsme hledali ten nejlepší pracovní svěrák, který by splnil tuto roli, a nakonec jsme našli výrobce v Německu, který mohl nabídnout špičkovou inženýrskou a výrobní kvalitu pro výrobu svěráku schopného zvládnout nejnáročnější úkoly. Možná bychom měli být skromnější, ale myslíme si, že náš Brownells Gunsmith's Bench Vise tuto úlohu plní skvěle. Kované (ne litinové) pro extrémní pevnost a odolnost. Přesně zarovnané čelisti s tvrzenými plochami. Vyrobeno v Německu. Volitelné základny a snadno vyměnitelné čelisti jsou k dispozici. Měli byste být schopni investovat do kvalitního nástroje a používat ho po zbytek svého života. To je to, co je tento těžký pracovní svěrák určen k tomu, aby dělal. Je kovaný, nikoli litý, z oceli vysoké kvality pro výjimečnou pevnost, přesnost a odolnost. Proč je kování důležité? Z toho důvodu, že střelec AR-15 chce kované přijímače na své pušce, nikoli litinové: PEVNOST. Čelisti o velikosti 4¾" jsou přesně zarovnané s tvrzenými ocelovými plochami, které přijímají různé magnetické čelisti optimalizované pro specifickou práci. Tyto čelisti jsou extrémně silné, takže když odstraňujete odolnou hlaveň, vydrží hodně točivého momentu bez ohnutí. Když je čas utáhnout novou hlaveň, můžete si být jisti, že vás tento svěrák nezklame. I nejlepší nástroje se časem opotřebovávají, takže základní čelisti lze odšroubovat a vyměnit. Tyto čelisti jsou také oboustranné: zvolte hladkou plochu nebo "křížovou" texturu, v závislosti na úkolu. Snadno je vyměňte pro jinou práci. Přídavné čelisti jsou k dispozici samostatně, takže si můžete koupit pouze ty, které potřebujete pro typ práce, kterou děláte. Svěrák pro zbrojáře lze přímo připevnit k vašemu pracovnímu stolu. Nebo si vyberte z několika otočných základů, které si můžete zakoupit samostatně pro větší flexibilitu. Velikost tohoto svěráku se nám líbí. Je dostatečně velký, aby zvládl větší úkoly, ale není přehnaně velký pro práci se zbraněmi, takže nezabírá na vašem stole více místa, než je nutné. Zelené provedení je odkazem na starý klasický Brownells Multi-Vise, což ukazuje, že tento nový svěrák pokračuje v tradici kvality a spolehlivosti. Z praktického hlediska také tato ochranná vrstva chrání povrch vašeho svěráku před korozi. Máme plnou důvěru v pevnost našeho svěráku pro zbrojáře, ale chápeme, že nehody se stávají. Proto je tento svěrák podložen naší doživotní zárukou. Pojďme si ještě trochu více promluvit o pevnosti a precizním německém inženýrství. Ocel, ze které jsou zbraně vyrobeny, je extrémně tvrdá. Litinové čelisti svěráků jsou ve srovnání s nimi poměrně křehké, a pokud mají mikroskopickou vadu.... můžete skončit s rozbitým svěrákem. Kované čelisti našeho svěráku přinášejí další úroveň pevnosti. Kované vodící dráhy mají plně opracované povrchy pro hladký, přesný pohyb, s vynikající hloubkou uchopení a dlouhou životností. Tyto vodící dráhy jsou navrženy tak, aby odolávaly znečištění. Centrálně umístěný vřeteník má dvoučinný, válcový trapézový závit pro extra pevnost a udržení optimálně rozložené síly uchopení. Sestava vřetena je elektro-galvanizována pro vynikající odolnost proti korozi. Přesné ložisko vřetena je chráněno, dokonce i vodící desky jsou kované a samotná matice vřetena je kovaná pro zvýšenou pevnost. Klíč vřetena je vyroben ze zinku, s nýtovanými bezpečnostními kroužky z oceli. Můžete nastavit vodící vřeteno pomocí jednoho centrálně umístěného šroubu. Pozvedněte své zbrojářské vybavení na novou úroveň s tímto ultimátním pracovním svěrákem. Poskytuje sílu, přesnost a odolnost, které potřebujete k zvládnutí jakéhokoli projektu!



Atributy

- Název: BROWNELLS GUNSMITH BENCH VISE W/REPLACEMENT 4.75" JAW
- Výrobce: BROWNELLS
- Produkt č.: 430108303
- Výrob. č.: 101 120
- Dodací hmotnost: 9kg
- Výška přepravy: 380mm
- Šířka přepravy: 165mm
- Délka přepravy: 180mm
- UPC: 050806000902

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému použití svěráku BROWNELLS GUNSMITH VISE](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému použití svěráku BROWNELLS GUNSMITH VISE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili svěrák BROWNELLS GUNSMITH VISE. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval maximální pevnost, přesnost a odolnost pro všechny vaše zbrojářské potřeby. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím svěráku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je svěrák umístěn na stabilním a pevném pracovním stole.
- Používejte svěrák pouze pro zamýšlené účely, tj. pro zbrojářské práce a údržbu zbraní.
- Při práci se svěrákem noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Dbejte na to, aby se v blízkosti svěráku nenacházely žádné volné předměty, které by mohly způsobit nehodu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nikdy nepoužívejte svěrák na poškozené nebo neprávňě namontované zbraně.
- Při utahování nebo uvolňování zbraně se ujistěte, že je svěrák pevně zajištěn.
- Při práci s těžkými součástmi zbraní dbejte na stabilitu svěráku a použijte další pomoc, pokud je to nutné.
- Při výměně čelistí svěráku postupujte podle pokynů v části "Pokyny k instalaci a použití".
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat svěrák, obraťte se na odborníka.

Pokyny k instalaci a použití

1. Instalace svěráku:

- Umístěte svěrák na pevný pracovní stůl.
- Pomocí šroubů připevněte svěrák k pracovnímu stolu, aby se zajistila maximální stabilita.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby řádně utažené.

2. Použití svěráku:

- Otevřete čelisti svěráku otočením vřetena ve směru proti hodinovým ručičkám.
- Umístěte zbraň nebo její komponenty mezi čelisti svěráku.
- Pomalu otáčejte vřetenem ve směru hodinových ručiček, dokud není zbraň bezpečně zajištěna.
- Při práci se ujistěte, že máte dobrou oporu a stabilitu.

3. Údržba a výměna čelistí:

- Pravidelně kontrolujte čelisti svěráku na opotřebení.
- Pokud jsou čelisti opotřebované, odšroubujte je a vyměňte za nové.
- Při výměně čelistí zvolte vhodnou texturu (hladkou nebo "křížovou") podle potřeby.

Pokyny k likvidaci

- Svěrák a jeho součásti by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte svěrák do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat svěrák, obraťte se na místní úřady nebo odborníky na odpadové hospodářství.

Další podpora

- V případě dotazů nebo potřeby další podpory se obraťte na prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a zakoupení produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání svěráku BROWNELLS GUNSMITH VISE. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich výrobků.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz