

RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES - MANSON PRECISION 7MM WSM NO-GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Zbrojářské nářadí](#) > [Měřidla](#) > [Kalibry uzamykací vůle](#)

Určete správný rozměr hlavy náboje

Poskytuje správné rozměry hlavy náboje, takže víte, že je zbraň bezpečná k výstřelu. GO měřidlo poskytuje minimální hloubku komory doporučenou SAMMI. NO/GO je o něco delší než doporučení SAMMI, aby identifikovalo nadměrnou hloubku komory a nebezpečný stav. Přesně broušené a kalené pro dlouhou životnost. MÍCHÁNÍ A KOMBINOVÁNÍ ZNAČEK MĚŘIDEL HLAVY NÁBOJE - Nedělejte to!! To je stručná odpověď, tady je proč. Jde o hromadění tolerancí. Každý výrobce měřidel hlavy náboje pracuje v rámci rozsahu specifikovaného SAAMI. Výrobce "A" může pracovat na horním konci rozsahu, zatímco měřidla výrobce "B" jsou uprostřed tolerančního rozsahu. Míchání obou může poskytnout nepřesné měření. Držením se jedné značky v rámci konkrétního kalibru odstraníte proměnnou. Pokud máte Forster, .308 GO měřidlo, pořídte si Forster, .308 NO GO. Používejte Clymer s Clymer a Manson Precision s Manson Precision, atd. Můžete použít jakoukoli značku měřidla hlavy náboje s jakoukoli jinou značkou reameru pro vyvrtání komory. Např. Forster měřidla hlavy náboje s Clymer reamery, Manson Precision měřidla s JGS reamery, atd.



Atributy

- Název: MANSON PRECISION 7MM WSM NO-GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Výrobce: MANSON PRECISION
- Produkt č.: 513000046
- Výrob. č.: NONE
- Náboje: 7 mm WSM (Winchester Short Magnum)
- Style: No Go Gauge
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 1mm
- Šířka přepravy: 57mm
- Délka přepravy: 89mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 7MM WSM NOGO GAUGE](#)
- [BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)
- [O nás](#)

RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 7MM WSM NOGO GAUGE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 7MM WSM NOGO GAUGE. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil bezpečné používání střelných zbraní poskytováním přesných měření hloubky komory. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtete tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste pochopili, jak produkt používat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před použitím měřidla hlavy náboje.
- Používejte měřidlo hlavy náboje pouze k jeho zamýšlenému účelu, kterým je měření hloubky komory pro náboj 7mm WSM.
- Nemíchejte a nespojujte značky měřidel hlavy náboje, protože to může vést k nepřesným měřením.
- Uchovávejte měřidlo hlavy náboje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte měřidlo na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Správné použití:** Ujistěte se, že víte, jak správně používat měřidlo hlavy náboje, než se pokusíte měřit hloubku komory.
- **Kalibrace:** Vždy zkontrolujte, zda je měřidlo kalibrováno podle specifikací výrobce.
- **Environmentální podmínky:** Používejte měřidlo v čistém a suchém prostředí, aby se zabránilo kontaminaci nebo poškození.
- **Osobní ochranné pomůcky:** Při používání měřidla hlavy náboje noste vhodné ochranné brýle, abyste se chránili před případnými úlomky.
- **Uložení:** Ukládejte měřidlo do ochranného pouzdra, když jej nepoužíváte, abyste předešli poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň úplně vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení potřebné pro měření.

2. Použití GO měřidla:

- Vložte GO měřidlo do komory zbraně.
- Měřidlo by mělo těsně zapadnout bez odporu. Pokud nezapadne, znamená to, že hloubka komory je pod doporučeným minimem SAMMI.

3. Použití NO/GO měřidla:

- Vložte NO/GO měřidlo do komory po kontrole s GO měřidlem.
- NO/GO měřidlo by nemělo do komory zapadnout. Pokud ano, znamená to nadměrnou hloubku komory a nebezpečný stav.

4. Interpretace výsledků:

- Pokud GO měřidlo zapadne a NO/GO měřidlo nezapadne, zbraň je bezpečná k použití.
- Pokud NO/GO měřidlo zapadne, nepoužívejte zbraň, dokud ji neprozkoumá kvalifikovaný zbrojář.

5. Údržba a čištění:

- Po každém použití vyčistěte měřidlo, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Ukládejte měřidlo na suchém a bezpečném místě, aby se zabránilo rzi a poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřidlo hlavy náboje odpovědně. Pokud je měřidlo poškozené nebo již nepoužitelné, dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových produktů.
- Neličte měřidlo do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se použití, bezpečnosti nebo údržby RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 7MM WSM NOGO GAUGE se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo v dokumentaci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho měřidla hlavy náboje. Vždy upřednostňujte bezpečnost a v případě pochybností nebo dotazů ohledně bezpečnosti střelných zbraní a měření se obraťte na odborníky.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz