

RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES - MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL

[Zbrojářské nářadí](#) > [Měřidla](#) > [Kalibry uzamykací vůle](#)

Určete správný rozměr hlavy náboje

Poskytuje správné rozměry hlavy náboje, takže víte, že je zbraň bezpečná k výstřelu. GO měřidlo poskytuje minimální hloubku komory doporučenou SAMMI. NO/GO je o něco delší než doporučení SAMMI, aby identifikovalo nadměrnou hloubku komory a nebezpečný stav. Přesně broušené a kalené pro dlouhou životnost. MÍCHÁNÍ A KOMBINOVÁNÍ ZNAČEK MĚŘIDEL HLAVY NÁBOJE - Nedělejte to!! To je stručná odpověď, tady je proč. Jde o hromadění tolerancí. Každý výrobce měřidel hlavy náboje pracuje v rámci rozsahu specifikovaného SAAMI. Výrobce "A" může pracovat na horním konci rozsahu, zatímco měřidla výrobce "B" jsou uprostřed tolerančního rozsahu. Míchání obou může poskytnout nepřesné měření. Držením se jedné značky v rámci konkrétního kalibru odstraníte proměnnou. Pokud máte Forster, .308 GO měřidlo, pořídte si Forster, .308 NO GO. Používejte Clymer s Clymer a Manson Precision s Manson Precision, atd. Můžete použít jakoukoli značku měřidla hlavy náboje s jakoukoli jinou značkou reameru pro vyvrtání komory. Např. Forster měřidla hlavy náboje s Clymer reamery, Manson Precision měřidla s JGS reamery, atd.



Atributy

- Název: [MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL](#)
- Výrobce: [MANSON PRECISION](#)
- Produkt č.: 513000108
- Výrob. č.: NG221REM
- Náboje: 221 Remington Fireball
- Style: No Go Gauge
- Dodací hmotnost: 0.016kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 51mm
- Délka přepravy: 89mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil správné rozměry hlavy komory pro střelné zbraně, což přispívá k bezpečnému a spolehlivému provozu. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste pochopili, jak produkt používat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že měřidlo hlavy komory používáte pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce při používání měřidla.
- Pravidelně kontrolujte měřidlo na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Ukládejte měřidlo na suchém a bezpečném místě, aby nedošlo k poškození.
- Držte měřidlo mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Vyhňte se míchání značek:** Používejte měřidla od stejného výrobce, abyste předešli nepřesným měřením kvůli hromadění tolerancí.
- **Správné použití:** Ujistěte se, že používáte GO měřidlo k ověření minimální hloubky komory a NO/GO měřidlo k identifikaci nadměrné hloubky komory.
- **Manipulace s opatrností:** Vždy manipulujte s měřidlem čistýma rukama, abyste se vyhnuli kontaminaci a zajistili přesná měření.
- **Bud'te informováni:** Sledujte nejlepší postupy pro používání měřidel hlavy komory a jakékoli bezpečnostní upozornění související s vaším produktem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu před použitím měřidla.
- Shromážděte potřebné nástroje pro měření hloubky komory.

2. Použití GO měřidla:

- Vložte GO měřidlo do komory zbraně.
- Měřidlo by mělo těsně sedět bez nadměrné síly. Pokud nesesedí, nepokoušejte se měřidlo nebo zbraň upravit.
- Pokud měřidlo správně sedí, minimální hloubka komory je přijatelná.

3. Použití NO/GO měřidla:

- Vložte NO/GO měřidlo do komory poté, co jste potvrdili, že GO měřidlo správně sedí.
- NO/GO měřidlo by nemělo do komory zapadat. Pokud ano, znamená to nadměrnou hloubku komory a nebezpečný stav.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte měřidlo, abyste odstranili jakékoli kontaminanty.
- Uložte měřidlo do ochranného pouzdra, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřidlo hlavy komory v souladu s místními předpisy.
- Pokud je měřidlo poškozené nebo již není použitelné, zvažte recyklaci materiálu, pokud je to možné.
- Nevyhazujte měřidlo do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL, obraťte se na podpůrné zdroje výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho měřidla hlavy komory. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých střeleckých praktikách.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz