

BRASS SMITH POWDER MEASURE

Measure Your Powder with a Precision Tool

The Lyman Brass Smith Powder Measure enables reloaders to take their handloading setup to the next level, thanks to the enhanced versatility and quality of this measuring tool. The Lyman Brass Smith Powder Measure is built with a steel cylinder that's CNC-machined to specific dimensions and uses an easily adjustable micrometer. The measure also includes a baffle inside of the powder reservoir that maintains an even level of powder for added precision. Measure features standard 7/8x14 threads for press use. Two included drop tubes fit all standard calibers. Adjustable handle for ambidextrous use. With the Lyman Brass Smith Powder Measure, placing a precisely measured powder charge in any pistol or rifle case is easier than ever.



Attributes

- Name: BRASS SMITH POWDER MEASURE
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 539000096
- Mfr. No.: 7767700
- Delivery weight: 1.476kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 159mm
- Shipping length: 375mm
- UPC: 011516777003

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Lyman Brass Smith Powder Measure](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Lyman Brass Smith Powder Measure](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Pólvora Lyman Brass Smith](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Lyman Brass Smith Powder Measure](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere Lyman Brass Smith](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miernika Proszku Lyman Brass Smith](#)
- [Suomi: Lyman Brass Smith Powder Measure Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Lyman Brass Smith Powder Measure](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání měřiče prášku Lyman Brass Smith](#)

Sicherheitshinweise für den Lyman Brass Smith Powder Measure

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Lyman Brass Smith Powder Measure. Dieses Produkt ist ein hervorragendes Werkzeug für Wiederlader, um präzise Pulverladungen zu messen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einer sicheren Umgebung verwendet wird, fern von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie das Lyman Brass Smith Powder Measure nur für den vorgesehenen Zweck, das Messen von Pulverladungen.
- Achten Sie darauf, dass der Mikrometergriff richtig eingestellt ist, um Überladungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Baffle im Pulverreservoir korrekt positioniert ist, um ein gleichmäßiges Pulverniveau aufrechtzuerhalten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Bei der Verwendung des Produkts sollten Sie stets aufmerksam und konzentriert sein, um Fehler zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung des Arbeitsplatzes:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsplatz gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit.

2. Installation des Lyman Brass Smith Powder Measure:

- Schrauben Sie das Messgerät mit den Standardgewinden 7/8x14 an die Presse.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest und sicher sind.

3. Einstellung des Mikrometers:

- Drehen Sie den Mikrometergriff, um die gewünschte Pulverladung einzustellen.
- Überprüfen Sie die Einstellung vor dem Messen, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist.

4. Verwendung des Messgeräts:

- Füllen Sie das Pulverreservoir mit der gewünschten Pulversorte.
- Betätigen Sie den Abzug, um das Pulver in die Patrone zu dosieren.
- Überprüfen Sie die Pulverladung nach dem Messen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.

5. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Messgerät gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Haushaltsabfällen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts nicht zögern, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Effektivität Ihres Lyman Brass Smith Powder Measure hängen von der richtigen Verwendung und Pflege ab. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und produktives Wiederladeerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Lyman Brass Smith Powder Measure

Introduction

Thank you for choosing the Lyman Brass Smith Powder Measure. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the powder measure.

General Safety Guidelines

- Ensure that the powder measure is used only for its intended purpose, which is to accurately measure powder for reloading ammunition.
- Always handle all components with care to avoid injury or damage.
- Keep the powder measure out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the powder measure for signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Store the powder measure in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.
- Be aware of the risks associated with handling gunpowder and follow all safety protocols for reloading ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Always work in a wellventilated area when using the powder measure.
- Avoid inhaling powder dust and do not ingest any powder.
- Use protective eyewear to safeguard against accidental spills or splashes.
- Ensure that your hands are clean and dry before handling the powder measure.
- Do not exceed the manufacturer's recommended load limits for the powder measure.
- When adjusting the micrometer, do so slowly and carefully to avoid sudden changes in measurement.
- Always doublecheck the powder charge before loading it into a case.
- Be cautious when using drop tubes; ensure they are securely attached before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup

- Place the powder measure on a stable, level surface.
- Ensure that the base of the powder measure is securely mounted to prevent any movement during operation.

2. Adjusting the Measure

- Use the adjustable micrometer to set the desired powder charge.
- Turn the micrometer slowly until the desired measurement is achieved.
- Lock the micrometer in place to prevent accidental adjustments.

3. Filling the Powder Reservoir

- Carefully fill the powder reservoir with the appropriate powder.
- Avoid overfilling; leave some space to prevent spillage.

4. Using the Drop Tubes

- Select the appropriate drop tube for your caliber.
- Attach the drop tube securely to the powder measure.
- Ensure that the drop tube is aligned properly with the case mouth.

5. Measuring Powder Charges

- Pull the handle to dispense the powder into the case.
- Observe the powder flow and ensure that it is consistent and even.
- After dispensing, check the charge weight with a scale to confirm accuracy.

6. PostUse Care

- Empty any remaining powder from the reservoir after use.
- Clean the powder measure according to the manufacturer's instructions to maintain accuracy and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or spilled powder according to local regulations for hazardous materials.
- Do not dispose of the powder measure in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Lyman Brass Smith Powder Measure, please refer to the manufacturer's website or contact their support team for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and the safety of others is our top priority. Happy reloading!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Pólvora Lyman Brass Smith

Introducción

El Medidor de Pólvora Lyman Brass Smith es una herramienta diseñada para mejorar la precisión en el recargado de cartuchos. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el medidor.
- Usa el medidor solo para su propósito previsto: medir pólvora para recarga de cartuchos.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No modifiques el medidor de ninguna manera; cualquier modificación puede comprometer su seguridad y precisión.
- Almacena el medidor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad al manipular pólvora y durante el proceso de recarga.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para evitar la acumulación de vapores.
- Evita el contacto de la pólvora con fuentes de ignición, como llamas abiertas o chispas.
- Mantén el medidor limpio y libre de residuos de pólvora para garantizar su funcionamiento correcto.
- No sobrecargues el medidor; sigue las recomendaciones del fabricante para las cantidades de pólvora.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Medidor:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de instalar el medidor.
- Atornilla el medidor a la prensa utilizando las roscas estándar de 7/8x14.
- Verifica que el medidor esté firmemente sujeto y en una posición estable.

2. Ajuste del Medidor:

- Utiliza el micrómetro ajustable para configurar la carga de pólvora deseada.
- Realiza ajustes lentos y cuidadosos para evitar sobrecargas.

3. Uso del Medidor:

- Coloca un recipiente adecuado debajo del medidor para recoger la pólvora medida.
- Activa el medidor y permite que la pólvora fluya en el recipiente.
- Verifica la carga de pólvora antes de usarla en el cartucho.
- Si es necesario, repite el proceso hasta alcanzar la carga deseada.

Instrucciones de Desecho

- No deseches la pólvora ni los residuos de pólvora en la basura común. Consulta las regulaciones locales para la eliminación segura de estos materiales.
- Limpia el medidor regularmente y desecha cualquier residuo de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas con el producto, consulta la información del fabricante o distribuidor. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al contactar.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad y las instrucciones de uso, puedes disfrutar de una experiencia de recarga más segura y precisa con el Medidor de Pólvora Lyman Brass Smith. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre seguridad y retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité du Lyman Brass Smith Powder Measure

Introduction

Merci d'avoir choisi le Lyman Brass Smith Powder Measure. Cet outil a été conçu pour améliorer votre expérience de rechargement. Toutefois, il est essentiel de suivre les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez de modifier le produit de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les projections.
- Ne jamais dépasser les limites de charge recommandées pour éviter des accidents.
- Utilisez le micromètre pour ajuster la mesure de poudre avec soin et précision.
- Assurez-vous que le déflecteur est en place pour maintenir un niveau de poudre constant.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation

- Dévissez le Lyman Brass Smith Powder Measure de son emballage.
- Fixez le mesure sur votre presse de rechargement en utilisant les filets standard 7/8x14.
- Assurez-vous que le produit est bien fixé et stable avant de commencer à l'utiliser.

2. Utilisation

- Ajustez le micromètre à la charge de poudre souhaitée.
- Remplissez le réservoir de poudre avec le type de poudre approprié.
- Utilisez le déflecteur pour garantir un niveau de poudre constant.
- Placez le tube de chute correspondant au calibre que vous utilisez.
- Actionnez la poignée pour mesurer la poudre et la placer dans l'étui de rechargement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères si des composants sont considérés comme dangereux.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de rechargement sûre et agréable avec le Lyman Brass Smith Powder Measure.

Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere Lyman Brass Smith

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore di Polvere Lyman Brass Smith. Questo strumento è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica, offrendo versatilità e precisione. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati di utilizzare il Misuratore di Polvere in un'area ben ventilata.
- Tieni il Misuratore di Polvere lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sugli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il Misuratore di Polvere sia montato saldamente su una pressa compatibile prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il serbatoio della polvere oltre le specifiche raccomandate.
- Utilizza solo polveri da ricarica approvate e compatibili con il tuo calibro.
- Evita di toccare o maneggiare la polvere durante il caricamento.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da eventuali schizzi o polveri.
- Non lasciare mai il Misuratore di Polvere incustodito mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Monta il Misuratore di Polvere su una pressa con filettature standard 7/8x14.
- Assicurati che il dispositivo sia fissato saldamente prima di procedere.
- Collega i tubi di caduta inclusi, assicurandoti che siano ben posizionati.

2. Uso

- Regola il micrometro per impostare la quantità di polvere desiderata.
- Riempire il serbatoio della polvere fino al livello raccomandato.
- Utilizza il manico regolabile per una presa comoda e ambidestra.
- Posiziona l'imbocco della cartuccia sotto il tubo di caduta e attiva il Misuratore di Polvere per rilasciare la polvere.
- Controlla sempre la quantità di polvere misurata prima di chiudere la cartuccia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Misuratore di Polvere e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente o nelle acque superficiali.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta o servizi di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per domande specifiche, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare il supporto.

Segui queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del Misuratore di Polvere Lyman Brass Smith. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miernika Proszku Lyman Brass Smith

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Miernika Proszku Lyman Brass Smith. To narzędzie pomiarowe zostało zaprojektowane z myślą o zwiększeniu wszechstronności i jakości procesu ponownego ładowania amunicji. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj miernika tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Przechowuj miernik w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że miernik jest prawidłowo skalibrowany przed każdym użyciem.
- Nie używaj miernika w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas pracy z proszkami ładunkowymi.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać miernika samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Umieść miernik na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu.
- Podłącz rurki spustowe do odpowiednich gwintów 7/8x14.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i nie ma wycieków proszku.

2. Użytkowanie

- Reguluj mikrometr, aby uzyskać pożądaną ilość proszku.
- Napełnij zbiornik proszkiem, upewniając się, że nie przekraczasz maksymalnego poziomu.
- Po zakończeniu pomiaru, upewnij się, że wszystkie pozostałości proszku są usunięte z miernika.
- Przechowuj miernik w bezpiecznym miejscu po każdym użyciu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie odpady proszków zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Miernik należy utylizować zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi produktów metalowych.
- Nie wrzucaj miernika ani jego części do ognia, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Miernika Proszku Lyman Brass Smith, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Lyman lub odwiedź oficjalną stronę internetową producenta, gdzie znajdziesz więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego i udanego ładowania!

Lyman Brass Smith Powder Measure

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lyman Brass Smith Powder Measure tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on vaurioita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa.
- Pidä käyttöohjeet saatavilla tulevaa käyttöä varten.

Erityiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet jauheita.
- Vältä hengittämästä jauheita. Käytä tarvittaessa hengityssuojainta.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä mittari tukevasti puristuskäyttöön 7/8x14 kierteiden avulla.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä mikrometri haluttuun mittaukseen.
- Täytä jauhereservoiri tarkasti ja varmista, että vaimennin on paikallaan.
- Käytä säädettävää kahvaa molempikätiseen käyttöön.
- Käynnistä mittari ja tarkista, että jauhe virtaa tasaisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Lyman Brass Smith Powder Measure tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti.

Säkerhetsinstruktioner för Lyman Brass Smith Powder Measure

Introduktion

Tack för att du valt Lyman Brass Smith Powder Measure. Denna produkt är utformad för att ge hög precision och mångsidighet vid omladdning av ammunition. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella stänk eller partiklar.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd endast den rekommenderade typen av pulver och följ tillverkarens riktlinjer för mätning.
- Justera mätaren med försiktighet för att undvika överbelastning eller skador på mekanismen.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av mätaren:

- Placera Lyman Brass Smith Powder Measure på en stabil yta.
- Anslut mätaren till en tryckpress med standard 7/8x14 gängor.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Justering av pulverladdning:

- Använd den lättjusterbara mikrometern för att ställa in önskad pulverladdning.
- Kontrollera att baffeln inuti pulverreservoaren är på plats för att säkerställa en jämn pulvernivå.

3. Användning av nedfallsrör:

- Välj det nedfallsrör som passar din kaliber och fäst det på mätaren.
- Se till att nedfallsröret är ordentligt anslutet för att undvika läckage av pulver.

4. Fyllning av pulver:

- Fyll pulverreservoaren med den rekommenderade pulvret.
- Kontrollera att inga klumpar eller skräp finns i pulvret innan du använder det.

5. Mätning av pulverladdning:

- Använd handtaget för att aktivera mätaren och fylla hylsan med den mätta pulverladdningen.
- Kontrollera noggrant att varje hylsa har rätt mängd pulver innan du fortsätter med omladdningen.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera eventuellt oanvändbart pulver enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Förpackningar och produktdelar ska återvinnas eller kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkarens supportteam eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Lyman Brass Smith Powder Measure. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečné používání měřiče prášku Lyman Brass Smith

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřič prášku Lyman Brass Smith. Tento výrobek byl navržen tak, aby poskytoval přesné měření a zvýšenou všestrannost při přebíjení nábojů. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto zařízení, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím měřiče prášku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte měřič prášku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte měřič prášku pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je měřič prášku v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s práškovými materiály noste ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima.
- Zajistěte, aby byl měřič prášku umístěn na stabilním a rovném povrchu během používání.
- Nikdy nepřetěžujte měřič prášku nad doporučenou kapacitu.
- Při plnění zásobníku na prášek se vyhněte přímému vdechování prášku.
- Při používání měřiče prášku se vyhněte jakémukoli otevřenému ohni nebo zdrojům tepla.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace měřiče prášku:

- Umístěte měřič prášku na stabilní a rovný pracovní stůl.
- Ujistěte se, že je správně upevněn k lisu pomocí standardních závitů 7/8x14.
- Zkontrolujte, zda je baffle uvnitř zásobníku na prášek správně umístěn pro zajištění rovnoměrného toku prášku.

2. Používání měřiče prášku:

- Otočte nastavitelnou rukojetí, abyste nastavili požadované množství prášku.
- Pomalu a opatrně naplňte zásobník na prášek, aby nedošlo k přetékání.
- Po každém použití vyčistěte měřič prášku od zbytků prášku, aby se zajistila jeho dlouhá životnost a přesnost.

Pokyny pro likvidaci

- Měřič prášku Lyman Brass Smith likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti správně recyklovány nebo zlikvidovány.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud to není v souladu s místními zákony.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu kontaktujte prosím výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání měřiče prášku Lyman Brass Smith.