

RIFLE CASE LENGTH/HEADSPACE GAUGES - LYMAN RIFLE CASE LENGTH/HEADSPACE GAUGE 350 LEGEND

[Přebíjení](#) > [Měřidla](#) > [Kalibr délky nábojnice a uzamykací vůle](#)

Aby se dosáhlo nejvyšší úrovně bezpečnosti a přesnosti, Lyman doporučuje, aby byly všechny láhve s náboji po zmenšení zkontrolovány, aby se zajistilo, že je zachována správná dimenze hlavy. Nejlepším způsobem, jak zkontrolovat tuto kritickou dimenzi, je použití měřidla délky pouzdra/hlavy Lyman. Reloadér jednoduše vloží pouzdro do měřidla, aby zajistil, že nepřekročí maximální nebo nespadne pod minimální povolenou hlavu. Upozornění: Jakékoli pouzdro nalezené s nadměrnou hlavou by mělo být okamžitě zničeno.



Atributy

- Název: [LYMAN RIFLE CASE LENGTH/HEADSPACE GAUGE 350 LEGEND](#)
- Výrobce: [LYMAN](#)
- Produkt č.: 539000218
- Výrob. č.: 7990338
- Náboje: 350 Legend
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 011516703385

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Lyman Rifle Case Length/Headspace Gauge 350 Legend Safety Instruction Guide](#)
- [O nás](#)

Lyman Rifle Case Length/Headspace Gauge 350 Legend Safety Instruction Guide

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřidlo délky pouzdra/hlavy Lyman pro náboje 350 Legend. Tento produkt byl navržen tak, aby zajistil maximální bezpečnost a přesnost při používání. Abychom vám pomohli správně a bezpečně používat tento produkt, připravili jsme pro vás následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Produkt je určen pouze pro použití s náboji 350 Legend.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není měřidlo poškozené.
- Používejte měřidlo pouze v suchém a čistém prostředí.
- Uchovávejte měřidlo mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před vložením pouzdra do měřidla se ujistěte, že je pouzdro čisté a suché.
- Nikdy nepoužívejte měřidlo s pouzdry, která vykazují známky poškození nebo deformace.
- Pokud zjistíte, že pouzdro má nadměrnou hlavu, okamžitě je zničte a nepoužívejte je.
- Ujistěte se, že měřidlo je správně kalibrováno před každým použitím.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava měřidla:

- Ujistěte se, že měřidlo je čisté a v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části měřidla na svém místě.

2. Použití měřidla:

- Vložte pouzdro do měřidla.
- Zkontrolujte, zda hlava pouzdra nepřekračuje maximální povolenou dimenzi a zda není pod minimální povolenou dimenzi.
- Pokud je pouzdro v pořádku, můžete pokračovat v jeho použití. Pokud ne, zničte ho.

3. Údržba měřidla:

- Po každém použití měřidlo důkladně vyčistěte.
- Uložte měřidlo na suchém místě, aby nedošlo k jeho poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Pouzdra, která jsou poškozená nebo mají nadměrnou hlavu, by měla být zničena podle místních předpisů o odpadech.
- Měřidlo by mělo být likvidováno jako elektronický odpad. Zkontrolujte místní předpisy pro správnou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a přesnost při používání našeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz