

RIFLE FIBER OPTIC GLOW 50-W FRONT SIGHT - MARBLE ARMS .500" FIBER OPTIC GLOW 50-W FRONT SIGHT STEEL ORANGE

[Díly na pušky](#) > [Mířidla](#) > [Mušky](#)

Přesně vyrobená mířidla pro pušky, jak s rampovými základnami, tak bez nich. Čepel je elegantně tvarována, sklánějící se směrem k přední části. Vyrobeno z oceli a krásně modré, aby vypadalo dobře na jakékoliv zbraní. GLOW MÍŘIDLA: Dvě barvy - oranžová nebo zelená. Optická tyč o průměru .060". MONTÁŽ NA RAMPĚ - základna široká .340.



Atributy

- Název: MARBLE ARMS .500" FIBER OPTIC GLOW 50-W FRONT SIGHT STEEL ORANGE
- Výrobce: MARBLE ARMS
- Produkt č.: 579205035
- Výrob. č.: 205035
- Color: Orange
- Height: .500
- Material: Steel
- Style: Fiber Optic
- Typ zbraně: Universal Rifles
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 871373002850

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro RIFLE FIBER OPTIC GLOW 50W FRONT SIGHT](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro RIFLE FIBER OPTIC GLOW 50W FRONT SIGHT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE FIBER OPTIC GLOW 50W FRONT SIGHT od Marble Arms. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, informace o instalaci a používání, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití vašeho nového mířidla. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby bylo mířidlo vhodné pro váš konkrétní model pušky.
- Vždy zacházejte s ohněm bezpečně a zodpovědně. Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.
- Před instalací zkontrolujte mířidlo na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozeno.
- Držte mířidlo a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte mířidlo pouze pro zamýšlený účel. Neměňte ani neupravujte mířidlo žádným způsobem.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodnou ochranu očí při střelbě.
- Zajistěte, aby byla vaše puška neustále namířena bezpečným směrem.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je mířidlo bezpečně připevněno.
- Nepokoušejte se upravit nebo měnit mířidlo, když je zbraň nabitá.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte si jasnou střeleckou oblast.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně šroubováku a dalších potřebných nástrojů specifických pro vaši pušku.
- Ujistěte se, že je vaše puška vybitá a namířená bezpečným směrem.

2. Instalace

- Pokud je to možné, odstraňte stávající mířidlo.
- Zarovnejte RIFLE FIBER OPTIC GLOW 50W FRONT SIGHT s montážní základnou na vaší pušce.
- Bezpečně připevněte mířidlo pomocí vhodných šroubů nebo montážního příslušenství.
- Ujistěte se, že je mířidlo správně zarovnáno a utaženo, aby se předešlo jakémukoli pohybu během použití.

3. Použití

- Používejte mířidlo v kombinaci se zadním mířidlem vaší pušky pro optimální přesnost.
- Upravte svou střeleckou pozici a cíl, aby odpovídaly výšce a šířce mířidla.
- Pravidelně cvičte, abyste se seznámili s výkonem mířidla a zlepšili svou přesnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoliv obalové materiály odpovědně podle místních pokynů pro recyklaci.
- Pokud se mířidlo stane neopravitelné, zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo používání RIFLE FIBER OPTIC GLOW 50W FRONT SIGHT se prosím obraťte na výrobce nebo svého prodejce pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vašeho nového mířidla.
Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a zodpovědnému zacházení se zbraněmi.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz